

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	44/25/02/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/000548
Wykonawca:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Agregat formująco-pielęgnacyjny BOMET Ara P520
Nr fabryczny:	4
Data sporządzenia:	03-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 02.03.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu depozytowego zleceniodawcy w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest agregat formująco-pielęgnacyjny BOMET P520. Jest to maszyna rolnicza służąca do przygotowania gleby poprzez spulchnianie, wyrównywanie i formowanie redlin lub zagonów. Używa się go przed sadzeniem i podczas uprawy warzyw (np. ziemniaków), aby ukształtować rzędy oraz pielęgnować międzyrzędzia.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Agregat formująco-pielęgnacyjny
Producent:	BOMET
Model:	Ara P520
Numer fabryczny:	4
Rok produkcji:	2025

Podstawowe dane techniczne

Szerokość robocza:	2m
Liczba sekcji:	2
Układ zawieszenia:	TUZ kat. II
Prędkość robocza:	5–10 km/h
Zapotrzebowanie mocy ciągnika:	60–90 KM
Głębokość robocza:	20 cm
Waga:	880 kg
Wysokość formowanych redlin:	do 25 cm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez stałego zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin, nie było możliwości wykonania próby działania urządzenia - maszyna nie posiada napędu własnego. Istnieje ryzyko ujawnienia ewentualnych wad lub niesprawności po uruchomieniu i rozpoczęciu eksploatacji.

Wizualnie stwierdzono nieliczne ślady użytkowania eksploatacyjnego w postaci drobnych zarysowań, zabrudzeń oraz powierzchniowych ognisk korozji. Elementy robocze znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym, z widoczną

jedynie powierzchowną korozją niewpływającą na ich funkcjonalność. Szczegółowy stan techniczny przedstawiono w załączonej dokumentacji fotograficznej.

Ogólny stan wizualny przedmiotu oceniono jako bardzo dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznaczenie CE, stanowiące deklarację producenta o spełnieniu wymagań obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





