

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/80099/26/08/27
Nr zlecenia/szkody: 25/020388
Data zlecenia: 27-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Arthur Rusik
DEKRA Polska - O. Gdańsk

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0128685
Producent	AUDI
Model	A8 [4N] 17-21
Typ/wersja	A8 55 TFSI mHEV Quattro Tiptr.
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2110
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2690
Rozstaw osi 1/2	2998
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	2995
Moc silnika [KM/kW]	340/250
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	SB412GV
VIN	WAUZZZF80LN007470
Data 1. rejestracji	30-06-2020
Rok produkcji	2020
Stan licznika [km]	137 902 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	265/40 20 104W	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	265/40 20 104W	3,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	265/40 20 104W	3,0 mm
	lewe	HANKOOK, TEMPORARY USE ONLY	165/60 20 109M	2,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. 1- Wypożyczenie opcjonalne w trakcie edycji | 31. Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne |
| 2. 1- Wypożyczenie standardowe w trakcie edycji | 32. Lusterko po stronie pasażera typu Convex (lusterko zakrzywione, o szerszym kącie widzenia) |
| 3. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 33. Oświetlenie wnętrza Ambiente |
| 4. Airbag 8 sztuk | 34. Pakiet dla palących |
| 5. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu | 35. Pakiet promocyjny przeglądów serwisowych Audi 3 lata/90 000 km (Audi Perfect Lease) |
| 6. Aplikacje dekoracyjne wnętrza dolne - w kolorze grafitowoszarzym | 36. Podłokietnik przedni, komfortowy, oddzielny dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem) |
| 7. Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - drewno jesion brązowoszarze Naturell | 37. Progresywny układ kierowniczy |
| 8. Apteczka i trójkąt ostrzegawczy | 38. Radio MMI plus |
| 9. Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych | 39. Reflektory przednie w technologii LED |
| 10. Audi Music Interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 40. Schowek podręczny, chłodzony |
| 11. Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | 41. Siedzenie tylne 3-miejscowe |
| 12. Audi Pre Sense Front | 42. System nagłośnienia Audi Sound System z 10 głośnikami |
| 13. Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy | 43. System nawigacji satelitarnej plus z panelem dotykowym MMI |
| 14. Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | 44. Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana |
| 15. Audi parking system plus - czujnik parkowania - przód i tył | 45. Szyby termoizolacyjne |
| 16. Automatyczne otwieranie pokrywy bagażnika | 46. Tapicerka skórzana Valcona |
| 17. Automatyczny obieg powietrza | 47. Tempomat z regulacją i limitem prędkości |
| 18. Dywaniki welurowe - przód i tył | 48. Uchwyty ISOFIX - tył |
| 19. Dźwignia zmiany biegów w skórze | 49. Usługi Audi connect Safety&Service |
| 20. Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) V-design z ogumieniem 235/55 | 50. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 21. Fotele konturowe z funkcją pamięci ustawień/el. regulacją/pneumatycznym podparciem odc. lędźwiowego | 51. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu |
| 22. Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego | 52. Wzmocnienie odbioru LTE |
| 23. Immobilizer | 53. Zagłówki tylne - z manualną regulacją |
| 24. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana | 54. Zamek centralny z pilotem |
| 25. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 55. Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension |
| 26. Koło zapasowe dojazdowe | 56. Zbiornik paliwa - 82l |
| 27. Lakier uni | 57. Zestaw narzędzi z podnośnikiem |
| 28. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) | 58. Złącze Bluetooth |
| 29. Lusterka boczne reg./skł. el., ogrzewane, z pamięcią, prawe lusterko autom. opuszcza podczas cofania | 59. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźwaniu się kół |
| 30. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 60. Światła do jazdy dziennej LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Advanced key - system umożliwiający otwarcie samochodu bez kluczyka | - |
| 2. Audi Smartphone Interface | - |
| 3. Audi parking system plus - wskaźnik wizualny na ekranie MMI | - |

4. Audi side assist z Audi pre sense rear, ostrzeż. przy wysiadaniu i asyst. ruchu poprzecznego z tyłu	-
5. Brak oznaczenia modelu/silnika	-
6. Dach szklany panoramiczny - Open Sky System	-
7. Dodatkowe wyposażenie przestrzeni bagażowej	-
Gniazdo 12V w bagażniku	
Uchwyt na parasol	
Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej	
8. Elektryczne wspomaganie zamykania drzwi przód/tył	-
9. Felgi aluminiowe 20 (20-ramienne) częściowo polerowane z ogumieniem 265/40	-
10. Fotele przednie oraz skrajne siedzenia tylne - ogrzewane	-
11. Fotele przednie z funkcją masażu i wentylacji, pakiet	-
12. Kamery ułatwiające park. z funkcją Top View, dla lusterek bocznych przyciemnianych automatycznie	-
13. Kamery ułatwiające parkowanie 360 (panormaiczne)	-
14. Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, z funkcją zmiany przełożeń, skórzana	-
15. Lakier metalik	-
16. Lampy przednie HD Matrix LED ze światłami laserowymi + dynamiczne kierunkowskazy oraz spryskiwacze	-
17. Lampy tylne w technologii OLED	-
18. Lusterka boczne przyciemniane automatycznie	-
19. Pakiet Alcantara w kolorze czarnym	-
Podsufitka z Alcantary (czarna)	
Osłony przeciwsłoneczne Alcantara (czarne)	
Górna część poszycia słupków Alcantara (czarna)	
20. Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw)	-
21. Pakiet skórzany Feinnappa, rozszerzony	-
Konsola środkowa w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym	
Podszybie w drzwiach w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym	
Obszycie poduszki powietrznej kierowcy w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym	
Podłokietniki w drzwiach w skórze Feinnappa	
Górna część deski rozdzielczej pokryta skórą Feinnappa ze szwem ozdobnym	
22. Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie	-
Ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z emergency assist	
23. Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium	-
24. RearSeatRemote z tyłu - panel do obsługi wyposażenia komfortowego i infotainment z wyśw. 5,7 cala	-
25. Rolety przeciwsłoneczne elektryczne - szyba tylna oraz szyby boczne	-
26. System nagłośnienia Audi Premium Sound System z dźwiękiem 3D (Bang & Olufsen) - 17 głośników	-
27. System rozpoznawania znaków drogowych	-
28. Szyby podwójne dźwiękoszczelne	-
29. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)	-
30. Układ zmywania reflektorów	-
31. Wnęka w tylnej kanapie do przewozu długich przedmiotów	-
32. Wspomaganie otwierania pokryw bagażnika, elektryczne	-
33. Wyświetlacz Head-Up	-
34. Zagłówki tylne komfortowe	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)	-
---	---

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości, stwierdzone uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 31-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Arthur Rusik

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Nie przedstawiono żadnych dokumentów pojazdu. Poniżej komentarz w tej kwestii.
Ksero pozwolenia czasowego

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Cztery dywaniki w bagażniku. Zamontowane koło dojazdowe lewy tył. Koło w bagażniku. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Odpryski na szybie czołowej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.

Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. ksero Str. 2



Fot. 36.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Uchwyt drzwi tyl L - Pęknięcie/rozerwanie 1