

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	59/29/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/025553
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Zestaw sprzętu okulistycznego i optycznego
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia:	04-07-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 01.07.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest zestaw sprzętu okulistycznego i optycznego, w skład którego wchodzi następujące elementy:

- Unit okulistyczny Towoo TW-1501, nr seryjny: S02024031221,
- Automatyczny refraktometr-keratometr z ekranem dotykowym Towoo TW-9500K, nr seryjny: 0424011804,
- Frontofokometr / dioptrymierz elektroniczny Towoo TW-3080, nr seryjny: 242420217,
- Kaseta okulistyczna Towoo 266, brak tabliczki znamionowej,
- Nagrzewnica, podgrzewacz do opraw okularowych Towoo TW-1832, nr seryjny: 20243042,
- Myjka ultradźwiękowa Towoo Tw-418A, brak tabliczki znamionowej,
- Foropter automatyczny CV-7600, nr seryjny: 40020176, rok produkcji: 2024
- Tablet do obsługi foroptera Lenovo TB350FU, nr seryjny: HVA64DM3, rok produkcji: 2024,
- Ekran LCD do optotypów CM-1900C, nr seryjny: 304112V2, rok produkcji: 2023,

UWAGA ! Nazwa oraz model urządzeń na podstawie tabliczek oraz dokumentacji. Powyższe urządzenia pochodzą z rynku Chińskiego oferowane przez dystrybutorów pod różnymi nazwami.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmioty zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia (automatyczny refraktometr-keratometr, Frontofokometr / dioptrymierz elektroniczny, myjka ultradźwiękowa, Nagrzewnica, podgrzewacz do opraw okularowych) podłączono do zasilania i uruchomiono – nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu pozostałych urządzeń w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- unit okulistyczny - fotel zdemontowany, zarysowania, przetarcia tapicerki,
- tablet – nie uruchomiono, brak ładowarki,
- foropter – tabliczka znamionowa częściowo nieczytelna, starta,
- hoker – przecięte siedzisko,
- unit okulistyczny – brak przewodu zasilającego,
- automatyczny refraktometr-keratometr – brak przewodu zasilającego,
- Frontofokometr / dioptrymierz elektroniczny – brak przewodu zasilającego,

Stan urządzeń określono jako dobry.

Do oględzin nie okazano szczegółowej specyfikacji przedmiotu. Wyposażenie ustalone na podstawie oględzin z natury. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Pozostałe urządzenia widniejące w dokumentacji zdjęciowej a nie opisane powyżej nie są częścią wyceny.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania, paszportu technicznego, deklaracji zgodności WE.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.















