

Nr zlecenia: 64/10/09/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/09/10

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [N] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Naczepa	VIN:	VAVJS1339MD465540
Marka:	SCHWARZMULLER	Nr rejestracyjny:	PZ464XK
Model pojazdu:	J-SERIE 36.0t	Nr Info-Ekspert:	195-00009
Wersja:	S1/13.62	Rok produkcji:	2021
Data pierwszej rejestracji	2021/03/30		
Data ważności badania technicznego	2026/03/21		
Rodzaj naczepy	skrzyniowa z opończą typu kurtyna		
Dop. masa całk. / Masa własna	36000 kg / 6100 kg		
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	poduszki / 1310 mm		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Dach podnoszony	9	* Opończa zwijana
2	* Dach rozsuwany	10	+Osie bezobsługowe SAF
3	* Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełnej wysokości	11	* Osłony p/najazdowe boczne
4	* Hamulce tarczowe	12	+Skrzynka narzędziowa
5	* Hamulec postojowy automatyczny	13	* Zamknięcie celne
6	+Koło zapasowe	14	* Zawieszenie pneumatyczne
7	+Listwy boczne aluminiowe 3 kpl.	15	* Zawór regulacji wysokości zawieszenia
8	+Listwy boczne drewniane 1 kpl.		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Oś pierwsza unoszona

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FULDA 435/50 R19.5 160K REGIOTONN 3	3,5
Przednie prawe:	*FULDA 435/50 R19.5 160K REGIOTONN 3	3,5
II Osi lewe:	*FULDA 435/50 R19.5 160K REGIOTONN 3	5,7
II Osi prawe:	*FULDA 435/50 R19.5 160K REGIOTONN 3	8,0
III Osi lewe:	*WESTLAKE 435/50 R19.5 160J LONG RUN WTL1	7,0
III Osi prawe:	*WESTLAKE 435/50 R19.5 160J LONG RUN WTL1	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

Na zewnątrz:

- naroże przednie L - zarysowania,
- naroże przednie P - zarysowania,
- skrzynki narzędziowe L - pęknięte pokrywy,
- plandeka boczna L - zarysowania, przecięcia, ślady napraw,
- plandeka boczna P - zarysowania, przecięcia, ślady napraw,
- słupek tylny L - zarysowany,
- słupek tylny P - wgnieciony, zarysowany,
- lampa tylna L - pęknięta,
- opona środkowa L - starty bok opony,
- opona przednia P - przecięty bieżnik,
- obręcz kół - ogniska korozji,

Wnętrze:

- ściana przednia - wgniecenia, zarysowania,
- listwy boczne drewniane - pęknięcia, brak fragmentów,
- listwy boczne aluminiowe - wgniecenia,

Wymiary przestrzeni ładunkowej:

- szerokość - 2480 mm,
- wysokość - 2930 mm,

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu oraz potwierdzenia roku produkcji i danych identyfikacyjnych w bazie CEPIK.

Wartość określona na podstawie bazy Info-Ekspert oraz na podstawie dostępnych ofert sprzedaży na naczepy podobne.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których

nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

JAZDA KONTROLNA

Pojazd bez napędu własnego - brak możliwości przeprowadzenia jazdy próbnej w celu oceny stanu technicznego układu jezdnego, hamulcowego.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1 Dowód rejestracyjny TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu