

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/56722/25/08/01  
Nr zlecenia/szkody: 22/024343  
Data zlecenia: 01-08-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzecznawcy:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody osobowe                                                  |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0151132                                                            |
| Producent                        | KIA                                                                |
| Model                            | EV6 21-25                                                          |
| Typ/wersja                       | EV6 77.4kWh Plus AWD                                               |
| Rodzaj nadwozia                  | hatchback                                                          |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 5/5                                                                |
| Masa własna [kg]                 | 2015                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2530                                                               |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2900                                                               |
| Rodzaj silnika                   | elektryczny                                                        |
| Układ oczyszczana spalin         | -                                                                  |
| Pojemność silnika [ccm]          | 0                                                                  |
| Moc silnika [KM/kW]              | 325/239                                                            |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna                                                       |
| Nr rejestracyjny                 | PK0073N                                                            |
| VIN                              | KNAC381CPN5058118                                                  |
| Data 1. rejestracji              | 29-07-2022                                                         |
| Data nast. bad. techn.           | 29-07-2025                                                         |
| Rok produkcji                    | 2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]               | 47 853 (odczytany)                                                 |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | grafitowy/2-warstwowy metalizowany                                 |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ          | Rozmiar        | Profil<br>zmierzony |
|----------|-------|-------------------------|----------------|---------------------|
| przednia | prawe | KLEBER, KRISALP HP3 SUV | 255/45 20 101V | 5,5 mm              |
|          | lewe  | KLEBER, KRISALP HP3 SUV | 255/45 20 101V | 5,5 mm              |
| tylna    | prawe | KLEBER, KRISALP HP3 SUV | 255/45 20 101V | 4,5 mm              |
|          | lewe  | KLEBER, KRISALP HP3 SUV | 255/45 20 101V | 5,0 mm              |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 6-stopniowy system odzysku energii z hamowania sterowany z kierownicy
2. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
3. Asystent skrętu w lewo oraz aktywnego sterowania kierownicą w celu uniknięcia kolizji
4. Asystent utrzymania pasa ruchu
5. Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu
6. Blind Spot Collision Avoidance Assist - unikanie kolizji podczas zmiany toru jazdy
7. Czujnik deszczu
8. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
9. Czujnik zmierzchu
10. Dodatkowa nagrzewnica powietrza
11. Dodatkowy bagażnik z przodu
12. E-call - system powiadamiania ratunkowego
13. ESC - układ stabilizacji toru jazdy
14. Elektryczne podnoszenie szyb przód/tył z auto góra/dół
15. Elementy stylistyczne dolnej części zderzaka przedniego i tylnego
16. Elementy wnętrza wykonane z materiału, elementy wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku
17. Felgi aluminiowe 20 z ogumieniem 255/45
18. Forward Collision Avoidance Assist Crossing - sys autonomicznego ham. z funk.wykr.poj. na skrzyżowan
19. Fotele przednie elektryczne z regulacją lędźwiową, pamięcią foteli i lusterek
20. Fotele przednie wentylowane
21. Fotele przednie z funkcją lounge
22. Fotele przednie, podgrzewane
23. Fotele tylne, ogrzewane
24. Funkcja składania tylnej kanapy z bagażnika
25. Funkcja wyboru trybu pracy hamulców
26. Funkcja wyborów trybów jazdy: Eco, Normal, Sport, Snow
27. Gniazda USB
28. Gniazda ładowania prądem zmiennym Typu 2 oraz prądem stałym CCS
29. Gwarancja
30. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
31. Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie
32. Immobilizer
52. Lampy przednie LED
53. Lampy tylne wykonane w technologii LED
54. Listwy progowe w kolorze czarnym
55. Listwy wykończeniowe szyb w kolorze czarnym, wysoki połysk
56. Lusterka boczne lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
57. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
58. Lusterka boczne składane elektrycznie
59. Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
60. Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z funkcją podświetlania
61. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
62. MCB- automatyczny hamulec pokolizyjny
63. Możliwość ciągnięcia przyczepy
64. Możliwość ładowania szybką ładowarką o mocy 350kW
65. Nakładki na pedały „standard”
66. OTA (Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji przez 1 rok
67. Oświetlenie wnętrza oraz bagażników LED
68. Panel sterowania układem klimatyzacji i systemem multimedialnym z funkcją „zmiennej klawiatury ”
69. Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył
70. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
71. Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód
72. Poduszka cantralna fotela kierowcy
73. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)
74. Podświetlenie kameralne wnętrza
75. Port ładowania ze wskaźnikami stopnia naładowania baterii
76. Radio MP3, RDS, 6 głośników, Bluetooth, DAB
77. Rear Cross Traffic Alert - zestaw czujników ostrzegających o zbliżającym się pojeździe
78. Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist - system automatycznie hamujący podczas cofania
79. Roleta przestrzeni bagażowej
80. Schowek pod fotelem pasażera
81. System multi charging obsługujący napięcia 400 i 800V
82. System podgrzewania baterii
83. Szyba przednia akustyczna

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>33. Kabel do ładowania baterii z gniazdka domowego - 230V</li> <li>34. Kia Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach</li> <li>35. Kia Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie</li> <li>36. Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy</li> <li>37. Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego ham. z f. wyk. pieszych, rowerzy.poja</li> <li>38. Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania</li> <li>39. Kia Intelligent Speed Assist - system rozp. znaków ograniczeń prędkości i dostosowywania prędkości</li> <li>40. Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku</li> <li>41. Kia Live - usługi cyfrowe dla kierowcy(ruch drogowy, pogoda, ceny paliw, parkingi, stacje łado)</li> <li>42. Kia Navi System - system nawigacji z ekranem dotykowym 12.3, AndroidAuto, AppleCarPlay, kamera</li> <li>43. Kia Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop</li> <li>44. Kia UVO Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie</li> <li>45. Kierownica 2-ramienna skórzana</li> <li>46. Kierownica z funkcją podgrzewania</li> <li>47. Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym</li> <li>48. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia</li> <li>49. Klimatyzacja automatyczna z funkcją odparowywania szyby przedniej</li> <li>50. Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz uchwytyami na napoje</li> <li>51. Lakier metalik Urban Yellow</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>84. Szyba przednia oraz szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza</li> <li>85. Szyby tylne przyciemniane</li> <li>86. Tapicerka ze skóry wegańskiej, podłokietnik w kolorze czarnym wykończony Geonic 3D</li> <li>87. Technologia V2X umożliwiająca zasilanie urządzeń zewnętrznych V2L i pojazdów V2V mocą do 3.6kW</li> <li>88. Tempomat Smart Cruise Control - tempomat adaptacyjny z funkcją start and stop</li> <li>89. Tylina kanapa składana, dzielona 60:40</li> <li>90. Tylne drzwi z elektrycznym zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci</li> <li>91. Tylne spojler dachowy wing type ze światłem stop LED i lampką z funkcją welcome light</li> <li>92. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego</li> <li>93. Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne</li> <li>94. Zaczepy do mocowania siatki w bagażniku</li> <li>95. Zakrzywiony ekran wysokiej rozdzielczości</li> <li>96. Zamek centralny z pilotem</li> <li>97. Zawieszenie performance</li> <li>98. Zegary cyfrowe z wyświetlaczem 12,3 cala</li> <li>99. Zestaw naprawczy opon</li> <li>100. Zintegrowane osie napędowe (IDA)</li> <li>101. Ładowarka pokładowa 11kW</li> <li>102. Światła do jazdy dziennej LED</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lakier metalik .....</li> <li>2. Pakiet Komfort .....</li> <li>3. Pakiet Technologiczny .....</li> <li>4. Pakiet Widoczność .....</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fotele tylne, ogrzewane</li> <li>Fotele przednie wentylowane</li> <li>Klamki zewnętrzne automatyczne easy entry</li> <li>Panel sterowania dotykowy</li> <li>Pokrywa bagażnika elektryczna</li> <li>Blind Spot View Monitor z Round View Camera - wyświetlanie obrazu z kamer bocznych oraz z kamery 360</li> <li>Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego ham. z f. wyk. pieszych, rowerzy.poja</li> <li>System zdalnego parkowania, parkowanie prostopadłe i wjazd / wyjazd z miejsca parkingowego</li> <li>Lusterka boczne z kierunkowskazami LED</li> <li>Reflektory adaptacyjnie inteligentne</li> <li>Wyświetlacz head-up display z funkcją rozszerzonej rzeczywistości AR</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Aktualna sytuacja rynkowa ..... -  
Wcześniejsze naprawy ..... -  
Braki, uszkodzenia stan ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 19-08-2025

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | do 150                                               |
| 2                  | Łotnik przedni lewy   | do 150                                               |
| 3                  | Słupki przedni lewy   | do 150                                               |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | 150 - 500                                            |
| 5                  | Dach                  | do 150                                               |
| 6                  | Słupki środkowy lewy  | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | 150 - 300                                            |
| 9                  | Łotnik tylny lewy     | do 150                                               |
| 10                 | Pokrywa/klapa         | do 150                                               |
| 11                 | Łotnik tylny prawy    | do 150                                               |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | do 150                                               |
| 13                 | Słupki środkowy prawy | do 150                                               |
| 14                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 15                 | Drzwi przednie prawe  | do 150                                               |
| 16                 | Słupki przedni prawy  | do 150                                               |
| 17                 | Łotnik przedni prawy  | do 150                                               |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Brak wiarygodnych danych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
ograniczenia placowe

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

#### Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

#### **Kluczyki**

TAK

1

---

#### Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Brak płynu zestawu naprawczego. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

#### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**

Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 19.**  
Bagażnik




**Fot. 20.**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika




**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Konsola środkowa



**Fot. 30.**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 31.**  
Kierownica (na wprost)




**Fot. 32.**  
Dowód rej. Str. 1

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33.**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34.**  
Książka serwisowa – dane

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36.**  
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Instrukcje



**Fot. 38.**  
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42.**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 44.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 50.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 52.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54.**

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 56.**

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58.**

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 60.**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 64.**

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**  
Próg L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66.**  
Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 68.**


Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**


Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 70.**

Listwa błotnika przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**  
Reflektor L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 72.**  
Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73.**

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



**Fot. 74.**

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75.**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1