

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/19302/25/03/17
Nr zlecenia/szkody: Futura
Data zlecenia: 17-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Paweł Szwabowicz
DEKRA Polska - O. Lubin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0155213
Producent	TOYOTA
Model	Corolla TS Kombi 22-
Typ/wersja	Corolla 2.0 Hybrid Comfort
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1494
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1955
Rozstaw osi 1/2	2700
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	1986
Moc silnika [KM/kW]	152/112
Skrzynia biegów	automatyczna 1-biegowa
Nr rejestracyjny	WJ0224L
VIN	SB1Z53BE40E100774
Data 1. rejestracji	05-08-2022
Data nast. bad. techn.	05-08-2025
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	50 439 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 16 91V	3,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 16 91V	5,5 mm
tylna	prawo	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 16 91V	5,0 mm

lewe	BRIDGESTONE, ECOPIA EP150	205/55 16 91V	6,0 mm
------	------------------------------	---------------	--------

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 6 głośników
2. ABS
3. Aktualizacje online asystentów jazdy Toyota T-MATE
4. Antena dachowa Shark-Fin
5. Apple CarPlay i Android Auto
6. Asystent głosowy
7. Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
8. Automatyczne światła drogowe
9. BA - system wspomagania hamowania
10. Bluetooth
11. Czujnik zmierzchu
12. Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem
13. Dywaniki welurowe
14. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
15. Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55
16. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
17. Fotel pasażera z regulacją wysokości
18. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
19. Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
20. Gniazdo 12V
21. Gniazdo 12V w bagażniku
22. Gniazdo USB-C
23. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
24. Hamulec postojowy elektryczny
25. Immobilizer
26. Kamera cofania
27. Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
28. Kierownica skórzana
29. Kierownica wielofunkcyjna
30. Kieszeń w oparciu fotela pasażera
31. Klamki w kolorze nadwozia
32. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
33. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
34. Komputer pokładowy
35. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
36. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
37. Manetki zmiany biegów przy kierownicy
38. Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane
43. Podsufitka ciemna
44. Poduszka powietrzna kolan kierowcy
45. Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne
46. Podwójna podłoga bagażnika
47. Podłokietnik przedni
48. Podłokietnik tylny
49. Reflektory przednie typu LED (Basic)
50. Relingi dachowe, czarne
51. Roleta przestrzeni bagażowej
52. System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
53. System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
54. System monitorowania ciśnienia w oponach
55. System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym 10,5" HD
56. System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy
57. System oświetlenia wnętrza
58. System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
59. System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat
60. System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
61. Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
62. TRC - system kontroli trakcji
63. Tapicerka materiałowa
64. Tempomat adaptacyjny, inteligentny
65. Tuner radiowy - cyfrowy DAB
66. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
67. Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)
68. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
69. Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop
70. Usługi łączności Toyota Connected Car
71. VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
72. Wspomaganie układu kierowniczego, elektroniczne
73. Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym
74. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
75. Wyświetlacz cyfrowy na tablicy zegarów 12,3"
76. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
77. Zamek centralny
78. Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT
79. Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT
80. Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT

- | | |
|---|--|
| 39. Nawiewy na tylną kanapę | 81. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 40. Nawigacja satelitarna Connected | 82. Światła do jazdy dziennej typu LED |
| 41. Ogranicznik prędkości - automatyczny | 83. Światła przeciwmgielne LED |
| 42. Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych | 84. Światła tylne typu LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Pakiet Tech | - |
| Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się) | |
| Lusterka boczne składane elektrycznie | |
| Czujnik deszczu | |
| Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył | |
| Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego | |
| System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka | |
| Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu | |
| Fotele przednie podgrzewane | |
| Układ detekcji przeszkód (ICS) | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Inne

- | | |
|------------------------------|---|
| Stan dbałości o pojazd | - |
| Wcześniejsze naprawy | - |
| Braki i uszkodzenia | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 25-03-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Paweł Szwabowicz

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 48.

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 50.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 52.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.


Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 60.

Fotel prz. lew. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Rysa/odprysk 1