

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/93737/26/10/06  
Nr zlecenia/szkody: 22/025232  
Data zlecenia: 06-10-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzecznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**mgr inż. Romuald Bocian (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody osobowe                                                  |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0140981                                                            |
| Producent                        | BMW                                                                |
| Model                            | Seria 2 Gran Coupe [F44] 19-24                                     |
| Typ/wersja                       | M235i xDrive                                                       |
| Rodzaj nadwozia                  | sedan                                                              |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 4/5                                                                |
| Masa własna [kg]                 | 1570                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2105                                                               |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2670                                                               |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem iskrowym                                                |
| Układ oczyszczania spalin        | GPF                                                                |
| Pojemność silnika [ccm]          | 1998                                                               |
| Moc silnika [KM/kW]              | 306/225                                                            |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna 8-biegowa                                             |
| Nr rejestracyjny                 | KK57011                                                            |
| VIN                              | WBA11AL0707G90467                                                  |
| Data 1. rejestracji              | 16-12-2020                                                         |
| Data nast. bad. techn.           | 16-12-2025                                                         |
| Rok produkcji                    | 2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]               | 48 336 (odczytany)                                                 |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | szary/METALIK                                                      |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ            | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | BRIDGESTONE, POTENZA S001 | 225/40 18 92Y | 5,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, POTENZA S001 | 225/40 18 92Y | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | BRIDGESTONE, POTENZA S001 | 225/40 18 92Y | 3,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, POTENZA S001 | 225/40 18 92Y | 3,0 mm           |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- |                                                                            |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Active Guard                                                            | 30. Performance Control                                                                                |
| 2. Asystent uwagi                                                          | 31. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym                                                       |
| 3. BMW Live Cockpit                                                        | 32. Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne                                       |
| 4. Bak paliwa zwiększony                                                   | 33. Podłokietnik przedni                                                                               |
| 5. Czujnik ciśnienia w ogumieniu                                           | 34. Progi drzwiowe z emblematem M235i                                                                  |
| 6. Czujnik deszczu                                                         | 35. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport                                 |
| 7. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył                 | 36. Reflektory LED do jazdy dziennej                                                                   |
| 8. Dysze spryskiwaczy podgrzewane                                          | 37. Reflektory LED z przodu i tyłu                                                                     |
| 9. Dywaniki welurowe                                                       | 38. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego                                         |
| 10. Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu w proporcji 40:20:40         | 39. Speed Limit Info                                                                                   |
| 11. Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 556 M Bicolour, z ogumieniem 225/40 | 40. Spojler tylny M                                                                                    |
| 12. Fotele przednie sportowe                                               | 41. Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line                                                   |
| 13. Funkcja Auto Start Stop                                                | 42. System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania |
| 14. Hamulec elektromechaniczny parkingowy                                  | 43. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i przed kolizją (z funkcją hamowania)    |
| 15. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)          | 44. Szyby atermiczne                                                                                   |
| 16. Kierownica skórzana sportowa M                                         | 45. Tapicerka skórzano-materiałowa Trigon                                                              |
| 17. Kierownica wielofunkcyjna                                              | 46. Tempomat z funkcją hamowania                                                                       |
| 18. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową                       | 47. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych                                                    |
| 19. Kolumna kierownicy regulowana                                          | 48. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC                           |
| 20. Listwy ozdobne Boston, podświetlane                                    | 49. Układ hamulcowy sportowy M                                                                         |
| 21. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane                     | 50. Układ kierowniczy M                                                                                |
| 22. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach        | 51. Usługi Concierge                                                                                   |
| 23. Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size na fotelu pasażera               | 52. Usługi ConnectedDrive                                                                              |
| 24. Nerki BMW z efektem siatki                                             | 53. Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App                                          |
| 25. Oświetlenie powitalne                                                  | 54. Zawieszenie sportowe typu M                                                                        |
| 26. Oświetlenie z funkcją Follow-Me-Home                                   | 55. Zestaw 6 głośników stereo, 100 W                                                                   |
| 27. Pakiet aerodynamiczny M                                                | 56. Zestaw głośnomówiący Bluetooth, z interfejsem USB typu A i C, gniazdo 12V                          |
| 28. Pakiet dodatkowych schowków                                            | 57. Zestaw naprawczy do opon                                                                           |
| 29. Pakiet oświetlenia wnętrza                                             |                                                                                                        |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                          |       |   |
|------------------------------------------|-------|---|
| 1. Asystent parkowania z kamerą cofania  | ..... | - |
| 2. Fotele przednie ogrzewane             | ..... | - |
| 3. Fotele sportowe M                     | ..... | - |
| 4. Lakier metalik                        | ..... | - |
| 5. Lusterka boczne składane elektrycznie | ..... | - |
| 6. Pakiet M Performance                  | ..... | - |
| Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym    |       |   |

|                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Obramowania Shadow Line Individual o rozszerzonym zakresie                                           |   |
| Felgi aluminiowe 18", V-Spoke 554 M, z ogumieniem 225/45                                             |   |
| 7. Reflektory adaptacyjne LED                                                                        | - |
| 8. System alarmowy                                                                                   | - |
| 9. System nawigacji z BMW Live Cockpit Professional                                                  | - |
| 10. Szyby przyciemniane tylne i boczne                                                               | - |
| 11. Tapicerka materiałowa Trigon Alcantara                                                           | - |
| 12. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9-kanalowym wzmacniaczem o mocy 464W | - |

## Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

## Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Ważność badania technicznego                | - |
| Wcześniejsze naprawy                        | - |
| Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia i braki | - |
| Weryfikacja warsztatowa usterek             | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 09-10-2026

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | do 150                                               |
| 2                  | Łotnik przedni lewy   | do 150                                               |
| 3                  | Słupki przedni lewy   | do 150                                               |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | 150 - 300                                            |
| 5                  | Dach                  | do 150                                               |
| 6                  | Słupki środkowy lewy  | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | 150 - 300                                            |
| 9                  | Łotnik tylny lewy     | 150 - 300                                            |
| 10                 | Pokrywa/klapa         | do 150                                               |
| 11                 | Łotnik tylny prawy    | do 150                                               |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | do 150                                               |
| 13                 | Słupki środkowy prawy | do 150                                               |
| 14                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 15                 | Drzwi przednie prawe  | do 150                                               |
| 16                 | Słupki przedni prawy  | do 150                                               |
| 17                 | Łotnik przedni prawy  | do 150                                               |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- alarm.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

#### Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

#### **Kluczyki**

TAK

1

---

#### Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Informacja należy wymienić okładziny hamulcowe od 3900km. Aktywna kontrolka serwisu. Brak dywaników z tyłu oraz prawy przód. Minął termin obowiązkowego badania technicznego pojazdu od 12/2025. Informacja niskie ciśnienie opon. Informacja awaria regulacji zasięgu świateł. Widoczne wady lakiernicze. Niestandardowe dźwięki z układu wydechowego, do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej.

#### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód




**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 22.**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 24.**

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Konsola środkowa



**Fot. 30.**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 32.**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 34.**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Dow. Rej. Str. 2




**Fot. 36.**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37.**  
Kluczyki



**Fot. 38.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 41.**  
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 42.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46.**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48.**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**  
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 50.**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**  
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52.**  
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**  
Próg P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56.**  
Próg P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**  
Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58.**  
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 60.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 62.**

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 64.**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 68.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 70.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 72.**

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73.**  
Próg L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 74.**  
Słupiek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75.**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 76.**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77.**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 2



**Fot. 78.**

Uszczelka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1