

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/98690/26/10/21
Nr zlecenia/szkody: 21/040822
Data zlecenia: 21-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0152851
Producent	KIA
Model	ProCeed 21-25
Typ/wersja	ProCeed 1.6 T-GDI GT DCT
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1363
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1900
Rozstaw osi 1/2	2650
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1591
Moc silnika [KM/kW]	204/150
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	KR5WU33
VIN	U5YH6G17GNL049666
Data 1. rejestracji	08-10-2021
Data nast. bad. techn.	08-10-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	85 936 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	MICHELIN, PILOT SPORT 4	225/40 18 92Y	3,0 mm
	lewo	MICHELIN, PILOT SPORT 4	225/40 18 92Y	3,0 mm
tylna	prawo	MICHELIN, PILOT SPORT 4	225/40 18 92Y	3,5 mm
	lewo	MICHELIN, PILOT SPORT 4	225/40 18 92Y	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. Alarm
3. Aluminiowe nakładki na progi i pedały
4. Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
5. Chromowane końcówki układu wydechowego
6. Czujnik ciśnienia w oponach
7. Czujnik obecności pasażera, przód/tył
8. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
9. Czujnik zmierzchu
10. ESC - układ stabilizacji toru jazdy
11. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
12. Elementy ozdobne nadwozia lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
13. Elementy wnętrza lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
14. Felgi aluminiowe 18 GT z ogumieniem Michelin Pilot Sport 225/40
15. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
16. Fotel pasażera z regulacją wysokości
17. Fotele przednie ogrzewane z możliwością stopniowania
18. Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
19. Fotele sportowe
20. Gniazda USB, przód
21. Gniazdo 12V w konsoli centralnej
22. HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
23. Hamulec postojowy - elektryczny z Auto Hold
24. High Beam Assist
25. Immobilizer
26. Kamera parkowania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
27. Kia Auto Park Assist - system automat. parkowania z tylnymi czujnikami parkowania
28. Kia Connect - Wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz dostęp do informacji o samochodzie
29. Kia Driver Attention Warning - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy i o ruszeniu poprzedz. pojazdu
30. Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania
31. Kia Lane Following Assist - asystent jazdy w korku
32. Kia Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
41. Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
42. Kratka wlotu powietrza w kolorze czarno-czerwonym z satynowym wykończeniem
43. Lakier metalik Orange Fusion
44. Lampy LED mijania oraz drogowe LED
45. Lampy tylne wykonane w technologii LED z funkcją świateł do jazdy dziennej
46. Live Services - usługi cyfrowe dla kierowcy (ruch drogowy, pogoda, ceny paliw, parkingi, stacje łado)
47. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
48. Lusterka boczne składane elektrycznie
49. Lusterka boczne w kolorze czarnym o wysokim połysku
50. Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
51. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
52. Navi System - ekran 10.25, Apple Car Play, Android Auto
53. OTA (Over The Air) - zdalna aktualizacja oprogramowania i map nawigacji przez 1 rok
54. Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
55. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
56. Podsufitka w kolorze czarnym
57. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)
58. Podłokietnik centralny tynej kanapy z uchwytem na kubki
59. Radio DAB, sterowanie w kierownicy, USB, Bluetooth, 6 głośników, zestaw głośnomówiący
60. Roleta przestrzeni bagażowej
61. Schowek na okulary
62. Smart Key - system otwierania pojazdu bez kluczyka z czujnikiem zbliżeniowym, przycisk Start/Stop
63. Sortownik pod podłogą w bagażniku
64. Spoiler dachowy, czarny
65. Sportowy układ wydechowy z aktywnymi klapami
66. Szyba przednia podgrzewana
67. Szyby tylne dodatkowo przyciemnione
68. Tapicerka skórzano-zamszowa GT, czerwone przeszycia foteli bocznych drzwi, kierownicy, drążka biegów
69. Tempomat + ogranicznik prędkości
70. Tryb Sport
71. Tylna kanapa składana, dzielona 40:20:40 z uchwytami do składania kanapy w bagażniku
72. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego

- | | |
|---|---|
| 33. Kierownica i drążek biegów skórzane | 73. Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne |
| 34. Kierownica sportowa | 74. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 35. Kierownica z funkcją podgrzewania | 75. Zaczepki hamulców lakierowane w kolorze czerwonym |
| 36. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 76. Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia |
| 37. Klamki wewnętrzne chromowane | 77. Zestaw naprawczy do kół |
| 38. Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej | 78. Światła do jazdy dziennej LED |
| 39. Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach | 79. Światła przeciwmgielne LED |
| 40. Komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD 4,2 cala | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Dach panoramiczny, sterowany elektrycznie z elektrycznie sterowaną roletą i oświetleniem wnętrza LED | - |
| 2. Lakier metalik | - |
| 3. Pakiet Premium | - |
| Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach z pamięcią ustawień | |
| Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania pokrywy bagażnika | |
| 4. Pakiet Technologiczny | - |
| Indukcyjna ładowarka do telefonu | |
| Kia Supervision Cluster - cyfrowe zegary z kolorowym wyświetlaczem 12.3 cali | |
| Kia Intelligent Speed Warning - system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości | |
| System nagłośnienia JBL z 8 głośnikami, subwoofer-em i głośnikiem centralnym i wzmacniaczem 320W | |
| Bluetooth z możliwością podłączenia 2 urządzeń | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 26-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

parking

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Głośna praca układu wydechowego, do weryfikacji serwisowej. Nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane



Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła




Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 68.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Pokrywa schowka deski rozd. - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 74.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 76.
Listwy progowe lew. - Rysa/odprysk 1