

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/19354/25/03/17
Nr zlecenia/szkody: Futura
Data zlecenia: 17-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Paweł Szwabowicz
DEKRA Polska - O. Lubin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0145020
Producent	AUDI
Model	A8 [4N] 17-21
Typ/wersja	A8 L 60 TFSI mHEV Quattro Tiptr.
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2199
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2820
Rozstaw osi 1/2	3128
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	3996
Moc silnika [KM/kW]	460/338
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WD2933P
VIN	WAUZZZF80MN014310
Data 1. rejestracji	23-02-2021
Data nast. bad. techn.	23-02-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	110 113 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5	235/50 19 103H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5	235/50 19 103H	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5	235/50 19 103H	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN 5	235/50 19 103H	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania | 27. Pakiet przeglądów serwisowych Audi 3 lata/90 000 km (Audi Perfect Lease) |
| 2. Airbag 8 sztuk | 28. Podłokietnik przedni, komfortowy, oddzielny dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem) |
| 3. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu | 29. Progresywny układ kierowniczy |
| 4. Aplikacje dekoracyjne wnętrza dolne - w kolorze grafitowoszarym | 30. Reflektory przednie w technologii LED |
| 5. Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - drewno jesion brązowoszare Naturell | 31. Rolety przeciwsłoneczne elektryczne - szyba tylna oraz szyby boczne |
| 6. Apteczka i trójkąt ostrzegawczy | 32. Schowek podręczny, chłodzony |
| 7. Audi Music Interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 33. Siedzenie tylne 3-miejscowe |
| 8. Audi Pre Sense Basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | 34. System nagłośnienia Audi Sound System z 10 głośnikami |
| 9. Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy | 35. System nawigacji satelitarnej plus z panelem dotykowym MMI |
| 10. Audi parking system plus - wskaźnik wizualny na ekranie MMI | 36. Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana |
| 11. Automatyczny obieg powietrza | 37. Szyby termoizolacyjne |
| 12. Dywaniki welurowe - przód i tył | 38. Tapicerka skórzana Valcona |
| 13. Dźwignia zmiany biegów w skórze | 39. Tempomat z regulacją i limitem prędkości |
| 14. Elektryczne wspomaganie zamykania drzwi przód/tył | 40. Uchwyty ISOFIX - tył |
| 15. Fotele konturowe z funkcją pamięci ustawień/el. regulacją/pneumatycznym podparciem odc. lędźwiowego | 41. Układ zmywania reflektorów |
| 16. Fotele przednie oraz skrajne siedzenia tylne - ogrzewane | 42. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 17. Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego | 43. Wspomaganie otwierania pokrywy bagażnika, elektryczne |
| 18. Immobilizer | 44. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu |
| 19. Instalacja elektryczna 48 V | 45. Zagłówki tylne - z manualną regulacją |
| 20. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana | 46. Zamek centralny z pilotem |
| 21. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 47. Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension |
| 22. Koło zapasowe dojazdowe | 48. Zestaw narzędzi z podnośnikiem |
| 23. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) | 49. Złącze Bluetooth |
| 24. Lusterka boczne reg./skł. el., ogrzewane, z pamięcią, prawe lusterko autom. opuszcza podczas cofania | 50. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się kół |
| 25. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 51. Światła do jazdy dziennej LED |
| 26. Oświetlenie wnętrza Ambiente | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent jazdy nocnej - system rozpoznawania pieszych w warunkach ograniczonej widoczności | - |
| 2. Audi Smartphone Interface | - |
| 3. Audi Virtual Cockpit Plus | - |
| 4. Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący | - |
| 5. Czujnik ciśnienia w oponach | - |
| 6. Dach szklany panoramiczny | - |
| 7. Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) częściowo polerowane z ogumieniem 255/45 | - |
| 8. Fotele przednie z funkcją wentylacji | - |
| 9. Kamera ułatwiająca parkowanie | - |

10. Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, z funkcją zmiany przełożeń, skórzana	-
11. Klimatyzacja automatyczna, komfortowa - 4 strefowa	-
12. Lakier metalik	-
13. Lusterka boczne przyciemniane automatycznie	-
14. Pakiet optyczny Chrom extérieur	-
Listwa w przednim zderzaku w chromowana	
Klamki zewnętrzne chromowane	
Zderzak tylny z akcentami chromowanymi	
15. Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru	
30 barw)	-
16. Pakiet skórzany Feinnappa, rozszerzony	-
Konsola środkowa w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym	
Podszybie w drzwiach w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym	
Obszycie poduszki powietrznej kierowcy w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym	
Podłokietniki w drzwiach w skórze Feinnappa	
Górna część deski rozdzielczej pokryta skórą Feinnappa ze szwem ozdobnym	
17. Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim	-
Audi side assist z Audi pre sense rear, ostrzeż. przy wysiadaniu i asyst. ruchu poprzecznego z tyłu	
Asystent zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniu	
18. Popielniczka i zapalniczka	-
19. System nagłośnienia Audi Premium Sound System z dźwiękiem 3D (Bang &	
Olufsen) - 17 głośników	-
20. System rozpoznawania znaków drogowych	-
21. Szyby dźwiękoszczelne z izolacją termiczną	-
22. Wnęka w tylnej kanapie do przewozu długich przedmiotów	-
23. Wzmocnienie odbioru LTE	-
24. Zaciski hamulców w kolorze czarnym	-
25. Zagłówki tylne komfortowe	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Inne

Stan dbałości o pojazd	-
Braki i uszkodzenia	-
Aktywne kontrolki/sprawdzenie w serwisie	-
Aktualna sytuacja rynkowa/urealnienie wartości	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 26-03-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Paweł Szwabowicz

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Nieprawny akumulator. Aktywna kontrolka silnika. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 7.
Tył




Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50.
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Kanapa tyl. - Inne 1