

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/76201/25/10/06  
Nr zlecenia/szkody: 21/051350  
Data zlecenia: 06-10-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzecznicy:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody terenowe              |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0120036                         |
| Producent                        | AUDI                            |
| Model                            | Q7 15-19                        |
| Typ/wersja                       | SQ7 4.0 TDI Quattro Tiptr.      |
| Rodzaj nadwozia                  | KOM                             |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 5/5                             |
| Masa własna [kg]                 | 2345                            |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 3030                            |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2996                            |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem samoczynnym          |
| Układ oczyszczania spalin        | KSC                             |
| Pojemność silnika [ccm]          | 3956                            |
| Moc silnika [KM/kW]              | 435/320                         |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna                    |
| Nr rejestracyjny                 | EWIYM92                         |
| VIN                              | WAUZZZ4M1HD047537               |
| Data 1. rejestracji              | 12-04-2017                      |
| Data nast. bad. techn.           | 24-09-2025                      |
| Rok produkcji                    | 2017                            |
| Stan licznika [km]               | 300 959 (odczytany)             |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | czarny/2-warstwowy metalizowany |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ                           | Rozmiar        | Profil<br>zmierzony |
|----------|-------|------------------------------------------|----------------|---------------------|
| przednia | prawe | GOODYEAR, EAGLE F1<br>SUV 4X4 ASYMETRIC2 | 285/45 20 112Y | 2,5 mm              |
|          | lewe  | GOODYEAR, EAGLE F1<br>SUV 4X4 ASYMETRIC2 | 285/45 20 112Y | 3,0 mm              |
| tylna    | prawe | PIRELLI, SCORPION<br>VERDE               | 285/45 20 112Y | 4,0 mm              |
|          | lewe  | PIRELLI, SCORPION<br>VERDE               | 285/45 20 112Y | 4,0 mm              |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag - 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
3. Alarm
4. Asystent świateł drogowych
5. Audi connect
6. Audi drive select - wybór trybu jazdy (comfort, efficiency, individual, auto, dynamic, offroad)
7. Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych
8. Audi parking system - czujniki parkowania - tył
9. Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji
10. Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery rozpoznaje możliwość kolizji
11. Czujnik ciśnienia w oponach
12. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich i tylnych
13. Czujnik zmierzchowy świateł + czujnik deszczu
14. Dywaniki podłogowe - przód i tył
15. ESC
16. Elektromechaniczny hamulec ręczny
17. Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich
18. Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania pokrywy bagażnika
19. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) S-design z ogumieniem 285/40
20. Fotele przednie regulowane elektrycznie
21. Fotele przednie sportowe
22. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
23. Immobilizer
24. Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany przełożeń
25. Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany biegów
26. Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu
27. Klimatyzacja automatyczna
28. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
29. Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym z funkcją optymalizacji zużycia paliwa (system FIS)
30. Koło zapasowe dojazdowe
31. Lakier uni
32. Lampy przednie LED
36. Listwy progowe, aluminiowe
37. Lusterka boczne - górna część lusterek w kolorze matowego aluminium
38. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
39. Lusterko wewnętrzne z funkcją p/oślepieniową
40. Ogrzewane fotele - przód
41. Osłony p/słoneczne z podświetlanymi lusterkami
42. Oświetlenie zewnętrzne i wnętrza Ambiente LED (konsola środkowa, listwy progowe, 3 kolory, indywidu)
43. Podłokietnik przedni ze schowkiem
44. Popielniczka + zapalniczka
45. Przycisk Start/Stop
46. Relingi dachowe - aluminium anodowane
47. Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
48. Siatki w oparciach foteli przednich
49. Spryskiwacze lamp przednich
50. System Start/Stop z systemem rekuperacji
51. System kontroli ciśnienia w ogumieniu
52. System nagłośnienia Audi Sound System
53. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus
54. Szyby otwierane elektrycznie - przód i tył
55. Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym
56. Tapicerka Alcantara/skóra
57. Tapicerka tkaninowa Initial
58. Tempomat
59. Tylna kanapa, ze składanym oparciem w proporcji (35/30/35)
60. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód z deaktywacją poduszki powietrznej
61. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
62. Wspomaganie układu kierowniczego
63. Wykończenie wnętrza górne - aluminium szczotkowane, dolne w kolorze szarym
64. Zabezpieczenie drzwi tylnych i szyb tylnych przed otwarciem przez dzieci, elektryczne
65. Zamek centralny z pilotem
66. Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension
67. Zderzaki w kolorze nadwozia (dolne elementy zderzaków, nadproża i nadkola, listwa drzwi quattro)

- |                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 33. Lampy tylne LED                                         | 68. Złącze Bluetooth             |
| 34. Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej | 69. Śruby antykradzieżowe do kół |
| 35. Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne                      |                                  |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. 2-gi rząd siedzeń z regulacją wzdłużną                                                            | - |
| 2. Asystent parkowania z funkcją Top View z Audi side assist                                         | - |
| Asystent parkowania                                                                                  |   |
| Audi side assist z Audi pre sense rear - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterka      |   |
| Kamery Top View                                                                                      |   |
| 3. Audi smartphone Interface i zmieniarz DVD                                                         | - |
| 4. Audi virtual cockpit - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy                                            | - |
| 5. Boczne poduszki - tył                                                                             | - |
| 6. Dach szklany panoramiczny (Open Sky)                                                              | - |
| 7. Elektryczne wspomaganie domykania drzwi                                                           | - |
| 8. Fotele konturowe z przodu z funkcją wentylacji                                                    | - |
| Fotele konturowe z przodu z funkcją wentylacji                                                       |   |
| Zagłówki dla przednich foteli, komfortowe                                                            |   |
| Fotele z przodu z funkcją wentylacji                                                                 |   |
| 9. Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci                                         | - |
| Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich                                                     |   |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci                                            |   |
| 10. Hamulce z kompozytów ceramicznych                                                                | - |
| 11. Jonizator powietrza                                                                              | - |
| 12. Kierownica 3-ramienna sportowa, wielofunkcyjna, skórzana, ogrzewana z funkcją zmiany biegów      | - |
| 13. Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa                                                           | - |
| 14. Kluczyk komfortowy                                                                               | - |
| Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej                                              |   |
| Czujniki odblokowania pokrywy bagażnika                                                              |   |
| Osłona przestrzeni bagażowej, elektryczna                                                            |   |
| 15. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie                                                       | - |
| 16. Lakier metalik                                                                                   | - |
| 17. Lampy przednie LED Matrix-Beam (skrętne, autostradowe, na złą pogodę, dynamiczne kierunkowskazy) | - |
| 18. Lusterko boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci                                          | - |
| 19. Ogrzewane fotele - przód i tył                                                                   | - |
| 20. Pakiet skórzany                                                                                  | - |
| Podparcia w drzwiach w skórze                                                                        |   |
| Elementy konsoli środkowej obszyte skórą                                                             |   |
| Dolne poszycie drzwi w skórze                                                                        |   |
| Dolna część deski rozdzielczej obszyta skórą                                                         |   |
| 21. Pakiet systemów wspomagających ADVANCED                                                          | - |
| System rozpoznawania znaków ograniczających prędkość                                                 |   |
| Tempomat z automatyczną kontrolą odległości z funkcją stop & go - Adaptive cruise control            |   |
| Audi Active Lane Assist - aktywny system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu           |   |
| Asystent jazdy w korkach                                                                             |   |
| Asystent skręcania                                                                                   |   |
| Asystent omijania                                                                                    |   |
| 22. Podsufitka z Alcantary w kolorze czarnym                                                         | - |
| 23. Podwójne osłony przeciwsłoneczne z dodatkowym elementem wysuwającym                              | - |
| 24. System nagłośnienia Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników)                            | - |
| 25. Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane                                         | - |
| 26. Tapicerka skórzana Valcona                                                                       | - |
| 27. Tuner DAB - cyfrowy odbiór stacji radiowych                                                      | - |
| 28. Wyświetlacz Head-Up                                                                              | - |
| 29. Zawieszenie advanced                                                                             | - |
| Oś tylna, skrętna                                                                                    |   |
| Quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym                                                          |   |

Zawieszenie z aktywną elektromechaniczną stabilizacją przechyłu pojazdu

### Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

### Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Ważność badania technicznego ..... -  
Stan dbałości o pojazd ..... -  
Wcześniejsze naprawy ..... -  
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa ..... -  
Aktualna sytuacja rynkowa ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-11-2025

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | do 150                                               |
| 2                  | Błotnik przedni lewy  | do 150                                               |
| 3                  | Słupek przedni lewy   | do 150                                               |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | 150 - 2000                                           |
| 5                  | Dach                  | do 150                                               |
| 6                  | Słupek środkowy lewy  | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | 150 - 2000                                           |
| 9                  | Ściana boczna lewa    | do 150                                               |
| 10                 | Pokrywa/klapa tylna   | 150 - 300                                            |
| 11                 | Ściana boczna prawa   | do 150                                               |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | do 150                                               |
| 13                 | Słupek środkowy prawy | do 150                                               |
| 14                 | Drzwi przednie prawe  | do 150                                               |
| 15                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 16                 | Słupek przedni prawy  | do 150                                               |
| 17                 | Błotnik przedni prawy | do 150                                               |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:  
elektroniczna

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Brak wiarygodnych danych.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
ograniczenia placowe

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**

fabryczna

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Kluczyki**

TAK

1

---

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Pierwsza rejestracja w kraju 27-10-2021. Brak półki bagażnika. Głośna praca drzwi przednich lewych. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Nietypowe odgłosy pochodzące z układu hamulcowego.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika



**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Konsola środkowa



**Fot. 30.**  
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Kierownica (na wprost)




**Fot. 32.**  
Książka serwisowa – dane

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**


Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 34.**

Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



**Fot. 36.**

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 38.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 40.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 44.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 46.**  
Kratka zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 48.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50.**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 52.**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3



**Fot. 54.**


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56.**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**

Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 58.**

Lampa zespolona tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 60.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 62.**

Spojler zderzaka tylnego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**  
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64.**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 66.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**


Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 68.**

Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 70.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 72.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73.**


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 74.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 76.**

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77.**

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 78.**

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79.**

Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1



**Fot. 80.**

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 81.**

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 82.**

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 83.**

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 84.**

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 85.**

Półka/roleta tylna - Inne 1