

Nr zlecenia: 80/05/12/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 05.12.2025

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)           |                 | Dane: [K] XII-2025 |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                            | Przyczepa lekka | VIN:               | S U 9 2 7 0 0 Z D 9 R R D 1 0 1 3 |
| Marka:                                     | RANDOB          | Nr rejestracyjny:  | DX30113                           |
| Model pojazdu:                             | 2700            | Nr Info-Ekspert:   | 116-00293                         |
| Wersja:                                    |                 | Rok produkcji:     | 2024                              |
| Data pierwszej rejestracji                 |                 | 27.11.2024         |                                   |
| Data ważności badania technicznego         |                 | 27.11.2028         |                                   |
| Rodzaj przyczepy                           |                 | handlowa           |                                   |
| Dop. masa całkow. / Masa własna            |                 | 2700 kg / 1050 kg  |                                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) |                 | Czerwony           |                                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                            |      |                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                          |
| 1                       | +Blender ręczny RQL40-B                    | 17   | +Okno dodatkowe 1 szt.                              |
| 2                       | +Drzwi pełne                               | 18   | +Okno przesuwne                                     |
| 3                       | +Frytownica elektryczna                    | 19   | +Opiekacz POTIS - 2 szt.                            |
| 4                       | +Grill kontaktowy podwójny REDFOX PD 2020R | 20   | +Podpory 4 szt.                                     |
| 5                       | +Grill kontaktowy REDFOX PS 2010R          | 21   | +Pojemniki GN                                       |
| 6                       | *Hamulec najazdowy                         | 22   | +Przywoływacz kelnerski z numerkami                 |
| 7                       | +Instalacja elektryczna                    | 23   | +Stół chłodniczy do pizzy z nadstawką YATO - 2 szt. |
| 8                       | +Kącik sanitarny (zlew + kran - 2 szt.)    | 24   | +Stół chłodniczy YATO YG-05270 - 2 szt.             |
| 9                       | *Koło podporowe                            | 25   | +Szafa chłodnicza DIAMOND SB2R2                     |
| 10                      | +Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG - 2 szt.     | 26   | +Szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej - 3 szt.      |
| 11                      | +Maskownice dolne                          | 27   | +Szafa ubraniowa metalowa                           |
| 12                      | +Monitoring 3 x kamera + rejestrator       | 28   | +Szatkownica do warzyw RQ300                        |
| 13                      | +Nóż TANDIR - 2 szt.                       | 29   | +Waga CAS - 2 szt.                                  |
| 14                      | +Okap                                      | 30   | +Zabudowa meblowa                                   |
| 15                      | +Oklejenie reklamowe przyczepy             | 31   | +Zestaw naczyń i sztućców                           |

16 +Okno boczne 1 szt.

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ       |        | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------|--------|--------------|
| Przednie lewe:  | *WANDA 195/55R10 | 98/96P | WR068        |
| Przednie prawe: | *WANDA 195/55R10 | 98/96P | WR068        |
| Tylne lewe:     | *WANDA 195/55R10 | 98/96P | WR068        |
| Tylne prawe:    | *WANDA 195/55R10 | 98/96P | WR068        |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| Ryzyko wystąpienia dodatkowych wad | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Brak możliwości podłączenia do zasilania. Nie sprawdzono działania urządzeń wyposażenia przyczepy.

Stwierdzono następujące odstępstwa od stanu normatywnego:

- osłony dolne - zdemontowane,
- obudowy boczne - zarysowania,
- słupki tylny L - zadrapania,
- słupki tylny P - zadrapania,
- ściany boczne - wgniecenia,
- koło podporowe - zdeformowane,
- gniazdo podłączeniowe do oświetlenia przyczepy - brak,
- listwa tylna z lampami - zdemontowana,
- światło obrysowe przednie P - pęknięte,

Wnętrze przyczepy silnie zabrudzone tłuszczem. Konieczne czyszczenie.

Konieczna weryfikacja kompletności w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wystąpienia dodatkowych braków i uszkodzeń.

Wymiary zabudowy:

- długość - 6000 mm
- szerokość - 2450 mm

Do oględzin okazano:

- specyfikację,
- fakturę zakupową.

Wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury oraz specyfikacji. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

W bazie Info-Ekspert brak rezydualnych wartości bazowych dla wycenianego pojazdu. Końcową wartość ustalono na podstawie bieżącej analizy rynku wtórnego, z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu, poziomu zużycia, wyposażenia oraz roku produkcji.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

### JAZDA KONTROLNA

Pojazd bez napędu własnego - brak możliwości przeprowadzenia jazdy próbnej w celu oceny stanu technicznego układu jezdnego.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                        |                 |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Komplet kluczy. |
|---|------------------------|-----------------|

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na ramie pojazdu zgodny z DR.

#### Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej

w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32





Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40






Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56





Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64





Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*