

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/79923/24/10/15  
Nr zlecenia/szkody: 22/010866  
Data zlecenia: 15-10-2024

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzecznawcy:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**mgr inż. Andrzej Szymkowiak**  
DEKRA Polska - O. Wrocław

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0126753
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	S Klasa [W 222] 17-20
Typ/wersja	AMG S 63 4-Matic+ L
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	2185
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2745
Rozstaw osi 1/2	3165
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	3982
Moc silnika [KM/kW]	612/450
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	E1TRAKO
VIN	WDD2221881A401225
Data 1. rejestracji	13-03-2018
Data nast. bad. techn.	28-06-2025
Rok produkcji	2018 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	102 778 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/INNY

**Ogumienie**

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, SportContact 6	265/30 R22 97Y	4,0 mm
	lewe	Continental, SportContact 6	265/30 R22 97Y	3,0 mm
tylna	prawe	Continental, SportContact 6	305/25 R22 99Y	4,0 mm
	lewe	Continental, SportContact 6	305/25 R22 99Y	4,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- |   |  |
|---|--|
| 1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania                                      | 25. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me  |
| 2. Adaptacyjne, migające światła hamowania  | 26. Moduł komunikacyjny UMTS dla Mercedes connect me   |
| 3. Adaptacyjny układ świateł drogowych  | 27. Monitorowanie położenia / pozycji pojazdu  |
| 4. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)   | 28. Oświetlenie Ambient w 64 kolorach  |
| 5. Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem  | 29. Stylizacja AMG   |
| 6. Asystent boczny wiatru   | 30. System COMAND Online (system nawigacji) ze zintegrowaną przeglądarką                             |
| 7. Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera                                      | 31. System PRE-SAFE  |
| 8. BAS PLUS z asystentem rozpoznawania ruchu na skrzyżowaniach- system wspomagający gwałtowne hamowanie | 32. System PRE-SAFE Impuls   |
| 9. Czujnik deszczu  | 33. System bezprzewodowego ładowania telefonu  |
| 10. Czujnik zmiernych   | 34. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK  |
| 11. Dywaniki welurowe AMG Exclusive   | 35. System nagłośnienia Burmester Surround   |
| 12. ESP - układ stabilizacji toru jazdy   | 36. Szyby atermiczne, tłumiące dźwięki i odbijające promienie słoneczne                              |
| 13. Felgi aluminiowe 20 AMG kute, 10-ramienne, kute z ogumieniem (kod: 647)                             | 37. Tapicerka skórzana Nappa   |
| 14. Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia kierownicy i lusterek                   | 38. Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony  |
| 15. Fotele przednie podgrzewane   | 39. Touchpad - interfejs sterowany dotykowo  |
| 16. Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - THERMOTRONIC   | 40. Uchwyty na kubki z przodu - podwójne   |
| 17. Lakier uni  | 41. Wielokonturowe, dynamiczne fotele przednie z f. masażu i PRE-SAFE                                |
| 18. Lampy przednie LED ILS (Inteligentny system oświetlenia)- automatyczna kontrola zasięgu, skątne     | 42. Wspomaganie zamykania drzwi i bagażnika  |
| 19. Lampy tylne LED   | 43. Wycieraczki z systemem Magic Vision Control, podgrzewane (adaptacyjny system spryskiwaczy szyby) |
| 20. Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane  | 44. Wykończenie wnętrza w drewnie eukaliptusowym   |
| 21. Lusterka boczne składane elektrycznie   | 45. Zabezpieczenie wnętrza pojazdu   |
| 22. Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie  | 46. Zaciski hamulców w kolorze srebrnym  |
| 23. Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane                                  | 47. Zagłówki przednie - komfortowe   |
| 24. Media Interface   |  |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- |  |   |
|--|---|
| 1. Android Auto .....  | - |
| 2. Apple CarPlay .....   | - |
| 3. Boczne poduszki powietrzne - tył .....                          | - |
| 4. Cyfrowy kluczyk do otwierania pojazdu za pomocą smartfona ..... | - |
| 5. Dodatkowe zabezpieczenie pokrywy bagażnika .....                | - |
| 6. Fotel Executive z prawej strony z tyłu .....                    | - |
| 7. Funkcje ENERGIZING .....  | - |
| 8. Gniazdo 230 V z tyłu .....                                      | - |
| 9. Hamulce AMG z kompozytów ceramicznych .....                     | - |
| 10. Live Traffic Information .....                                 | - |
| 11. Napęd CD .....   | - |
| 12. Night View Plus - system poprawy widoczności nocą .....        | - |

13. Osłona komory silnika AMG Carbon .....	-
14. Osłona silnika .....	-
15. Osłony przeciwsłoneczne, komfortowe, podwójne .....	-
16. Pakiet Chauffeur .....	-
Zaglówki komfortowe Easy Adjust z przodu, po stronie pasażera składany i wyjmowany	
Fotel pasażera z przodu z funk. Chauffeur (komfortowe ustaw. fotela dla pasażera siedzącego z tyłu)	
17. Pakiet Exclusive tył .....	-
Fotele tylne komfortowe - wentylowane i ogrzewane	
Klimatyzacja automatyczna - tył	
Zaglówki komfortowe Easy Adjust z przodu, po stronie pasażera składany i wyjmowany	
Fotele tylne regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień	
Pakiet przeciwsłoneczny	
18. Pakiet Exklusive .....	-
Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane	
Pakiet elementów ozdobnych Exclusive	
19. Pakiet Foteli Komfortowych z tyłu .....	-
Wielokonturowe oparcia tylnych foteli z funkcją masażu	
20. Pakiet KEYLESS-GO .....	-
System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka	
System otwierania/zamykania bagażnika za pomocą gestów	
HANDS-FREE ACCESS - bezdotykowe otwieranie bagażnika	
21. Pakiet Premium Plus .....	-
Wielokonturowe, dynamiczne fotele przednie z f. masażu i PRE-SAFE	
Dach szklany panoramiczny - elektryczny	
Tapicerka skórzana Nappa	
System nagłośnienia Burmester Surround	
Wspomaganie zamykania drzwi i bagażnika	
Pakiet Air-Balance	
HUD - wyświetlacz head-up	
Fotele przednie - wentylowane i ogrzewane	
Pakiet wspomagania asystenta jazdy Plus	
Pakiet pamięci foteli po stronie kierowcy i pasażera	
Pakiet zdalnego parkowania	
22. Pakiet bezpieczeństwa dla pasażerów tylnej kanapy .....	-
Poduszka powietrzna w pasach bezpieczeństwa z tyłu	
Podajnik pasa bezpieczeństwa	
23. Pakiet kierowcy AMG .....	-
Ograniczenie prędkości do 300 km/h	
24. Pakiet komfortowego ogrzewania wnętrza .....	-
Kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana	
Ogrzewany podłokietnik dla kierowcy i pasażera	
Podłokietnik przedni i tylni ogrzewany	
25. Pakiet wyposażenia nadwozia AMG Carbon .....	-
Lusterka boczne w obudowie z włókna węglowego	
Spojlery boczne oraz spojler tylny z nakładkami wykonanymi z włókna węglowego	
Poprzeczna podpora w spojlerze przednim z włókna węglowego	
26. Pilot do systemu Comand .....	-
27. Pilot zdalnego otwierania drzwi garażowych w lusterku wstecznym .....	-
28. Pilot zdalnego parkowania za pomocą smartfona .....	-
29. Podsufitka designo DINAMICA z mikrofazy - czarna .....	-
30. Rezygnacja z oznaczenia typu na klapie bagażnika .....	-
31. Roleta szyby tylnej, elektryczna .....	-
32. Rolety przeciwsłoneczne - drzwi tylne .....	-
33. System Individual Entertainment z tyłu .....	-
34. System nagłośnienia Burmester High-End Surround-Soundsystem .....	-
35. System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system .....	-
36. Szyba przednia, ogrzewana .....	-
37. Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne .....	-
38. Tuner radiowy cyfrowy DAB .....	-
39. Wielofunkcyjna telefonia - bezprzewodowe łączenie telefonu z zewnętrzną anteną	
GPS pojazdu .....	-

40. Wykończenie wnętrza AMG włókno węglowe / czerń fortepianu ..... -

Wyposażenie dodatkowe

- 1. BRABUS POWER XTRA B40-700 ..... -
- 2. Felgi 22 Brabus Monoblock ..... -

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

**Korekty**

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

- Regularność przeglądów serwisowych ..... -
- Wcześniejsze naprawy ..... -
- Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) ..... -
- historia pojazdu ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2024 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-10-2024

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	150 - 1000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 2000
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

### Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

### Uwagi ogólne - dot. wyceny

#### **Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

---

#### **Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

---

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

---

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

---

#### **Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

#### **Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

---

#### **Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

#### **Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

#### Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

#### **Kluczyki**

TAK

2

---

#### Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Wymagany przegląd BO. Pojazdu oklejony folią. Pomiar lakieru wykonany na folii. Aktywna kontrolka ciśnienia w oponach. Rysy na samochodzie.

#### Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tyl



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika



**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
Zestaw wskaźników - serwis



**Fot. 26.**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 28.**  
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą.



**Fot. 30.**  
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Tunel środkowy



**Fot. 32.**  
Kierownica (na wprost)

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



**Fot. 33.**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34.**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 36.**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 44.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 46.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 48.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 50.**  
Zdjęcie do protokołu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 52.**  
Zdjęcie do protokołu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 56.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 58.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 60.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 62.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 64.**  
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66.**  
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**  
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 68.**  
Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 70.**  
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**  
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 72.**  
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2