

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	94/06/02/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/012322
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Urządzenie medyczne HARMONY XL PRO
Nr fabryczny:	HXP022141
Data sporządzenia raportu:	12-02-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 12.02.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest urządzenie medyczne HARMONY XL PRO. Obsługuje różne typy laserów i innych źródeł światła takich jak laser Er: YAG 294 nm, Er: Glass 1540nm, Q-switch 1064nm i 532 nm, Nd: YAG 1064nm, światło podczerwone NIR, IPL, UV, LED, ultradźwięki Impact i Dye VI.

Urządzenie umożliwia łączenie różnych typów laserów i technologii podczas jednej procedury zabiegowej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	ALMA
Typ/model:	HARMONY XL PRO
Numer fabryczny:	HXP022141
Rok produkcji:	2022
Czas pracy:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Waga	60 kg
Wymiary	440x540x1250 mm
Zasilanie	230 V
Wyposażenie	Przewód zasilający Włącznik nożny

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Brak głowic uniemożliwia przejście do dalszego menu urządzenia. Brak możliwości pełnego sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- głowice – brak,
- okulary ochronne – brak,

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Na podstawie naklejki serwisowej oraz paszportu technicznego, następny serwis zaplanowano na 07.2025.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Paszport techniczny

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



