

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/17603/21/03/19
Nr zlecenia/szkody: 43900
Data zlecenia: 19-03-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzeczoznawcy:
Kamil Budzik
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0124619
Producent	ALFA ROMEO
Model	Stelvio 17-
Typ/wersja	Stelvio 2.0 Turbo First Edition Q4 aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1660
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	0
Rozstaw osi 1/2	2818
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	280/206
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	KR2FV90
VIN	ZARFAHLN4H7B58947
Data 1. rejestracji	26-02-2018
Data nast. bad. techn.	26-02-2023
Rok produkcji	2017 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	80 643 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Biały/zwykły

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Dunlop, SP Winter Sport 3D AO MFS	255/45 R20 101V	3,5 mm
	lewe	Dunlop, SP Winter Sport 3D AO MFS	255/45 R20 101V	4,0 mm
tylna	prawe	Dunlop, SP Winter Sport 3D AO MFS	255/45 R20 101V	4,0 mm
	lewe	Dunlop, SP Winter Sport 3D AO MFS	255/45 R20 101V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Air Quality system
2. Airbag 6 sztuk - przednie, boczne, kurtyny
3. Blokada otwarcia drzwi z wewnątrz - security lock
4. Czujnik pomiaru ciśnienia w oponach
5. Czujnik stref martwego pola z liniami crosowymi
6. Czujniki parkowania przód i tył
7. Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera
8. Dysze przednich wycieraczek podgrzewane
9. Dywaniki podłogowe
10. Felgi aluminiowe 20 First Edition z ogumieniem
11. Fotele przednie podgrzewane
12. Fotele przednie regulowane elektrycznie, ośmiostopniowo z pamięcią ustawień fotela kierowcy
13. Kamera cofania z dynamicznymi liniami
14. Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie
15. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
16. Koło kierownicy i gałka skrzyni biegów obszyte skórą luxury
17. Koło kierownicy podgrzewane
18. Koło kierownicy skórzane
19. Lakier pastelowy czerwony - Rosso Alfa
20. Listwa progowa z napisem Alfa Romeo
21. Lusterka boczne elektrochromatyczne
22. Lusterka boczne składane
23. Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie
24. Manetki aluminiowe w kolumnie kierownicy do zmiany biegów
25. Nakładki na pedały i podnóżek kierowcy - aluminiowe
26. Nawigacja Alfa Uconnect Nav (wyświetlacz 8,8)
27. Obrazowania szyb lakierowane w kolorze chromowanym
28. Obrazowania szyb lakierowane w kolorze czarnym
29. Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami po stronie kierowcy i pasażera
30. Otwieranie przednich drzwi bezkluczykowe - Keyless Entry
31. Oświetlenie zewnętrzne klamek drzwi
32. Podświetlenie białe LED strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi
33. Podświetlenie drzwi podczas otwarcia
35. Przyciski na ramionach kierownicy sterujące radiem/telefonem
36. Radio Alfa Connect 6,5 (wyśw. 6,5, USB, AUX, Bluetooth, Audio streaming, 8 głośników, Rotary pad)
37. Radio cyfrowe z systemem DAB
38. Reflektory Bi-ksenonowe 35W z funkcją AFS
39. Reflektory przednie LED do jazdy dziennej DRL
40. Regulacja kierownicy na wysokość i głębokość
41. Schowek w podłokietniku między przednimi fotelami
42. Spryskiwacze reflektorów
43. System ASR
44. System Audio Sound Theatre (wzmacniacz 400W, 9 głośników), z dodatkowym oświetleniem wnętrza
45. System ESP
46. System Start&Stop
47. System automatycznego włączania świateł drogowych
48. System kontroli trakcji
49. System kontroli zjazdu
50. System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu (LDW)
51. System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd (FCW)
52. Szyba przednia pokryta filmem chroniącym przed promieniami słonecznymi
53. Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
54. Szyby tylne, boczne przyciemnione
55. Tempomat
56. Tunel środkowy z podłokietnikiem
57. Uchwyty ISOFIX
58. Układ wydechowy podwójny
59. Wnętrze First Edition: Tapicerka skór. Pieno Fiore, Deska rozdzielcza z drewna naturalnego
60. Wnętrze - siedzenia: skóra perf. Lux: deska rozd. dwukolor., panele drzwi z elementami drewnianymi
61. Wyświetlacz 7 calowy pomiędzy zegarami/licznikami
62. Wyświetlacz 8,8 na desce rozdzielczej
63. Zaciski hamulców lakierowane na czarno
64. Zagłówek tylny środkowy
65. Zestaw naprawczy
66. Zintegrowany system hamulcowy (IBS)
67. Światła tylne w technologii LED

34. Port USB za przednimi siedzeniami

68. Zestaw naprawczy ogumienia

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier pastelowy biały - Alfa Bianco -
2. Mapa do nawigacji dla Europy Zachodniej na nośniku SD -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

- Wcześniejsze naprawy -
Stwierdzone braki i uszkodzenia ,stan dbałości -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-03-2021

Rzecznik DEKRA:
Kamil Budzik
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	200 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

dach lusterka boczne pokrywa tył oklejone folią ochronną

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Certyfikat gwarancji

	Kod Dealera 0075294	Nazwa Dealera DUKIEWICZ SP.J.	
	Kod modelu/wersji/serii 630LA10	Nr nadwozia 07B58947	Pieczęć Dealera DUKIEWICZ sp. J. DEALER FIAT * ALFA ROMEO ul. Jubilerska 6, 04-190 Warszawa tel. 51 51 100 NIP 113-00-70-620, REGON 01042703
	VIN ZARFAHLN4H7B58947	Nr rejestracyjny KR2FV90	
	Identyfikator dokumentu 3CE64246B2EC2C5520A0DA6C56A1254A		
Model STELVIO 2.0 TURBO BENZYNA 280 KM AT8 AWD STELVIO FIRST EDITION		Data rozpoczęcia gwarancji 2018-02-23	
Nazwisko i imię/Nazwa			

Fot. 23.

Książka serwisowa (dane pojazdu)

MODEL <u>Stelvio</u> PRZEGŁĄD ☒ WYMIANA OLEJU ☒ PRZEGŁĄD PRZEWIDZIANY DLA <u>45 000</u> STAN LICZNIKA W km <u>15 300</u> ZASTOSOWANO OLEJ/SILNIKOWY (NAZWA I KLASA I EPKOSCI) <u>Selenia</u> NR NADWOZIA <u>7B58947</u> DATA <u>23.03.2020</u> AUTO SPEKTRUM 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Powstańców Śląskich 24, 30-570 Kraków NIP 6793155917 REGON 1468261138 KRS 0000694333 SERWIS tel. 14 / 627 23 03 ul. Krakowska 197, 33-100 Tarnów	MODEL <u>Stelvio</u> PRZEGŁĄD ☒ WYMIANA OLEJU <u>+ fil pow i przysprz</u> PRZEGŁĄD PRZEWIDZIANY DLA <u>58 800</u> STAN LICZNIKA W km <u>58 800</u> ZASTOSOWANO OLEJ/SILNIKOWY (NAZWA I KLASA I EPKOSCI) <u>Selenia</u> NR NADWOZIA DATA <u>14.04.2020</u> MECHANIKA POJAZDOWA AUTO - SERWIS JANUSZ WIECZOREK 33-103 TARNÓW, ul. Krzyńska 106A tel./fax: (0-14) 25-10-10 kom. 860182572, NP 6731137367
--	---

Fot. 24.

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Wykładzina pokrywy komory silnika (Pęknięcie/Rozerwanie)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Szyba czołowa (Pęknięcie/Rozzerwanie)



Fot. 28.
Felga tylna prawa (Zdjęcie poglądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 30.
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 32.
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 34.
Fotel lewy (Zdjęcie pogładowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Fotel lewy (Pęknięcie/Rozerwanie)



Fot. 36.