

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/21527/26/03/11
Nr zlecenia/szkody: 24/054453
Data zlecenia: 11-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Damian Koch (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Częstochowa

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0139156
Producent	AUDI
Model	A4 Avant [8W] 19-24
Typ/wersja	A4 35 TFSI mHEV Advanced S tronic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1500
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2100
Rozstaw osi 1/2	2820
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	PY8996F
VIN	WAUZZZF42RA113092
Data 1. rejestracji	31-07-2024
Data nast. bad. techn.	31-07-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	64 551 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,5 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	245/40 18 93H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	245/40 18 93H	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 8 głośników
2. ABS
3. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
4. Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary
5. Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odbłaskowymi
6. Audi Connect
7. Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy
8. Audi connect Safety&Service
9. Audi parking system plus
10. Audi pre sense city
11. Czynniki chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
12. Dach w kolorze nadwozia
13. Dywaniki podłogowe przód
14. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
15. Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
16. Felgi aluminiowe 17 (5-ramienne) Dynamik z ogumieniem 225/50
17. Fotele przednie standardowe
18. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
19. Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
20. Hamulce tarczowe z przodu (16")
21. Hamulce tarczowe z tyłu (16")
22. Hamulec postojowy - elektromechaniczny
23. Immobilizer
24. Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city)
25. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą
26. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
27. Klimatyzacja automatyczna
28. Kluczyk z pilotem, z Safe lock
29. Komputer pokładowy z ekranem kolorowym
30. Końcówki układu wydechowego
31. Lakier uni
32. Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami
33. Listwy wokół szyb w kolorze czarnym (gumowe)
34. Lusterka w kolorze nadwozia
35. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
36. Lusterko boczne prawe (duże pole widzenia), wypukłe
37. Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
46. Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, z ograniczeniem prędkości 225/50/17
47. Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
48. Osłona podwozia dodatkowa
49. Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera
50. Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
51. Oświetlenie wnętrza
52. Podsufitka tkaninowa
53. Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
54. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
55. Podłoga dwustronna w bagażniku
56. Podłokietnik środkowy z przodu
57. Pokrywa bagażnika, elektryczne wspomaganie unoszenia i zamykania
58. Przygotowanie do funkcji na życzenie
59. Radio cyfrowe
60. Reflektory
61. Relingi dachowe w kolorze czarnym
62. Skrzynia biegów - 7-biegowa automatyczna
63. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
64. System Start/Stop
65. System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
66. Szyba przednia z izolacją akustyczną
67. Szyba tylna oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
68. Szyby termoizolacyjne
69. Tapicerka tkaninowa Index
70. Tempomat
71. Uchwyt do montażu gaśnicy
72. Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
73. Wariant dla niepalących
74. Wskaźnik ciśnienia w oponach
75. Wskaźnik techniczny UN-ECE
76. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
77. Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
78. Zagłówki przednie
79. Zawieszenie standardowe
80. Zbiornik paliwa - 54l
81. Zderzak, wzmocniony
82. Zestaw naprawczy do opon

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 38. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne | 83. Zestaw narzędzi samochodowych |
| 39. Mata na dno bagażnika | 84. Zestaw pedałów standardowy |
| 40. Mild hybrid | 85. Zestaw wskaźników |
| 41. Moduł danych Europa | 86. Złącze Bluetooth |
| 42. Ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h | 87. tiptronic |
| 43. Okładzina bagażnika | 88. Światła do jazdy dziennej |
| 44. Oparcie tylnych siedzeń składane | 89. Światła tylne LED |
| 45. Opony 225/50 R17 94Y | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) z ogumieniem 245/40 | - |
| 2. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 3. Fotele przednie sportowe | - |
| 4. Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana | - |
| 5. Koło zapasowe dojazdowe | - |
| 6. Lakier metalik | - |
| 7. MMI Navigation plus z MMI touch | - |
| 8. Reflektory LED i tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | - |
| Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami | |
| Lampy LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | |
| 9. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) | - |
| 10. Tapicerka tkaninowa System | - |
| 11. Zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-03-2026

Rzecznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Damian Koch (WSP)**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Łotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupki przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	150 - 200
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Łotnik tylny lewy	150 - 200
10	Pokrywa/klapa	150 - 200
11	Łotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupki przedni prawy	150 - 300
17	Łotnik przedni prawy	150 - 200

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- nie stwierdzono.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu

strona 6/39

wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak zaślepek w tylnej kanapie. Wymagana wymiana oleju od 3600km. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Ciężka praca drzwi prawych przednich, do weryfikacji serwisowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Tabliczka znamionowa



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Lampa tylna zew P - Inne 1



Fot. 48.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Światnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.


Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1




Fot. 56.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 58.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1