

Nr zlecenia: 47/11/08/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2026/08/11

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawca:

Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [R] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Ciągnik rolniczy	VIN:	A4012DRA4001282
Marka:	CLAAS	Nr rejestracyjny:	SK678R
Model pojazdu:	AXION 800 12.0t	Nr Info-Ekspert:	265-00088
Wersja:	810 C	Rok produkcji:	2014
Wskazanie licznika	6933 mtg		
Data pierwszej rejestracji	2014/09/01, (w Polsce: 2019/07/23)		
Data ważności badania technicznego	2024/10/03		
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	/ Komfortowa		
Dop. masa całkow.	13000 kg		
Rozstaw osi	2980 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	6728 ccm / 151kW (205KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	*Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	5	*Skrzynia biegów zsynchronizowana
2	*Kabina	6	*Układ hydrauliczny sterowany elektronicznie
3	*Klimatyzacja	7	*Wał odbioru mocy tylny
4	*Przedni układ zawieszenia narzędzi		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TRELLEBORG 480/70 R30 TM700	
Przednie prawe:	*TRELLEBORG 480/70 R30 TM700	
Tylne lewe:	*TRELLEBORG 580/70 R42 TM700	

Tylne prawe: *TRELLEBORG 580/70 R42 TM700

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Aktualność badań technicznych	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Artur Kawęcki

Wycena wykonana: Piotr Bałaziński

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	L	Rozerwany		
2	Drzwi boczne kabiny	P	Brak		
3	Pokrywa przednia			Brak zamka	
4	Opona koła przedniego	L		Brak możliwości uzupełnienia ciśnienia w oponie	

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.

WW

Wnętrze pojazdu nosi liczne zabrudzenia oraz przetarcia wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

W komorze silnika widoczne ślady demontażu na orurowaniu i instalacji elektrycznej
Brak zespołu turbosprężarki, układ dolotowy niekompletny
Układ chłodzenia niekompletny

JAZDA KONTROLNA

Podłączono do zasilania zewnętrznego w celu odczytania przebiegu
Ze względu na uszkodzenia brak możliwości uruchomienia silnika
Brak akumulatorów
Układ kierowniczy nie reaguje na poruszanie kołem kierownicy, brak możliwości wykonania skrętu.
Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 2 | Dowód rejestracyjny | NIE Okazano kopię pozwolenia czasowego |
| | Brak tablicy rejestracyjnej | |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Import indywidualny
- 2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62

C.1.1. PKO LEASING S.A. ODDZIAŁ W KATOWICACH		
C.1.2. 47219176700088		
C.1.3. 40-101 KATOWICE CHORZOWSKA 6		
C.2.1. PKO LEASING S.A. ODDZIAŁ W KATOWICACH		
C.2.2. 47219176700088		
C.2.3. 40-101 KATOWICE CHORZOWSKA 6		
C		
F.1	13000	F.2 13000 F.3 ---
G	8800	O.1 32000 O.2 3600
P.1	6788,00	P.2 184,00 P.3 D/---/---
S.1	2	S.2 --- L 2
POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:		
m.p.		
ADNOTACJE --PIERWSZA REJESTRACJA W KRAJU 2019-07-23--		

Fot. nr 63

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu