




DRUKARKA 3D FLASHFORGE AD1

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	29/10/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/005702
Nr fabryczny:	BBQA9500066
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 14.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest drukarka 3D FLASHFORGE AD1 przeznaczona do drukowania liter kanałowych wykorzystywanych w szyldach i logach reklamowych. Po wcześniejszym wykonaniu projektu w programie graficznym, należy go otworzyć w dedykowanym oprogramowaniu FlashAD. Znajduje zastosowanie w branży reklamowej.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Drukarka 3D
Producent:	Zhejiang Flashforge 3D Technology Co. Ltd.
Typ/model:	FLASHFORGE AD1
Numer fabryczny:	BBQA9500066
Czas pracy:	Brak
Rok produkcji:	Brak danych

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Rozmiar druku:	600x600x70 mm
Prędkość druku:	10 – 80 mm/s
Grubość druku:	0,2 – 0,4 mm
Średnica filamentu:	1,75 mm
Temperatura dyszy:	Max 260°C
Temperatura stołu:	100°C
Wymiary:	1070x975x485 mm
Masa własna:	50,2 kg
Moc:	1500 W
Zasilanie:	230V
Wyposażenie:	Wyświetlacz dotykowy 4,5"

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania przy użyciu zastępczego przewodu zasilającego – po podłączeniu urządzenie uruchomiło się, stwierdzone pęknięty wyświetlacz uniemożliwiający sterowanie. Urządzenie prowizorycznie zabezpieczone do transportu. Brak możliwości weryfikacji stanu głowicy. Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Konieczna weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- przewód zasilający – brak,
- wyświetlacz – pęknięty, uszkodzony,
- obudowa włącznika – pęknięta,

Stan urządzenia określa się jako przeciętny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, serwisowania.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

