

Nr zlecenia: 21/30/06/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/06/30

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WDB4632341X259962
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	ZSW22822
Model pojazdu:	G 500 MR`16 E6 463	Nr Info-Ekspert:	022-09432
Wersja:	4x4 (2)	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	23969 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/10/04		
Data ważności badania technicznego	2021/10/04		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	3490 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	3982 ccm / 310kW (421KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	8 / widlasty / 32		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego	32	Reduktor szosa/teren
3	Blokada mechanizmu różnicowego przedniego mostu	33	Reflektory bi-ksenonowe
4	Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu	34	Spryskiwacze reflektorów
5	Błotniki poszerzone w kolorze nadwozia	35	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy

6	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	36	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
7	Dywaniki welurowe	37	System Easy Entry
8	Filtr p/pyłkowy	38	System Eco Start/Stop
9	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	39	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Głośniki 9 szt.	40	System kontroli ciśnienia w oponach
11	Gniazdo 12V w bagażniku	41	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
12	Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń	42	System wspomagania nagłego hamowania BAS
13	Gniazdo 12V w przestrzeni na nogi pasażera	43	Szyby atermiczne
14	Instrukcja cyfrowa systemu COMAND Online	44	Szyby barwione zielone
15	Klimatyzacja automatyczna Thematic 2 strefowa	45	Światła mijania włączane automatycznie
16	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	46	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
17	Kurtyny powietrzne boczne	47	Tapicerka ze skóry
18	Lakier metalizowany	48	Tarcze kół aluminiowe 18" 5 podwójnych ramion (RM9) srebrne
19	Listwy progowe podświetlane	49	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
20	Listwy progowe z napisem "Mercedes-Benz"	50	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
21	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	51	Wspomaganie układu kierowniczego
22	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	52	Wycieraczka szyby tylnej włączana automatycznie przy biegu wstecznym
23	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	53	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	54	Wykończenie wnętrza drewnem orzechowym
25	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	55	Wyświetlacz wielofunkcyjny 11,4 cm kolorowy
26	Ośłona dolna chłodnicy	56	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
27	Ośłona dolna silnika	57	Zagłówki foteli przednich NECK-PRO
28	Oświetlenie Ambiente	58	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	59	Złącze Media Interface
30	Podłokietnik centralny przedni		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie regulowane elektrycznie
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 2 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą nappa
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą nappa
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet zabezpieczenia pojazdu
 - Autoalarm
 - Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 6 System COMAND Online ze zmieniarą DVD
 - Zmieniarza DVD
 - System COMAND Online
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 9 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Harmon Kardon Logic 7 Surround Sound
- 2 Okno dachowe regulowane elektrycznie
- 3 Pakiet Exclusive (dopłata)
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotele przednie klimatyzowane
 - Listwy progowe podświetlane
 - Podsufitka designo Dinamica
 - Fotel kierowcy wielokonturowy
 - Fotel pasażera wielokonturowy
 - Deska rozdzielcza pokryta skórą
- 4 +Pakiet stylizacji BRABUS
- 5 Pilot drzwi garażowych w lusterku wewnętrznym
- 6 Szyba przednia ogrzewana
- 7 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- 8 +Tarcze kół aluminiowe 22"
- 9 Zawieszenie z regulacją charakterystyki Comfort lub Sports

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 325/55 R22 116H SCORPION ATR TL	8,5
Przednie prawe:	PIRELLI 325/55 R22 116H SCORPION ATR TL	9,0
Tylne lewe:	PIRELLI 325/55 R22 116H SCORPION ATR TL	9,0
Tylne prawe:	PIRELLI 325/55 R22 116H SCORPION ATR TL	9,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Wartość ustalona na podstawie ofert sprzedaży na pojazdy podobne, uwzględniając stan utrzymania wycenianego pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Prowizoryczne zabezpieczenie na łączeniach		
2	Błotnik przedni	P	Prowizoryczne zabezpieczenie na łączeniach		
3	Pokrywa przednia		Wgnieciona, odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
4	Listwa górna dachu		Odpryski powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Słupek tylny	P	Wgnieciony		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-140 µm	
2	Błotnik przedni	L	120-140 µm	
3	Drzwi przednie	L	120-140 µm	
4	Drzwi tylne	L	120-140 µm	
5	Błotnik tylny	L	120-140 µm	
6	Błotnik przedni	P	120-140 µm	
7	Drzwi przednie	P	120-140 µm	
8	Drzwi tylne	P	120-140 µm	
9	Błotnik tylny	P	120-140 µm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-140 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Krata wlotu powietrza		Luźne mocowania		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
5	Zderzak tylny		Zarysowany		
6	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Panel sterowania - uszkodzone mocowanie		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD NAPĘDOWY**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Most napędowy przedni	Stwierdzono zapocenia olejowe w okolicy przegubu P		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | Nierównomierna praca silnika. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | Ograniczona moc. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Akumulator całkowicie rozładowany. Pojazd uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego. Zalecana wymiana akumulatora.

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- usterka silnika,
 - przegląd BF wymagany od 121 dni,
 - konieczna weryfikacja ciśnienia w ogumieniu,
- Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na ramie pojazdu zgodny z DR
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 04.10.2019 DATA PODPIS	X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 04.10.2019 DATA PODPIS	X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 04.10.2019 DATA PODPIS	
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 04.10.2019 DATA PODPIS	X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 04.10.2019 DATA PODPIS	X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 04.10.2019 DATA PODPIS	
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 04.10.2019 DATA PODPIS			

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data przebiegu rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - data pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F - numer identyfikacyjny pojazdu, G - data ważności, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, J - numer identyfikacyjny pojazdu, K - data ważności dowodu, L - data ważności dowodu, M - data ważności dowodu, N - data ważności dowodu, O - data ważności dowodu, P - data ważności dowodu, Q - data ważności dowodu, R - data ważności dowodu, S - data ważności dowodu, T - data ważności dowodu, U - data ważności dowodu, V - data ważności dowodu, W - data ważności dowodu, X - data ważności dowodu, Y - data ważności dowodu, Z - data ważności dowodu.

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od wydania dowodu rejestracyjnego wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 65

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu