

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/36441/25/05/20
commission/ damage No. : FUTURA
Date of commission: 20-05-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0139137
Manufacturer	AUDI
Model	A4 [8W] 19-
Type / version	A4 35 TFSI mHEV S tronic
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1510
Gross vehicle weight [kg]	2040
Wheelbase 1/2	2820
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1984
Engine Power [hp/kW]	150/110
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WD4027U
VIN / serial number	WAUZZZF48SN001928
Date of first registration	15-10-2024
Date of next. tech. test	28-10-2025
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	7 096 (read)
Body color / type of coating	black/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	245/40 18 97V	6,0 mm
	left	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	245/40 18 97V	6,0 mm
back	right	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	245/40 18 97V	7,0 mm
	left	GOODYEAR, ULTRAGRIP PERFORMANCE +	245/40 18 97V	7,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Accoustic windows
2. Alarm
3. Antilock-Brake-System (ABS)
4. Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
5. Audi Connect
6. Audi connect Safety&Service
7. Audi parking system plus
8. Audi pre sense city
9. Automatic climate control
10. Bluetooth interface
11. Bord entertainment: other accessories
12. Czynn timer chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
13. Dach w kolorze nadwozia
14. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated
15. ESP (Electronical Stabilizing Program)
16. Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
17. Exterior design: other
18. Exterior design: other
19. Exterior design: other
20. Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60
21. Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60
22. Floor mat
23. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
24. Free service 4 years or more, more than 60000 km
25. Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
26. Hamulce tarczowe z przodu (16")
27. Hamulce tarczowe z tyłu (16")
28. Hamulec postojowy - elektromechaniczny
29. Head airbags front, Head airbags rear, Side airbags rear
30. Interior decoration: other
31. Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city)
32. Kluczyk z pilotem, z Safe lock
33. Końcówki układu wydechowego
34. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel heated
35. Listwy wokół szyb w kolorze czarnym (gumowe)
36. Lusterko boczne prawe (duże pole widzenia), wypukłe
37. Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
38. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
39. Mild hybrid
44. Oparcie tylnych siedzeń składane
45. Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
46. Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera
47. Other
48. Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
49. Oświetlenie wnętrza
50. Podsufitka tkaninowa
51. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
52. Podłokietnik środkowy z przodu
53. Pokrywa bagażnika, automatycznie otwierana
54. Power steering
55. Przygotowanie do funkcji na życzenie
56. Radio cyfrowe
57. Reflektory
58. Seats: other
59. Skrzynia biegów - 7-biegowa automatyczna
60. Start/Stop system
61. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
62. Szyba tylna oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
63. Szyby termoizolacyjne
64. Tapicerka tkaninowa Index
65. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
66. Traffic sign recognition
67. Tyre pressure control (RDC)
68. Uchwyt do montażu gaśnicy
69. Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
70. Uni-Lackierung
71. Vehicle immobilizer
72. Wariant dla niepalących
73. Wskaźnik techniczny UN-ECE
74. Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
75. Zagłówki przednie
76. Zawieszenie standardowe
77. Zbiornik paliwa - 54l
78. Zderzak, wzmocniony
79. Zestaw naprawczy do opon
80. Zestaw narzędzi samochodowych
81. Zestaw pedałów standardowy
82. Zestaw wskaźników

- | | |
|--|-------------------------------|
| 40. Moduł danych Europa | 83. tiptronic |
| 41. Notchback | 84. Światła do jazdy dziennej |
| 42. Ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h | 85. Światła tylne LED |
| 43. On board computer | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 2. Hill holder | - |
| 3. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | - |
| 4. Light Alloy wheels 18" | - |
| 5. Pakiet optyczny | - |
| 6. Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy | - |
| 7. Pakiet promocyjny Comfort | - |
| Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa | |
| Podłokietnik przedni komfortowy | |
| Kluczyk komfortowy z funkcją Safelock | |
| 8. Pakiet promocyjny Exterieur | - |
| Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) | |
| Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą | |
| 9. Pakiet promocyjny Technology | - |
| Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący | |
| Audi Connect Nawigacja & Infotainment | |
| System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch | |
| Audi phone box | |
| Współpraca z LTE dla Audi phone box | |
| Audi Phone Box | |
| MMI Navigation plus z MMI touch | |
| 10. Rear-view mirror autodimming | - |
| 11. Reflektory LED i tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | - |
| Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami | |
| Lampy LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | |
| 12. Soundsystem | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

The specific type of the operation -
Uszkodzenia, stan. -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 05-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 28-05-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 6/30

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Pojazd TAXI.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

A photograph of the interior of an Audi A8, focusing on the driver's side. The steering wheel is black with the Audi logo in the center and silver accents. Behind the steering wheel is the instrument cluster with two analog gauges (speedometer and tachometer) and a central digital display showing '1454' and 'Circuit'. The dashboard features a large infotainment screen displaying a navigation map. The interior is illuminated with ambient lighting, visible as a blue glow on the left side of the dashboard.

[illegible]

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze




Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 37.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 38.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 42.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Fotel prz. lew. - Inne 1