

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/76201/25/10/06  
commission/ damage No. : 21/051350  
Date of commission: 06-10-2025

**DEKRA Poland - Headquarters**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Group of objects (Eurotax)   | jeeps                            |
| EC code (Eurotax)            | 0120036                          |
| Manufacturer                 | AUDI                             |
| Model                        | Q7 15-19                         |
| Type / version               | SQ7 4.0 TDI Quattro Tiptr.       |
| Body type                    | KOM                              |
| Number of doors / seats      | 5/5                              |
| Curb weight [kg]             | 2345                             |
| Gross vehicle weight [kg]    | 3030                             |
| Wheelbase 1/2                | 2996                             |
| Engine type                  | Automatic ignition               |
| Pollution reduction system   | KSC                              |
| Engine capacity [ccm]        | 3956                             |
| Engine Power [hp/kW]         | 435/320                          |
| Gearbox                      | automatic                        |
| Registration /record No.     | EWIYM92                          |
| VIN / serial number          | WAUZZZ4M1HD047537                |
| Date of first registration   | 12-04-2017                       |
| Date of next. tech. test     | 24-09-2025                       |
| Year of manufacture          | 2017                             |
| Readout [km]                 | 300 959 (read)                   |
| Body color / type of coating | black/double-layered, metallized |

**Tyres**

| axle  | Wheel | Manufacturer, type                    | Size           | Measured profile |
|-------|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| Front | right | GOODYEAR, EAGLE F1 SUV 4X4 ASYMETRIC2 | 285/45 20 112Y | 2,5 mm           |
|       | left  | GOODYEAR, EAGLE F1 SUV 4X4 ASYMETRIC2 | 285/45 20 112Y | 3,0 mm           |
| back  | right | PIRELLI, SCORPION VERDE               | 285/45 20 112Y | 4,0 mm           |
|       | left  | PIRELLI, SCORPION VERDE               | 285/45 20 112Y | 4,0 mm           |

Standard equipment by Eurotax

- |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Air suspension, Electronic controlled suspension                                                                                                              | 36. LED front dim light                                                                                               |
| 2. Alarm                                                                                                                                                         | 37. LED rear lights                                                                                                   |
| 3. Alcantara upholstery, Upholstery with leather inserts                                                                                                         | 38. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel, Steering wheel with gear-switches |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS)                                                                                                                                   | 39. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel with gear-switches                        |
| 5. Armrest (s) front                                                                                                                                             | 40. Light Alloy wheels 20"                                                                                            |
| 6. Automated High-beam assist                                                                                                                                    | 41. Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric                                                   |
| 7. Automatic climate control                                                                                                                                     | 42. Metal finish                                                                                                      |
| 8. Automatic dimlight activation, Rain sensor                                                                                                                    | 43. Other                                                                                                             |
| 9. Bluetooth interface                                                                                                                                           | 44. Other                                                                                                             |
| 10. Bluetooth interface, Bord communication: other, Bord entertainment: other accessories, Driver-information-system, Navigation system, On board monitor, Radio | 45. Other                                                                                                             |
| 11. Body-coloured bumpers                                                                                                                                        | 46. Other                                                                                                             |
| 12. Bord communication: other                                                                                                                                    | 47. Other                                                                                                             |
| 13. Bord communication: other                                                                                                                                    | 48. Other                                                                                                             |
| 14. Cargo net                                                                                                                                                    | 49. Other, Start/Stop system                                                                                          |
| 15. Child lock electric                                                                                                                                          | 50. Park Distance Control rear                                                                                        |
| 16. Child seat fixation                                                                                                                                          | 51. Power windows front, Power windows rear                                                                           |
| 17. Child seat fixation                                                                                                                                          | 52. Pre-Crash System                                                                                                  |
| 18. Cruise control                                                                                                                                               | 53. Pre-Crash System                                                                                                  |
| 19. Diminished spare wheel                                                                                                                                       | 54. Rear bench foldable in two separate parts                                                                         |
| 20. Driver airbag, Head airbags front, Head airbags rear, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger                                                     | 55. Rear-view mirror autodimming                                                                                      |
| 21. Driver seat electrically adjustable, Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric, Passenger seat electrically adjustable                 | 56. Remote controlled central locking                                                                                 |
| 22. Driver seat height adjustable, Passenger seat height adjustable                                                                                              | 57. Roof railing                                                                                                      |
| 23. Driver-information-system, On board computer, On board monitor                                                                                               | 58. Selectable driveline characteristics                                                                              |
| 24. ESP (Electronical Stabilizing Program)                                                                                                                       | 59. Servotronic                                                                                                       |
| 25. Electric tailgate                                                                                                                                            | 60. Side indicators                                                                                                   |
| 26. Exterior design: other                                                                                                                                       | 61. Soundsystem                                                                                                       |
| 27. Exterior design: other                                                                                                                                       | 62. Sport seats front                                                                                                 |
| 28. Exterior design: other                                                                                                                                       | 63. Steering wheel manually adjustable                                                                                |
| 29. Exterior design: other                                                                                                                                       | 64. Storage facilities in general                                                                                     |
| 30. Exterior lighting: other, Interior lights: other accessories                                                                                                 | 65. Textile upholstery                                                                                                |
| 31. Floor mat                                                                                                                                                    | 66. Tyre pressure control (RDC)                                                                                       |
| 32. Headlamp wash                                                                                                                                                | 67. Tyre pressure control (RDC)                                                                                       |
| 33. Heat reflecting windows                                                                                                                                      | 68. Uni-Lackierung                                                                                                    |
| 34. Heated seat driver, Heated seat passenger                                                                                                                    | 69. Vehicle immobilizer                                                                                               |
| 35. Interior: other                                                                                                                                              |                                                                                                                       |

Dealer's equipment (selected items)

1. 360 view camera, Blind spot warning, Other, Park Assistant ..... -  
 Asystent parkowania  
 Audi side assist z Audi pre sense rear - system ostrzegania o pojazdach w martwym polu lusterka  
 Kamery Top View

|                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2. 4 or more zone automatic climate control .....                                                                                                                   | - |
| 3. 4 wheel steering, Active body control, All wheel drive in general, Limited slip differential: other .....                                                        | - |
| Oś tylna, skrętna                                                                                                                                                   |   |
| Quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym                                                                                                                         |   |
| Zawieszenie z aktywną elektromechaniczną stabilizacją przechyłu pojazdu                                                                                             |   |
| 4. Adaptive Cruise Control, Lane control assistant, Other, Traffic sign recognition .....                                                                           | - |
| System rozpoznawania znaków ograniczających prędkość                                                                                                                |   |
| Tempomat z automatyczną kontrolą odległości z funkcją stop & go - Adaptive cruise control                                                                           |   |
| Audi Active Lane Assist - aktywny system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu                                                                          |   |
| Asystent jazdy w korkach                                                                                                                                            |   |
| Asystent skręcania                                                                                                                                                  |   |
| Asystent omijania                                                                                                                                                   |   |
| 5. Bord climate: other .....                                                                                                                                        | - |
| 6. Bord communication: other, CD autochanger .....                                                                                                                  | - |
| 7. Ceramic composite brakes .....                                                                                                                                   | - |
| 8. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Headrests front, Ventilated front seat .....                                                                        | - |
| Fotele konturowe z przodu z funkcją wentylacji                                                                                                                      |   |
| Zagłówki dla przednich foteli, komfortowe                                                                                                                           |   |
| Fotele z przodu z funkcją wentylacji                                                                                                                                |   |
| 9. Door mirror with memory, Door mirrors electrically foldable .....                                                                                                | - |
| 10. Driver seat electrically adjustable, Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable ..... | - |
| Elektryczna regulacja lędźwiowa foteli przednich                                                                                                                    |   |
| Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci                                                                                                           |   |
| 11. Glass sunroof fixed .....                                                                                                                                       | - |
| 12. Head-Up Display .....                                                                                                                                           | - |
| 13. Heated seat driver, Heated seat passenger, Rear seat heating .....                                                                                              | - |
| 14. Interior: other .....                                                                                                                                           | - |
| 15. Interior: other .....                                                                                                                                           | - |
| Podparcia w drzwiach w skórze                                                                                                                                       |   |
| Elementy konsoli środkowej obszyte skórą                                                                                                                            |   |
| Dolne poszycie drzwi w skórze                                                                                                                                       |   |
| Dolna część deski rozdzielczej obszyta skórą                                                                                                                        |   |
| 16. LED front dim light .....                                                                                                                                       | - |
| 17. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel, Steering wheel with gear-switches .....                                         | - |
| 18. Leather upholstery .....                                                                                                                                        | - |
| 19. Metallic paint .....                                                                                                                                            | - |
| 20. On board computer, On board monitor .....                                                                                                                       | - |
| 21. Other .....                                                                                                                                                     | - |
| 22. Other .....                                                                                                                                                     | - |
| 23. Other .....                                                                                                                                                     | - |
| Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej                                                                                                             |   |
| Czujniki odblokowania pokrywy bagażnika                                                                                                                             |   |
| Osłona przestrzeni bagażowej, elektryczna                                                                                                                           |   |
| 24. Seats: other .....                                                                                                                                              | - |
| 25. Side airbags rear .....                                                                                                                                         | - |
| 26. Soundsystem .....                                                                                                                                               | - |
| 27. Steering wheel electrically adjustable .....                                                                                                                    | - |
| 28. TV .....                                                                                                                                                        | - |
| 29. Tinted rear windows .....                                                                                                                                       | - |

## Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) .....

**Corrections**First registrationMileageEquipmentTyresOther

The validity of the technical examination ..... -  
State of the vehicle ..... -  
Earlier repairs ..... -  
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa ..... -  
Aktualna sytuacja rynkowa ..... -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 11-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.


Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

---

Date: 06-11-2025

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


| No. of controlled item | Controlled item     | Measured range of thickness of the lacquer coat [ $\mu\text{m}$ ] |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Front cover         | to 150                                                            |
| 2                      | Left front fender   | to 150                                                            |
| 3                      | Left front pillar   | to 150                                                            |
| 4                      | Left front wall     | 150 - 2000                                                        |
| 5                      | Roof                | to 150                                                            |
| 6                      | Left middle pillar  | to 150                                                            |
| 7                      | Left side sill      | to 150                                                            |
| 8                      | Left rear wall      | 150 - 2000                                                        |
| 9                      | Left side wall      | to 150                                                            |
| 10                     | Cover/tailgate      | 150 - 300                                                         |
| 11                     | Side right wall     | to 150                                                            |
| 12                     | Rear right door     | to 150                                                            |
| 13                     | Middle right pillar | to 150                                                            |
| 14                     | Front right door    | to 150                                                            |
| 15                     | Right side sill     | to 150                                                            |
| 16                     | Right front pillar  | to 150                                                            |
| 17                     | Right front fender  | to 150                                                            |

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

ksero pozwolenia czasowego

During the inspection the service book was presented and its number is given below:  
elektroniczna

**Information concerning the origin of the vehicle**

Lack of reliable data.

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

**Test drive**

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:  
ograniczenia placowe

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

**Anti-theft protection**

fabryczna

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Pierwsza rejestracja w kraju 27-10-2021. Brak półki bagażnika. Głośna praca drzwi przednich lewych. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Nietypowe odgłosy pochodzące z układu hamulcowego.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**

Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**

Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**

Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**

Tył



**Photo 8.**

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**

Bok lewy z tyłu



**Photo 10.**

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 13.**

Spód pojazdu przód



**Photo 14.**

Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Photo 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Photo 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 19.**  
Bagażnik



**Photo 20.**  
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 21.**  
Komora silnika



**Photo 22.**  
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**

Tabliczka znamionowa



**Photo 24.**

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Photo 26.**

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Photo 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 29.**

Konsola środkowa



**Photo 30.**

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 31.**  
Kierownica (na wprost)




**Photo 32.**  
Książka serwisowa – dane

# PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 33.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Photo 34.**

Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

**Photo 36.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 37.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 38.**


Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 39.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 40.**


Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 42.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 44.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**


Zdjęcie do protokołu



**Photo 46.**


Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 48.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Photo 50.**

Zderzak - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 51.**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 52.**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 53.**

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3



**Photo 54.**


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 55.**

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



**Photo 56.**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 57.**

Lampa przeciwmgielna tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 58.**

Lampa zespolona tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 59.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 60.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 61.**

Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 62.**

Spojler zderzaka tylnego - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 63.**

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



**Photo 64.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 65.**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 66.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 67.**


Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 68.**

Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 69.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Photo 70.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 71.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Photo 72.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 73.**


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Photo 74.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 75.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 76.**

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 77.**

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



**Photo 78.**

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 79.**


Podłokietnik środkowy przedni - Rysa/odprysk 1



**Photo 80.**

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 81.**

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



**Photo 82.**

Tapicerka drzwi przednich P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 83.**

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 84.**

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 85.**

Półka/roleta tylna - Inne 1