



MINICIĄGNIK KUBOTA B1-241

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	133/14/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/032123
Nr fabryczny:	KBTBADDRKN1033161
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 10.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest miniciągnik KUBOTA B1-241 do prac w rolnictwie, sadownictwie, firmach komunalnych.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Miniciągnik
Producent:	KUBOTA
Typ/model:	B1-241
Numer fabryczny:	KBTBADDRKN1033161
Data 1 rejestracji:	04.11.2022
Numer rejestracyjny:	WZ951J
Czas pracy:	115h
Rok produkcji:	2022

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa własna:	657kg
Moc silnika:	16,1 kW
Pojemność silnika:	1123 cm ³
Napęd:	4x4
Skrzynia biegów:	Manualna
Prędkość maks:	20 km/h
Udźwig tylnego podnośnika:	615 kg
Wypożenie:	Pług do odśnieżania AGROLAND RYŚ 150, szerokość lemiesza: 150cm, nr fabryczny: 000244, rok produkcji: 2022 Piaskarka DEXWAL

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową po placu w ograniczonym zakresie, wykonano próbę sterowania podnośnikiem tylnym bez obciążenia, uruchomienia wałka napędowego osprzętu tylnego oraz sterowania pługiem – nie stwierdzono nieprawidłowości. Do oględzin rozłączono hamulec nożny na prawe tylne koło – po wciśnięciu hamulca blokuje się. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz nieprawidłowości w warunkach roboczych.

Nie stwierdzono wycieków z silnika ani z układu hydraulicznego.

Brak możliwości odczytania numeru VIN wybitego na elemencie stałym – częściowo zasłonięty przez mocowania osprzętu.

Dodatkowo stwierdzono:

- pług - lemiesz gumowy wyrwany z mocowań, ogniska korozji,
- błotnik tylny L – ogniska korozji,
- błotnik tylny P – ogniska korozji,
- podnośnik tylny oraz ciągną - ogniska korozji,
- drzwi L – otwierają się tylko od wewnątrz,
- pokrywa silnika – zarysowania,
- lampy przednie – pęknięte uchwyty mocujące,

Stan wizualny przedmiotu ocenia się jako dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Do oględzin okazano jeden kluczyk do stacji.

Dokonano sprawdzenia w bazie CEPIK. Przegląd ważny do 04.11.2025. Brak ważnego przeglądu.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Kopia dowodu rejestracyjnego

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej

weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA













