

Nr zlecenia: 74/03/04/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 03.04.2025

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	Z F A 2 6 3 0 0 0 6 N 5 1 1 1 1
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	WZ859JV
Model pojazdu:	Doblo Cargo 1.4 16V MR`15 E6d 2.5t	Nr Info-Ekspert:	045-05172
Wersja:	Dynamic	Rok produkcji:	2019
Wskaźnik drogowości	66486 km		
Data pierwszej rejestracji	28.11.2019		
Data ważności badania technicznego	19.03.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita / Ładowność	2265 kg* / 824 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3105 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 88kW (120KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6d		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujnik temperatury zewnętrznej	14	Poduszka powietrzna pasażera
2	Drzwi boczne lewe przesuwne	15	Półka na drobne przedmioty zamykana na klucz
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	16	Półka pod sufitem
4	Fotel kierowcy z zagłówkiem i regulacją typu "passive"	17	Przygotowanie do montażu radia

5	Fotel pasażera regulowany	18	Radioodtwarzacz VP1 MP3 Bluetooth
6	Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	19	Roleta do bagażnika
7	Klimatyzacja	20	Siedzenia tylne dzielone
8	Kolumna kierownicy regulowana	21	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Koło zapasowe pełnowymiarowe	22	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Kolpaki kół	23	Zamek centralny zdalnie sterowany
11	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	24	Zamek dead locking
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	25	Zderzaki w kolorze nadwozia
13	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Pakiet Eco
 - Akumulator 105 Ah
 - Alternator 180 A
 - System Start/Stop
- 2 System ESC
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
 - System p/poślizgowy MSR
 - System wspomagania nagłego hamowania HBA
 - System kontroli trakcji ESC
 - System wspomagania ruszania na wzniesieniu Hill Hold Control

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Hak holowniczy
- 2 Kierownica pokryta skórą
- 3 Klimatyzacja automatyczna (dopłata)
- 4 Podłokietnik centralny przedni
- 5 Radio Uconnect z ekranem dotykowym 5"+system nawigacji + tuner cyfrowy (dopłata)
 - System nawigacji satelitarnej
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Radioodtwarzacz Uconnect z ekranem dotykowym 5"
- 6 Sterowanie radiem w kierownicy
- 7 Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Światła p/mgielne przednie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 195/60 R16C 99/97H CARGO MARATHON TL	5,0
Przednie prawe:	GOODYEAR 195/60 R16C 99/97H CARGO MARATHON TL	5,0
Tylne lewe:	GOODYEAR 195/60 R16C 99/97H CARGO MARATHON TL	6,7
Tylne prawe:	GOODYEAR 195/60 R16C 99/97H CARGO MARATHON TL	6,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Wgniecioną z zarysowaniami powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	L	Wgnieciony		
6	Błotnik tylny	P	Wgnieciony		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-160 µm	
2	Błotnik przedni	L	130-160 µm	
3	Drzwi przednie	L	130-160 µm	
4	Drzwi tylne	L	130-160 µm	
5	Błotnik tylny	L	130-160 µm	
6	Błotnik przedni	P	130-160 µm	
7	Drzwi przednie	P	130-160 µm	
8	Drzwi tylne	P	130-160 µm	
9	Błotnik tylny	P	130-160 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przecięty bok opony		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Akumulator całkowicie rozładowany. Pojazd uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego. Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- usterka silnika

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Do oględzin okazano kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego. |
| 3 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybitny na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu