

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	27/07/02/2025/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	01333/PR/23
<b>Wykonawca raportu:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Zestaw uprawowo-siewny Agromasz, siewnik SN300 z agregatem ANA30
<b>Nr fabryczny:</b>	176
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	21-02-2025r.



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing.

## Przedmiot raportu

W dniu 14-02-2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Tarczynie.

Przedmiotem raportu jest zestaw uprawowo-siewny Agromasz, siewnik SN300 z agregatem ANA30.

### Dane identyfikacyjne:

<b>Nazwa:</b>	Zestaw uprawowo-siewny
<b>Producent:</b>	Agro-masz,
<b>Typ/model:</b>	siewnik SN300 agregat ANA30
<b>Numer fabryczny:</b>	176
<b>Rok produkcji:</b>	2022

### Podstawowe dane techniczne:

<b>Szerokość robocza:</b>	3m
<b>Pojemność skrzyni nasiennej:</b>	700l
<b>Redlice:</b>	stopkowe
<b>Masa własna zestawu:</b>	2060kg
<b>Ilość zębów:</b>	20
<b>Ilość redlic:</b>	24
<b>Zapotrzebowanie mocy ciągnika:</b>	100-150KM
<b>Wydajność:</b>	2,7ha/h

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, nie posiada napędu własnego – brak możliwości sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności. Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne w postaci zarysowań i drobnych wgnieceń. Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych mających wpływ na sprawność techniczną.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Nie odnaleziono tabliczki znamionowej agregatu. Według oświadczenia użytkownika uległa uszkodzeniu.

Okazano fakturę zakupową.

#### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### **CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## **Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## **Załączniki**

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.















