

Nr zlecenia: 117/27/06/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/06/27

#### Zleceniodawca:

PKO Leasing  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

#### Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                   | Dane: [D] VII-2025 |                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód ciężarowy do 3.5t        | VIN:               | VF1MA000170444012 |
| Marka:                                       | RENAULT                           | Nr rejestracyjny:  | WR338FU           |
| Model pojazdu:                               | Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6d 3.5t | Nr Info-Ekspert:   | 031-09562         |
| Wersja:                                      | L3H2 Pack Clim                    | Rok produkcji:     | 2022              |
| Wskazanie drogomierza                        | 26145 km                          |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2022/12/30                        |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2025/12/30                        |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 4 drzwiowy 3 osobowy       |                    |                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 3500 kg / 1319 kg                 |                    |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna      |                    |                   |
| Rozstaw osi                                  | 4332 mm                           |                    |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym            |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 2299 ccm / 100kW (136KM)          |                    |                   |
| Doładowanie                                  | Turbosp. z chłodn. powietrza      |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                       |                    |                   |
| Norma spalin                                 | E6d                               |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni        |                    |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                  |      |                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                       | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                 |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół        | 18   | Poduszka powietrzna kierowcy                               |
| 2                       | Asystent wiatru bocznego                         | 19   | Schówek na rękawiczki wysuwany Easy Life                   |
| 3                       | Drzwi boczne prawe przesuwne                     | 20   | Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek |
| 4                       | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni | 21   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP              |

|    |                                                                                                           |    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 5  | Fartuchy p/błotne przednie                                                                                | 22 | System wspomagania awaryjnego hamowania EBA                     |
| 6  | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego                                                            | 23 | System wspomagania ruszania pod górę                            |
| 7  | Fotel pasażera podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, część środkowa składana w stolik | 24 | Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym |
| 8  | Gniazdo do podłączenia akcesoriów w przestrzeni ładunkowej                                                | 25 | Ścianka działowa wysoka bez okna                                |
| 9  | Klimatyzacja                                                                                              | 26 | Światła do jazdy dziennej LED                                   |
| 10 | Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi                                              | 27 | Tapicerka "Kombo"                                               |
| 11 | Kolumna kierownicy regulowana                                                                             | 28 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                       |
| 12 | Koło zapasowe                                                                                             | 29 | Wspomaganie układu kierowniczego                                |
| 13 | Kołpaki kół Mini                                                                                          | 30 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu                                |
| 14 | Komputer pokładowy                                                                                        | 31 | Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi                     |
| 15 | Lusterko Wide View                                                                                        | 32 | Wyłożenie ściany tylnej kabiny                                  |
| 16 | Ośłona chłodnicy z chromowanymi elementami                                                                | 33 | Zbiornik paliwa 80l                                             |
| 17 | Podłokietnik fotela kierowcy                                                                              |    |                                                                 |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth + USB  
Radioodtwarzacz CD  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Radioodtwarzacz MP3

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Pakiet Control 2  
Światła p/mgielne przednie  
Ogranicznik prędkości  
Czujniki cofania
- Pakiet Załadunek 1/3/5  
Wyłożenie ścian bocznych płytą do pełnej wysokości  
Wyłożenie podłogi w przestrzeni ładunkowej płytą antypoślizgową

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                    | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *BRIDGESTONE 225/65 R16 112R DURAVIS R 660 TL | 6,0          |
| Przednie prawe: | *BRIDGESTONE 225/65 R16 112R DURAVIS R 660 TL | 6,0          |
| Tylne lewe:     | *BRIDGESTONE 225/65 R16 112R DURAVIS R 660 TL | 6,5          |
| Tylne prawe:    | *BRIDGESTONE 225/65 R16 112R DURAVIS R 660 TL | 6,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ     | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE              | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                 | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                      |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd  | ( - ) |
| Weryfikacja komunikatów komp. pokł. | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                 | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni        | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia       |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne     | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Ściana boczna nadwozia | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 5    | Drzwi tyłu nadwozia    |       | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 120-160 µm           |      |
| 2    | Błotnik przedni     | L     | 120-160 µm           |      |
| 3    | Drzwi przednie      | L     | 120-160 µm           |      |
| 4    | Poszycie boku       | L     | 120-160 µm           |      |
| 5    | Błotnik tylny       | L     | 120-160 µm           |      |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 120-160 µm           |      |
| 7    | Błotnik przedni     | P     | 120-160 µm           |      |
| 8    | Drzwi przednie      | P     | 120-160 µm           |      |
| 9    | Drzwi tylne         | P     | 120-160 µm           |      |
| 10   | Błotnik tylny       | P     | 120-160 µm           |      |
| 11   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 120-160 µm           |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu                 | L / P | Rodzaj uszkodzenia        | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------|-------|---------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                |       | Zarysowany, brak zaślepki |      |         |
| 2    | Listwa ochronna drzwi tylnych  | P     | Zarysowania               |      |         |
| 3    | Listwa ochronna ściany bocznej | P     | Zarysowania               |      |         |
| 4    | Zderzak tylny                  |       | Zarysowany                |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń ładunkowa nosi również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia (zarysowania, wgniecenia, itp.)

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

| L.p. | Nazwa elementu                             | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego | Poziom płynu poniżej minimum |      |         |
| 2    | Ośłona górna silnika                       | Wyrwane fragmenty            |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu                     | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- sprawdź czujniki parkowania,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |        |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK    |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

---

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8





Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16





Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32






Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

**RZECZPOSPOLITA POLSKA**  
**POZWOLENIE CZASOWE**

PREZYDENT MIASTA RADOMIA  
26-600 RADOM  
KILINSKIEGO 30  
ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 1

**A** **WR 338FU**

D.1 RENAULT  
D.2 MA  
D.3 FM 00M06UY113J3T0  
MASTER

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE  
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ 1319 NAIWIEKSZY DOP. NACISK OSI 20,58

**E** VF1MA000170444012

**B** 2022-12-30 | **I** 2022-12-30 | **H** 2023-01-29

SERIA PC/AAK 2009695

Fot. nr 43

C.1.1. PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RADOMIU  
C.1.2. 47219176700070  
C.1.3. 26-610 RADOM  
JACKA MAŁCZEWSKIEGO 24  
C.2.1. PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RADOMIU  
C.2.2. 47219176700070  
C.2.3. 26-610 RADOM  
JACKA MAŁCZEWSKIEGO 24

**C**

|     |         |     |        |     |           |
|-----|---------|-----|--------|-----|-----------|
| F.1 | 3500    | F.2 | 3500   | F.3 | 6000      |
| G   | 2181    | O.1 | 2500   | O.2 | 750       |
| P.1 | 2299,00 | P.2 | 100,00 | P.3 | D/---/--- |
| S.1 | 3       | S.2 | ---    | L   | 2         |

POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:

m. p.

(PODPIS)

ADNOTACJE

Fot. nr 44

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*