

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	66/12/06/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/029162
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Wypożyczenie warsztatu
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia raportu:	17-06-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 16.06.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest wyposażenie warsztatu w skład którego wchodzi:

- przetłaczarka do tarcz hamulcowych UNI-TROL BL-1718,
- pompa sprężarkowa Airpress B7000,

Dane identyfikacyjne i techniczne przetaczarki

Producent:	UNI-TROL
Typ/model:	BL-1718
Numer fabryczny:	07190003
Rok produkcji:	2021
Moc:	0,75 kW
Posuw:	8,5 mm/min
Maks grubość tarczy:	39 mm
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Lampka Zestaw akcesoriów

Dane identyfikacyjne i techniczne pompy

Producent:	Airpress
Typ/model:	B7000 (4116091015)
Numer fabryczny:	3833620028
Rok produkcji:	2022
Zalecany silnik:	7,5 kW
Maks ciśnienie:	11 bar
Maks obroty spężarki:	1350 obr/min

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenia znajdują się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin przetłaczarkę podłączono do zasilania i uruchomiono – nie stwierdzono nieprawidłowości. Do pracy pompy sprężarkowej wymagany montaż i napęd poprzez silnik. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków kompletacji w warunkach pracy.

Urządzenia noszą typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, ślady korozji itp.

Stan wizualny określa się jako dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Do oględzin nie przedstawiono historii serwisowania, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcja do przetłaczarki UNI-TROL

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.





