

Nr zlecenia: 112/25/08/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2026/08/25

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [D] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	W1V3UCFZ9SP767650
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	EL2RE62
Model pojazdu:	314 eSprinter MR`24 3.5t	Nr Info-Ekspert:	022-13193
Wersja:	Pro 81kW	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza	3063 km		
Data pierwszej rejestracji	2026/02/13		
Data ważności badania technicznego	2029/02/13		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3500 kg / 614 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu	2 / tylny zblokowany (4x2)		
Rozstaw osi	4325 mm		
Jednostka napędowa	elektryczna		
Moc silnika	100kW (136KM)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	36	Przygotowanie do usług zdalnych i nawigacyjnych
2	Asystent martwego pola lusterek	37	Przygotowanie do usług zdalnych plus
3	Asystent prędkości inteligentny	38	Radio cyfrowe DAB
4	Asystent układu hamulcowego aktywny	39	Schoweki nad przednią szybą dla kierowcy i pasażera
5	Asystent utrzymania pasa ruchu aktywny	40	Stopień tylny
6	Asystent wiatru bocznego	41	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	42	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Czujnik deszczu	43	System multimedialny MBUX z ekranem dotykowym 10,25"

9	Dogrzewacz elektryczny PTC	44	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Drzwi boczne prawe przesuwne	45	System połączenia alarmowego
11	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	46	System rozpoznawania obecności fotelika dziecięcego
12	Fotel kierowcy podgrzewany	47	System wspomagania ruszania pod górę
13	Fotel kierowcy z pełną regulacją	48	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Fotel pasażera regulowany	49	Szyby przyciemniane
15	Funkcja Hold	50	Ścianka działowa bez okna
16	Funkcja wzywania pomocy	51	Światła boczne obrysowe
17	Gniazdo 12V dodatkowe	52	Światła do jazdy dziennej
18	Hamulec postojowy elektryczny	53	Światła mijania włączane automatycznie
19	Immobilizer	54	Światła stop adaptacyjne
20	Kabel do ładowania, Typ 2, 3x20A, 5 m długości	55	Światła z regulacją kąta pochylenia
21	Kamera cofania	56	Światło cofania w zderzaku
22	Kierownica wielofunkcyjna	57	Tablica wskaźników zintegrowana z kolorowym wyświetlaczem 5,5"
23	Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna	58	Tapicerka materiałowa czarna "Maturin"
24	Klimatyzacja wstępna	59	Tarcze kół stalowe 16"
25	Kolumna kierownicy regulowana	60	Tempomat
26	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	61	Uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych
27	Ładowarka pokładowa DC 50 kW 400V	62	Uchwyt do wsiadania przy drzwiach tylnych z prawej
28	Moduł komunikacyjny z kartą SIM	63	Uchwyt holowniczy z tyłu
29	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	64	Uchwyty wejściowe dla kierowcy i pasażera
30	Ogranicznik prędkości	65	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
31	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	66	Wspomaganie układu kierowniczego
32	Poduszka powietrzna kierowcy	67	Wyłożenie podłogi w przestrzeni ładunkowej tworzywem
33	Poduszka powietrzna pasażera	68	Wyłożenie ściany tylnej kabiny
34	Przygotowanie do montażu gniazda elektrycznego haka holowniczego	69	Zamek centralny zdalnie sterowany
35	Przygotowanie do nawigacji		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Fotel pasażera podgrzewany
- Integracja ze smartfonem
System Apple Carplay
Funkcja Android Auto
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica pokryta skórą
- Koło zapasowe
- Oświetlenie przedziału ładunkowego LED
- Reflektory LED High Performance

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 225/75 R16C 121/120R VAN CONTACT ECO	7,8
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 225/75 R16C 121/120R VAN CONTACT ECO	7,8
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 225/75 R16C 121/120R VAN CONTACT ECO	7,5
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 225/75 R16C 121/120R VAN CONTACT ECO	7,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnia się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Oględziny wykonał: Artur Kawęcki
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Pojazd zakupiony w roku 2026 jako nowy. Wartość bazową dla wycenianego pojazdu przyjęto na podstawie bazy Info-Expert.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Ściana boczna nadwozia	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Zawias lewy - zarysowania	Emblemat - uszkodzony	

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-100	
2	Dach		70-100	
3	Blotnik przedni	L	70-100	
4	Drzwi przednie	L	70-100	
5	Poszycie boku	L	70-100	
6	Blotnik tylny	L	70-100	
7	Drzwi tyłu nadwozia		70-100	
8	Blotnik przedni	P	70-100	
9	Drzwi przednie	P	70-100	
10	Drzwi tylne	P	70-100	
11	Blotnik tylny	P	70-100	
12	Drzwi tyłu nadwozia		70-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznaczają to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Stopień tylny		Pęknięty, odkształcenia, zarysowania		
2	Zderzak tylny		Odkształcenia, zarysowania, pęknięcie		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 2 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 5 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Okazano kopię Pozwolenia Tymczasowego |
| 3 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu