

Nr zlecenia: 40/24/07/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 5.08.2026

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy *	VIN:	SALZA2BN9PH223134
Marka:	LAND ROVER	Nr rejestracyjny:	WZ947JY
Model pojazdu:	Range Rover Evoque 2.0 Diesel MHEV MR`19 E6Nr Info-Ekspert:		072-00988
Wersja:	R-Dynamic SE	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	55076 km		
Data pierwszej rejestracji	25.06.2024		
Data ważności badania technicznego	25.06.2027		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całk.	2490 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1999 ccm / 150kW (204KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Grafitowy 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent martwego punktu
- 3 Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist)
- 4 Asystent świateł drogowych automatyczny AHBA
- 5 Asystent wspomagający utrzymanie prawidłowego pasa ruchu
- 6 Audio System Meridian 380W

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 31 Pedaly z metalowym wykończeniem
- 32 Podsufitka Morzine w kolorze Ebony
- 33 Poduszka powietrzna kierowcy
- 34 Poduszka powietrzna pasażera
- 35 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 36 Poziomowanie świateł przednich

7	Autoalarm perymetryczny	37	automatyczne
8	Dach standardowy	38	Radio cyfrowe DAB
9	Dach w kolorze nadwozia	39	Reflektory przednie Premium LED
10	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie	40	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
11	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	41	System incontrol Pivi Pro (z nawigacją)
12	Hamulec postojowy elektryczny EPB	42	System Apple Carplay
13	Immobilizer	43	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
14	Kamera cofania	44	System elektronicznej kontroli trakcji ETC
15	Kierownica pokryta skórą z pokrywą poduszki powietrznej wykonaną z tworzywa sztucznego	45	System hamowania awaryjnego autonomiczny
16	Klamki zewnętrzne wysuwane	46	System kontroli zjazdu HDC
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	47	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
18	Kolumna kierownicy regulowana	48	System monitorujący zmęczenie kierowcy
19	Kurtyny powietrzne boczne	49	System napędu Torque Vectoring
20	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane z doświetlaniem podłoża, lusterko kierowcy ściemniane automatycznie	50	System ostrzegania przed kolizją z tyłu
21	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	51	System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
22	Manetki zmiany biegów w kolorze Satin Chrome	52	Tapicerka ze skóry Grained w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony/Ebony
23	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	53	Tarcze kół aluminiowe 20" 5-ramienne (wzór 5079) Gloss Sparkle Silver
24	Nakładki metalowe progów przednich oraz metalowa listwa bagażnika	54	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Napęd na cztery koła efektywny	55	Wykończenie wnętrza Gradated Linear Dark Aluminium
26	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	56	Wyświetlacz rozkładany 10"
27	Opony całoroczne	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	58	Zawieszenie pasywne
29	Oświetlenie wnętrza	59	Zbiornik DEF (Diesel Exhaust Fluid)
30	Pakiet Remote (subskrypcja na czas gwarancji podstawowej)	60	Zegary analogowe z centralnie wyświetlaczem TFT
			Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotele przednie regulowane w 12/10 kierunkach, fotel kierowcy z pamięcią położenia, podłokietnik si
Podłokietnik siedzeń tylnych
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany w 12 kierunkach (2 manualnie, 10 elektrycznie)
Fotel pasażera regulowany w 10 kierunkach (2 manualnie, 8 elektrycznie)
- Kierunkowskazy przednie i tylne dynamiczne
Kierunkowskazy tylne dynamiczne
Kierunkowskazy przednie LED dynamiczne
- Pakiet Power Base
Gniazdo 12V w bagażniku x1
Gniazdo 12V dla tylnego rzędu siedzeń x1
Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń x1
Port USB 3.0 (Charge&Connect) 2x
- System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
System rozpoznawania znaków drogowych
Ogranicznik prędkości adaptacyjny
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat aktywny z asystentem Stop & Go
Tempomat aktywny
System Stop & Go

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach panoramiczny regulowany elektrycznie z roletą przeciwsłoneczną
Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
Roleta dachowa sterowana elektrycznie
- 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach, podgrzewane, fotel kierowcy z pamięcią (dopłata)
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 14 kierunkach
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 14 kierunkach
- 3 Klimatyzacja automatyczna, 2 strefowa z nawiewami dla drugiego rzędu siedzeń i przyciskami do kontroli temperatury dla d
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Nawiew powietrza na siedzenia w 2 rzędzie
- 4 Lakier metalizowany Premium Carpathian Grey
- 5 Pakiet Dynamic Handling
Tryb dynamiczny konfigurowalny
Zawieszenie adaptacyjne (Adaptive Dynamics)
Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym
- 6 Szyba przednia ogrzewana
- 7 Szyby tylne (od słupka B) przyciemniane
- 8 Tapicerka ze skóry perforowanej Windsor w kolorze Ebony z wnętrzem Ebony/Ebony (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 235/50 R20 104W XL SCORPION ZERO ALL SEASON JLR	5,0
Przednie prawe:	PIRELLI 235/50 R20 104W XL SCORPION ZERO ALL SEASON JLR	5,0
Tylne lewe:	PIRELLI 235/50 R20 104W XL SCORPION ZERO ALL SEASON JLR	6,5
Tylne prawe:	PIRELLI 235/50 R20 104W XL SCORPION ZERO ALL SEASON JLR	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Artur Kawęcki

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których

nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-140	
2	Dach		100-140	
3	Błotnik przedni	L	100-140	
4	Drzwi przednie	L	100-140	
5	Drzwi tylne	L	100-140	
6	Błotnik tylny	L	100-140	
7	Błotnik przedni	P	100-140	
8	Drzwi przednie	P	100-140	
9	Drzwi tylne	P	100-140	
10	Błotnik tylny	P	100-140	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
2	Wkład lusterka	P	Pęknięty		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Pęknięta		

4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej, zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Na zestawie wskaźników widnieje komunikat o usterce skrzyni biegów oraz niskim stanie naładowania akumulatora. Według użytkownika pojazdu pęknięciu uległ korbowód silnika.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Brak próby ruchowej ze względu na rozładowany akumulator oraz uszkodzenie silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1szt. okazano
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75







Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu