

Nr zlecenia: 116/20/08/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2026/08/20

**Zleceniodawca:**PKO Leasing  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa**Rzecznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] VIII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**VIN: **W1VVUCFZ3S4431180**Marka: **MERCEDES-BENZ**Nr rejestracyjny: **ST049AA**Model pojazdu: **112 eVito MR`24 3.2t**Nr Info-Ekspert: **022-13150**Wersja: **60kWh**Rok produkcji: **2024**

Wskazanie drogomierza

52983 km

Data pierwszej rejestracji

2024/08/22

Data ważności badania technicznego

2027/08/22

Rodzaj nadwozia

furgon 4 drzwiowy 2 osobowy

Dop. masa całkow. / Ładowność

3200 kg / 880 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu

2 / przedni (4x2)

Rozstaw osi

3430 mm

Jednostka napędowa

elektryczna

Moc silnika

85kW (116KM)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Biały 2-warstwowy typu uni

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent martwego pola lusterek
- 3 Asystent prędkości inteligentny
- 4 Asystent układu hamulcowego aktywny
- 5 Asystent utrzymania pasa ruchu aktywny
- 6 Asystent wiatru bocznego
- 7 Dogrzewacz elektryczny PTC
- 8 Drzwi boczne prawe przesuwne
- 9 Drzwi tyłu nadwozia podnoszone

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 30 Przegroda przestrzeni bagażowej
- 31 Przygotowanie do nawigacji
- 32 Przygotowanie do usług zdalnych i nawigacyjnych
- 33 Radio cyfrowe DAB, DAB+
- 34 Reflektory halogenowe
- 35 Sygnalizacja akustyczna zbliżającego się pojazdu (w zakresie prędkości 0-30km/h)
- 36 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 37 System Eco Start/Stop
- 38 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

|    |                                                        |    |                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 10 | Fotel kierowcy podgrzewany                             | 39 | System hamowania awaryjnego BAS                                 |
| 11 | Fotel kierowcy regulowany manulanie w 6 kierunkach     | 40 | System kontroli ciśnienia w oponach                             |
| 12 | Funkcja Hold                                           | 41 | System ładowania AC 11kW / DC 50kW                              |
| 13 | Funkcja wzywania pomocy                                | 42 | System multimedialny MBUX z ekranem dotykowym 10,25"            |
| 14 | Gniazdo 12V                                            | 43 | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR                     |
| 15 | Hamulec postojowy elektryczny                          | 44 | System połączenia alarmowego                                    |
| 16 | Hamulec postojowy nożny                                | 45 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA                    |
| 17 | Immobilizer                                            | 46 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                          |
| 18 | Kabel do ładowania, Typ 2, 3x20A, 5 m długości         | 47 | Szyby przyciemniane                                             |
| 19 | Kamera cofania                                         | 48 | Światła mijania włączane automatycznie                          |
| 20 | Kierownica wielofunkcyjna                              | 49 | Światła stop adaptacyjne                                        |
| 21 | Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna                 | 50 | Tapicerka materiałowa czarna "Caluma"                           |
| 22 | Klimatyzacja wstępna                                   | 51 | Tarcze kół aluminiowe 17"                                       |
| 23 | Kolumna kierownicy regulowana                          | 52 | Tarcze kół stalowe 17"                                          |
| 24 | Moduł komunikacyjny z kartą SIM                        | 53 | Tempomat                                                        |
| 25 | Oś przednia wzmocniona                                 | 54 | Usługi łącznościowe e-ładowanie Premium                         |
| 26 | Poduszka powietrzna kierowcy                           | 55 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej                                |
| 27 | Poduszka powietrzna pasażera                           | 56 | Wyłożenie ścian bocznych przestrzeni ładunkowej płytą pilśniową |
| 28 | Poduszka powietrzna Thorax chroniąca miednicę kierowcy | 57 | Wyświetlacz wskaźników 5,5" kolorowy                            |
| 29 | Poduszka powietrzna Thorax chroniąca miednicę pasażera | 58 | Zamek centralny zdalnie sterowany                               |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist + kameramonitorująca koncentrację kierowcy  
Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist  
Kamera monitorująca uwagę kierowcy
- Fotel pasażera pojedynczy regulowany w 4 kierunkach  
Fotel pasażera pojedynczy  
Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- System świateł drogowych MULTIBEAM LED

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                               | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *RADAR 225/55 R17 109/107 ARGONITE ALPIN | 6,2          |
| Przednie prawe: | *RADAR 225/55 R17 109/107 ARGONITE ALPIN | 6,5          |
| Tylne lewe:     | *RADAR 225/55 R17 109/107 ARGONITE ALPIN | 6,3          |
| Tylne prawe:    | *RADAR 225/55 R17 109/107 ARGONITE ALPIN | 8,2          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( + ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](https://historiapojazdu.gov.pl)

### Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnia się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Oględziny wykonał: Artur Kawęcki

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia                            | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni        | P     | Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia       |       | Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia       |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie  | L     | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania      |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie  | P     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 5    | Ściana boczna nadwozia | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                |      |         |
| 6    | Ściana boczna nadwozia | P     | Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej |      |         |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia    |       | Odpryski powłoki lakierowej                   |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 90-130               |      |
| 2    | Dach                          |       | 90-130               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 90-130               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90-130               |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 90-120               |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 90-130               |      |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia           |       | 80-110               |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 90-130               |      |
| 9    | Drzwi przednie                | P     | 90-130               |      |
| 10   | Drzwi tylne                   | P     | 90-130               |      |
| 11   | Błotnik tylny                 | P     | 90-130               |      |
| 12   | Drzwi tyłu nadwozia           |       | 80-110               |      |
| 13   | Poszycie boku                 | L     | 90-130               |      |
| 14   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 90-130               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia         | Opis                  | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|----------------------------|-----------------------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Odkształcenia, zarysowania |                       |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana                 |                       |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana                 |                       |         |
| 4    | Zderzak tylny             |       | Zarysowania                | Brak listwy środkowej |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                      |          |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika               | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego           | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego     | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika         | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h. Na tablicy rozdzielczej aktywny komunikat "Asystent martwego punktu i ostrzeganiem przed wysiadaniem nie działają". Do weryfikacji w warunkach serwisowych.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |      |
|---|------------------------|------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK  |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK  |
| 4 | Gaśnica                | TAK  |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy   | TAK  |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*