



WYPOSAŻENIE WARSZTATU WULKANIZACYJNEGO FIRMY ROCKS

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	76/29/07/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PC23/006480
Nr fabryczny:	Zestaw
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 30.07.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wyposażenie warsztatu wulkanizacyjnego w skład którego wchodzi:

- montażownica do opon ROOKS OK.-08.3112,

- wyważarka do kół ROOKS OK.-08.3101,

Urządzenia znajdują zastosowanie przy wymianie, naprawie opon pojazdów samochodowych.

DANE IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE MONTAŻOWNICY

Producent:	ROOKS (Auto-Partner S.A.)
Typ/model:	OK.-08.3112
Numer fabryczny:	3112 05 22 047
Rok produkcji:	2022
Moc:	0.8/1.1 kW
Zewnętrzny zakres rozstawu szczęk:	10" – 21"
Wewnętrzny zakres rozstawu szczęk:	12" – 24"
Waga:	241 kg
Zasilanie:	400 V
Wyposażenie:	Ramię pomocnicze (brak oznaczeń) Zewnętrzny inflator

DANE IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE WYWAŻARKI

Producent:	ROOKS (Auto-Partner S.A.)
Typ/model:	ROOKS OK.-08.3101
Numer fabryczny:	3101 05 22 038
Rok produkcji:	2022
Moc:	0,2 kW
Maks średnica obręczy:	24"
Waga:	96 kg
Zasilanie:	230V

Wypożyczenie:	Zestaw stożków Nakrętka szybkomocująca
----------------------	---

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin podłączono do zasilania i uruchomiono wyważarkę – uruchomiła się, włączono wyważanie bez obciążenia – nie stwierdzono błędów. Brak możliwości podłączenia do zasilania montażownicy – wymaga zasilania 400V oraz pneumatycznego. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków komplekacji w warunkach pracy.

Urządzenia noszą typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, ślady korozji itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- wyważarka – młotek wulkanizacyjny, cyrkiel – brak, laser – wyrwany z mocowań, pęknięta obudowa, przewód zasilający – wyrwany z mocowania,

Stan wizualny określa się jako dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Do oględzin nie przedstawiono instrukcji obsługi, historii serwisowania, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA







