

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	103/22/04/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	00260/LF/24
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Aparat Ultrasonograficzny Danus 10
Numer seryjny:	700WKMD
Data sporządzenia raportu:	25-04-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 23-04-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem raportu jest Aparat Ultrasonograficzny Danus 10

Dane identyfikacyjne:

Nazwa:	Aparat Ultrasonograficzny
Producent:	Focus & Fusion Healthcare
Typ/model:	Danus 10
Numer seryjny:	700WKMD
Rok produkcji:	2024
Czas pracy:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Monitor:	Ekran główny 21,5 cala LCD, dotykowy Ekran dodatkowy 10,4 cala do ustawień trybów pracy dotykowy
Funkcje:	Podgrzewacz żelu Elektrycznie regulowana wysokość Stacja logowania odciskiem palca
Złącza:	- 4 Porty do podłączenia głowic - Gniazdo wejściowe zasilania - Gniazdo wyjściowe zasilania - HDMI - 3 USB - Ethernet - Wyjścia audio stereo - S-Video
Oprogramowanie:	Danus 10 Series App-V1
Wypożyczenie:	Ładowarka bezprzewodowa
Wymiary:	Szerokość 587 mm Długość 874 mm Wysokość 798 mm

Masa: | 65 kg

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia z zewnątrz. Urządzenie podłączono do zasilania. Po uruchomieniu zmieniono ustawienia wyświetlanego języka na polski i zresetowano urządzenie. Ekran dotykowy górny i dolny sprawny, poprawnie reagujący na zadawane polecenia. Po zmianie ustawień filtrów na panelu dolnym widoczne wprowadzanie zmian na ekranie głównym. Brak głowicy do urządzenia, brak możliwości weryfikacji pracy złączy oraz sprawności działania wyświetlanego obrazu. Brak hasła do elektronicznej książki serwisowej urządzenia. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad po przeprowadzeniu pełnej próby pracy

Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne, takie jak zarysowania dolnego wózka i drobne zabrudzenia przycisków sterowania.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano dokumentacji do urządzenia, elektroniczna instrukcja obsługi w języku obcym możliwa do wyświetlenia na ekranie głównym urządzenia. Brak paszportu technicznego

Tabliczka znamionowa urządzenia z oznakowaniem CE

Stan urządzenia określa się jako dobry

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.



















































- Curved AM
- CM
- ECG
- TDI (Tissue Doppler Imaging)
- Elastography
- Panoramic
- Contrast
- eBiopsy
- 3D/4D

2.4.2 Dimensions and Weight

- Appearance Dimensions:
Width: 587mm
Depth: 874mm
Height: 798mm (control panel and main display are on the lowest position, and the display is horizontal);
1527mm (control panel and main display are on the highest position, and the display is vertical)
- Weight (without battery): ~65Kg

2.4.3 Environmental Condition

- Operating conditions:
 - Ambient temperature: 5°C ~ 40°C
 - Relative humidity: 30% ~ 80% (no condensation)
 - Atmospheric pressure: 800 hPa ~ 1060 hPa
- Storage and transportation conditions:
 - Ambient temperature: -20°C ~ 55°C
 - Relative humidity: 30% ~ 95% (no condensation)
 - Atmospheric pressure: 700 hPa ~ 1060 hPa

2.4.4 Power Condition

2.4.3 Environmental Conditions

- **Operating conditions:**
 - Ambient temperature: 5°C ~ 40°C
 - Relative humidity: 30% ~ 80% (no condensation)
 - Atmospheric pressure: 800 hPa ~ 1060 hPa
- **Storage and transportation conditions:**
 - Ambient temperature: -20°C ~ 55°C
 - Relative humidity: 30% ~ 95% (no condensation)
 - Atmospheric pressure: 700 hPa ~ 1060 hPa

2.4.4 Power Condition

- Input: 100-240V ~, 5.0A, 50-60Hz

2.5 System Configuration

1. Main Unit (Including Software)
2. Accessory
 - Quick operation card
 - Coupling agent
 - Power line

