

RAPORT TECHNICZNY

| | |
|--|--|
| Zamawiający raport: | PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| Numer zlecenia: | 35/27/03/2025/PKO LEASING REMARKETING |
| Numer wewnętrzny: | 24/001339 |
| Wykonawca raportu: | Artur Kawęcki |
| Przedmiot raportu: | Szlifierka walcowa BERNARDO WBS 640 PRO |
| Nr fabryczny: | PWA-622009-01 |
| Data sporządzenia raportu: | 03-04-2025 |
| Wartość rynkowa: | - |
| Wartość dla wymuszonej sprzedaży: | - |



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 01.04.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest szlifierka walcowa BERNARDO WBS 640 PRO wykorzystywana do obróbki wykańczającej powierzchni elementów z drewna. Umożliwia szlifowanie na gotowo, międzyoperacyjne podczas lakierowania. Wykorzystywana do pracy w stolarniach.

Dane identyfikacyjne i techniczne

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nazwa: | Szlifierka walcowa |
| Producent: | BERNARDO |
| Model: | WBS 640 PRO |
| Numer fabryczny: | PWA-622009-01 |
| Rok produkcji: | 2023 |
| Moc silnika: | 2,2 kW |
| Zasilanie: | 400 V |
| Maks szerokość szlifowania | 635 mm |
| Min długość szlifowania: | 127 mm |
| Wysokość obróbki: | 5-130 mm |
| Bezstopniowy posuw: | 0-6,2 m/min. |
| Prędkość obrotowa: | 1550 obr/min |
| Waga: | 223 kg |
| Wyposażenie: | Odciąg trocin BERNARDO DC 350 CF, nr seryjny: PWA-005-14-13, rok produkcji: 2023 |

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia nie podłączono do zasilania - wymaga zasilania 400 V - ze względu na brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe uruchomienie i sprawdzenie działania maszyny.

Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE (deklaracja producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE). Dane identyfikacyjne i techniczne wpisane odręcznie.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, odpryski powłoki lakierowej, zabrudzenie trocinami.

Dodatkowo stwierdzono:

- odciąg – brak worka na wióry,

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



