

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	90/12/05/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/012145
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Zestaw narzędzi glazurniczych do płytek dużych formatów firmy RAIMONDI
Nr fabryczny:	-
Data sporządzenia raportu:	17-05-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 15.05.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest zestaw narzędzi glazurniczych do płytek dużych formatów firmy RAIMONDI przeznaczone do wsparcia pracy glazurnika w montażu i obróbce płytek ceramicznych dużego formatu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Zestaw narzędzi glazurniczych do płytek dużych formatów
Producent:	RAIMONDI
Typ/model:	-
Numer fabryczny:	-
Rok produkcji:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Wyposażenie:	Wózek do przewożenia i obróbki dużych płyt RAIMONDI CARRELLO TRASPORTO LASTRE MKIII-169CEL-UN, rok produkcji: 2023, Poprzeczki do systemu przenoszenia 900mm 2 szt. Rama Easy Move MK.IV (2x profil poprzeczny 900mm, 2x profil aluminiowy 1700 mm + 6 przyssawek) Przyssawka potrójna Easy Move – 2 szt. Urządzenie do zbliżania płytek Closer Plus 185DALMK2 – 2 szt. Urządzenie do ukosowania płytek Jolly Raimondi BC45, rok produkcji 2023 Przecinarka do spieków kwarcowych Raizor MKII Plus + pokrowiec Stół modułowy 900x2000 mm
---------------------	---

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Elementy zestawu zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji. Do oględzin nie okazano szczegółowej specyfikacji.

Brak głównej tabliczki znamionowej. Na poszczególnych elementach wyposażenia stwierdzono naklejki z danymi identyfikacyjnymi. Nie stwierdzono oznaczenia CE. Dane techniczne przyjęto na podstawie naklejek, wykonanych pomiarów gabarytowych oraz oceny organoleptycznej.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







