

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	89/23/05/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	03833/PM/22
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Urządzenie medyczne INDIBA DEEP CARE PREMIUM NS
Nr fabryczny:	22F090211
Data sporządzenia raportu:	30-05-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 29.05.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest urządzenie medyczne INDIBA DEEP CARE PREMIUM NS jest to wielofunkcyjne urządzenie fizjoterapeutyczne, przyspiesza procesy gojenia i regeneracji tkanek poprzez zwiększenie wymiany jonowej i poprawę funkcji błony komórkowej. Przeznaczone do terapii sportowej, terapii uroginekologicznej, terapii blizny, zabiegów na twarz i ciało.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	INDIBA
Typ/model:	DEEP CARE PREMIUM NS
Numer fabryczny:	22F090211
Rok produkcji:	-
Przebieg:	696h53min

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Wymiary:	400x530x150 mm
Waga:	8,6 kg + kolumna 35kg
Częstotliwość:	448 kHz
Moc:	CAP: 350 VA RES: 100 W
Elektrody:	Pojemnościowe: - 65 mm, nr 3254-102, - 55 mm, nr 3261-076, - 40 mm, nr 3268-049, - 30 mm, nr 3262-160, Rezystywne: - 65 mm, nr 040922-018 - 50 mm, nr 230722-007, - 35 mm,
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Stolik pod urządzenie Uchwyt do elektrody rezystywnej Uchwyt do elektrody pojemnościowej Uchwyt do elektrody pojemnościowej prosty Płytką zwrotna Elektroda cylindryczna

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych – ze względu na brak przeszkolonego operatora. Nie weryfikowano sprawności poszczególnych głowic. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- elektrody pojemnościowe – widoczne starcie krawędzi,

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Brak informacji odnośnie ostatniego przeglądu technicznego urządzenia. Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, paszportu technicznego.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





