

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	79/12/01/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/026698
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych firmy SHINI
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia:	17-01-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 13.01.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest zestaw urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych firmy SHINI w skład którego wchodzi następujące elementy:

- Mikser pionowy SSM-160U-CE, nr seryjny: 2VU00001906, dat produkcji: 2024-12-03, moc: 550 W,
- Mikser pionowy SSM-80U-CE, nr seryjny: 2VU00001880, data produkcji: 2024-10-29, moc: 550 W,
- Separator magnetyczny MR5 – 2 szt.
- Podajnik tworzyw sztucznych SAL-820G-CE, nr seryjny: 2LG00027801, data produkcji: 2024-08-20, zasilanie: 380-415 V,
- Zbiornik SHR-12 do podajnika, nr seryjny: 2SH00010826, rok produkcji: 2024-10-25, 24 V,
- Podajnik do tworzyw sztucznych SAL-12U-CE, nr seryjny: 2AU00006396, data produkcji: 2022-01-14, moc: 1150 W, wymiary: 305x370x555 mm, waga: 25 kg, zasilanie: 230 V,
- Dozownik koloru+serwo SCM-16 SERVO-CE, nr seryjny: 6CM00019059, data produkcji: 2025-02-21, moc: 400W, zasilanie: 230 V,
- Podajnik do tworzyw sztucznych SAL-3U, nr seryjny: 2AU00009522, data produkcji: 2025-03-07, zasilanie: 220-240 V,

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Zestaw urządzeń z poszczególnymi elementami zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenia zdemontowane bez możliwości sprawdzenia w działaniu. W trakcie oględzin urządzeń nie podłączono do zasilania - ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w ukończeniu podczas oględzin w warunkach serwisowych.

Na tabliczkach znamionowych urządzeń znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Elementy wyposażenia noszą ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- mikser pionowy SSM-160U-CE – ucięta wtyczka zasilająca,
- mikser pionowy SSM-80U-CE – ucięta wtyczka zasilająca,
- podajnik tworzyw sztucznych SAL-820G-CE – ucięta wtyczka zasilająca,

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia poszczególnych urządzeń. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









