

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/55846/26/06/17
Nr zlecenia/szkody: 25/030558
Data zlecenia: 17-06-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0168616
Producent	AUDI
Model	Q7 24-
Typ/wersja	Q7 TDI mHEV 210 kW Quattro S Line Tiptr.
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2360
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	300
Rozstaw osi 1/2	2995
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2967
Moc silnika [KM/kW]	231/170 zgodnie z DR
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	DX78497
VIN	WAUZZZ4M4TD000298
Data 1. rejestracji	28-07-2025
Data nast. bad. techn.	28-07-2028
Rok produkcji	2025 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	18 213 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	285/45 20 112Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	285/45 20 112Y	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, PZERO	285/45 20 112Y	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	285/45 20 112Y	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm samochodowy
3. Aplikacje dekoracyjne lakier grafitowo szary
4. Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami ostrzegawczymi
5. Asystent parkowania z Audi parking system plus
6. Asystent postoju na wzniesieniach
7. Asystent świateł drogowych
8. Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy
9. Audi Extensive - program serwisowy 4 lata/120 000 km
10. Audi Pre Sense Front - System minimalizujący skutki kolizji
11. Audi connect Emergency Call and Service z Audi connect Remote and Control
12. Audi connect Nawigacja & Infotainment
13. Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych
14. Audi phone box
15. Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji
16. Audi smartphone interface z Application Store
17. Audi virtual cockpit
18. Blokada elektroniczna prędkości maksymalnej
19. Czynniki chłodzący układu klimatyzacji R1234yf
20. Dach pełny
21. Dwutonowy sygnał dźwiękowy
22. Dywaniki z przodu i z tyłu
23. ESP
24. Elementy wnętrza (górne) z kontrastowym szwem
25. Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) ramiona w kształcie gwiazdy z ogumieniem 255/55
26. Fotele przednie podgrzewane
27. Fotele przednie standardowe
28. Fotele przednie z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
29. Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone
30. Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe
31. Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe
32. Immobilizer elektroniczny
33. Instalacja elektryczna 48 Volt
34. Kamera cofania
35. Kamera współpracująca z systemami asystującymi kierowcy
36. Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą
37. Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
53. Opony 255/55 R19 111Y xl
54. Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
55. Osłona przestrzeni bagażowej elektrycznie regulowana
56. Osłony przeciwsłoneczne z przodu
57. Oświetlenie wnętrza
58. Pasy bezpieczeństwa
59. Podsufitka tkaninowa w kolorze specjalnym
60. Poduszki powietrzne boczne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
61. Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
62. Podłokietnik komfortowy przedni
63. Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana
64. Przygotowanie do funkcji na życzenie
65. Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
66. Quattro z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym
67. Reflektory
68. Regulacja kierownicy elektryczna
69. Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń, 4-kierunkowa
70. Relingi dachowe z aluminium
71. Skrzynia biegów - automatyczna, 8-biegowa
72. Spoiler dachowy
73. Sygnalizacja zapięcia pasów
74. System Start/Stop
75. System nagłośnienia Audi Sound System
76. System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
77. System rozpoznawania znaków drogowych
78. Szyba przednia z izolacją termiczną
79. Szyba tylna oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
80. Szyby boczne tylne i szyba tylna z izolacją termiczną
81. Szyby otwierane elektrycznie - przód i tył
82. Tapicerka łączona skóra naturalna/ekologiczna mono.pur 550
83. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
84. Uchwyty ISOFIX i top tether
85. Układ wydechowy standardowy
86. Układu kierownicy, progresywny
87. Wariant dla niepalących
88. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
89. Współpraca z LTE dla Audi Phone Box

- | | |
|--|--|
| 38. Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika z Safelock | 90. Wycieraczki i pióra wycieraczek standardowe |
| 39. Kolumna kierownicy regulowana w układzie poziomym i pionowym | 91. Wykładzina bagażnika |
| 40. Kontrola trakcji | 92. Wyłożenie podłogi bagażnika |
| 41. Lakier uni | 93. Zagłówki z przodu |
| 42. Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium | 94. Zamek centralny |
| 43. Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane, przód z logo S | 95. Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension sport |
| 44. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień | 96. Zawieszenie standardowe |
| 45. Lusterko boczne prawe, asferyczne | 97. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności |
| 46. Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki | 98. Zderzaki S line |
| 47. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne | 99. Zestaw naprawczy do opon |
| 48. Moduł danych Europa | 100. Zestaw narzędzi samochodowych |
| 49. Obudowy lusterek w kolorze nadwozia | 101. Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby |
| 50. Odbiór radiowy cyfrowy | 102. Światła dzienne |
| 51. Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe | 103. Światła tylne LED plus |
| 52. Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylecia oparcia | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. 3-ci rząd siedzeń: 2 dodatkowe fotele, wersja 7 miejscowa | - |
| 2. Aplikacje dekoracyjne z ciemnego szczerkowanego, matowego aluminium | - |
| 3. Dach szklany panoramiczny | - |
| 4. Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne, podwójne) grafitowo-szare z ogumieniem 285/40 | - |
| 5. Fotele przednie z elektryczną regulacją, z funkcją pamięci ustawień | - |
| Regulacja pneumatyczna odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz boków oparcia i siedziska | |
| 6. Fotele z przodu z funkcją wentylacji | - |
| 7. Hak holowniczy | - |
| 8. Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą, ogrzewana | - |
| 9. Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa | - |
| 10. Lakier metalik | - |
| 11. Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera, wysuwane | - |
| 12. Pakiet optyczny Czerń plus | - |
| 13. Pakiet oświetlania Ambiente plus | - |
| 14. Pakiet systemów wspomagających parkowanie z Asystentem parkowania plus | - |
| Kamery obserwujące otoczenie | |
| Asystent parkowania plus | |
| 15. Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim | - |
| Kamera z czujnikiem odległości | |
| Asystent jazdy z emergency assist, adaptacyjny | |
| Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości, asystentem wydajności, asystentem hamowania | |
| 16. Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym | - |
| 17. Podłokietnik komfortowy z przodu | - |
| 18. Reflektory Matrix LED i światła tylne LED | - |
| Kamera z czujnikiem odległości | |
| Funkcja Matrix | |
| Reflektory Matrix LED | |
| 19. Relingi dachowe czarne | - |
| 20. Roleta przeciwsłoneczna | - |
| 21. System nagłośnienia Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D | - |
| 22. System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu z Audi pre sense rear, funkcją ostrzegania przy wysiadaniu | - |

Audi pre sense rear	
Asystent zmiany pasa z systemem ostrzegania o zjeździe i ostrzeżeniem o ruchu z tyłu	
23. Szyby chroniące przed słońcem przyciemnione	-
24. Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną	-
25. Wspomaganie domykania drzwi	-
26. Złącza USB z funkcją ładowania w tylnej części kabiny	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 30-06-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak półki bagażnika. Rysy na samochodzie. W homologacji, fakturze zakupu, tabliczce znamionowej plus informacja z ASO Okęcie prawidłowa moc pojazdu 210KW.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – dane



Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dowód rej. str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak przedni cz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Półka/roleta tylna - Inne 1