

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	66/10/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	01411/LF/25
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie kosmetyczne MEDICA RFRAX
Nr fabryczny:	225100023
Data sporządzenia:	12-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 11.06.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie kosmetyczne MEDICA RFRAX przeznaczone do liftingu twarzy i ciała stosowane do zabiegów medycyny estetycznej. Urządzenie wyposażone w 2 głowice: inwazyjną (REFRAX), bezinwazyjną (SRF). Głowica nieinwazyjna pozwala na podgrzanie skóry prądem o częstotliwości radiowej bez jej nakłuwania. Głowica inwazyjna to połączenie nakłuwania skóry mikroigłami z ogrzewaniem tkanek falami radiowymi. Przeznaczone do liftingu twarzy, szyi, dekolту, dłoni, brzucha.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie kosmetyczne
Producent:	MEDICA
Typ/model:	RFRAX
Numer fabryczny:	225100023
Rok produkcji:	2025

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Moc wyjściowa:	60 W
Moc pobierana:	100 W
Panel dotykowy:	8 "
Wymiary:	970x400x400 mm
Waga:	20 kg
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Głowica zabiegowa RFRax Głowica zabiegowa SRF Włącznik nożny Kartridże zabiegowe – 5 szt.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. W trakcie oględzin podłączono do urządzenia głowicę – nie weryfikowano działania, nie stwierdzono błędów na wyświetlaczu. Ze względu na brak przeszkolonego personelu, brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na urządzeniu zidentyfikowano oznaczenia CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- kartridż zabiegowy 25-igłowy – 1 szt. - brak
- kartridż zabiegowy 81-igłowy – 3 szt. - brak

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Do oględzin okazano instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną (data sprzedaży 21.10.2025 – urządzenie posiada 30 miesięcy gwarancji od daty zakupu)

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





