

Nr zlecenia: 73/23/09/2026/PKO LEASING REMARKETING z dnia: 2026/09/23

**Zleceniodawca:**  
PKO Leasing  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawca:**  
Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                              | Dane: [D] IX-2026                |                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód osobowy*                                            | VIN:                             | YARVKEHZ7RZ059839                                   |
| Marka:                                       | TOYOTA                                                       | Nr rejestracyjny:                | FZ4812V                                             |
| Model pojazdu:                               | ProAce Verso 2.0 D-4D MR`24 E6EA 2.9t                        | Nr Info-Ekspert:                 | 037-03867                                           |
| Wersja:                                      | Medium Business Aut.                                         | Rok produkcji:                   | 2024                                                |
| Wskazanie drogomierza                        | 50264 km                                                     |                                  |                                                     |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2025/02/17                                                   |                                  |                                                     |
| Data ważności badania technicznego           | 2028/02/16                                                   |                                  |                                                     |
| Rodzaj nadwozia                              | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 9 osobowe                     |                                  |                                                     |
| Dop. masa całkow.                            | 2901 kg*                                                     |                                  |                                                     |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / automatyczna                             |                                  |                                                     |
| Rozstaw osi                                  | 3275 mm                                                      |                                  |                                                     |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym                                       |                                  |                                                     |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1997 ccm / 130kW (177KM)                                     |                                  |                                                     |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                                                  |                                  |                                                     |
| Norma spalin                                 | E6EA                                                         |                                  |                                                     |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | szary 2-warstwowy z efektem metalicznym                      |                                  |                                                     |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE                      |                                                              |                                  |                                                     |
| L.p.                                         | Nazwa elementu wyposażenia                                   | L.p.                             | Nazwa elementu wyposażenia                          |
| 1                                            | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                    | 20                               | Reflektory Full LED                                 |
| 2                                            | Asystent utrzymania pasa ruchu LTA                           | 21                               | System bezkluczykowego dostępu do samochodu         |
| 3                                            | Czujnik deszczu                                              | 22                               | System monitorowania martwego pola w lusterkach BSD |
| 4                                            | Czujniki parkowania - tył                                    | 23                               | System przywracania uwagi kierowcy DAA              |
| 3.252                                        | Lic. 11013 Piotr Bałaziński<br>Lic. 11013 Przemysław Kalużny | System INFO-EKSPERT<br>/ SRTSiRD |                                                     |

|    |                                            |    |                                                                   |
|----|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 5  | Dach multifunkcyjny                        | 24 | System rozpoznawania znaków drogowych RSA                         |
| 6  | Drzwi boczne lewe przesuwne                | 25 | System stabilizacji toru jazdy VSC                                |
| 7  | Drzwi boczne prawe przesuwne               | 26 | System zapobiegający kolizjom PCS                                 |
| 8  | Dywaniki welurowe                          | 27 | Szyba przednia akustyczna atermiczna                              |
| 9  | Głośniki 8 szt.                            | 28 | Szyby przednie regulowane elektrycznie z automatycznym domykaniem |
| 10 | Gniazdo 12V w schowku                      | 29 | Światła do jazdy dziennej LED                                     |
| 11 | Klamki w kolorze nadwozia                  | 30 | Światła drogowe automatyczne AHB                                  |
| 12 | Klimatyzacja                               | 31 | Światła p/mgielne LED                                             |
| 13 | Koło zapasowe pełnowymiarowe               | 32 | Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnoszarym                      |
| 14 | Kurtyny powietrzne boczne                  | 33 | Tarcze kół stalowe 17"                                            |
| 15 | Listwy boczne w kolorze nadwozia           | 34 | Wskaźnik ciśnienia ogumienia                                      |
| 16 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia     | 35 | Wykładzina podłogi w części pasażerskiej z tworzywa sztucznego    |
| 17 | Poduszka powietrzna kierowcy               | 36 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                 |
| 18 | Poduszka powietrzna pasażera               | 37 | Zderzaki w kolorze nadwozia                                       |
| 19 | Przygotowanie do montażu haka holowniczego | 38 | Zestaw wskaźników cyfrowy z kolorowym wyświetlaczem 10"           |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- Kierownica podgrzewana pokryta skórą  
Kierownica podgrzewana  
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet siedzeń A4  
Siedzenie 3-osobowe w II rzędzie dzielone  
Siedzenie 3-osobowe w III rzędzie dzielone
- Pakiet siedzeń BUSINESS 9 miejsc - 1 rząd  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel pasażera podwójny  
Podłokietnik fotela kierowcy  
Oparcie kierowcy składane
- System multimedialny Toyota PRO-Touch z kolorowym ekranem dotykowym 10"  
System Apple Carplay/Android Auto  
Wyświetlacz 10"dotykowy  
System multimedialny Toyota PRO-Touch
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- Lakier metalizowany

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                     | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | MICHELIN 225/55 R17 101V XL PRIMACY 4 TL S1 FR | 4,7          |
| Przednie prawe: | MICHELIN 225/55 R17 101V XL PRIMACY 4 TL S1 FR | 4,9          |
| Tylne lewe:     | MICHELIN 225/55 R17 101V XL PRIMACY 4 TL S1 FR | 4,6          |
| Tylne prawe:    | MICHELIN 225/55 R17 101V XL PRIMACY 4 TL S1 FR | 4,5          |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE          | ( + ) |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK: Brak uwag

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Artur Kawęcki

#### Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.


### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne dodatkowe |       | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi tyłu nadwozia    |       | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).  
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 80-110               |      |
| 2    | Dach                          |       | 80-110               |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 80-110               |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 80-110               |      |
| 5    | Poszycie boku                 | L     | 70-120               |      |
| 6    | Błotnik przedni               | P     | 80-110               |      |
| 7    | Drzwi przednie                | P     | 80-110               |      |
| 8    | Ściana boczna                 | P     | 70-90                |      |
| 9    | Ściana tylna kabiny           |       | 70-90                |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | L     | 80-110               |      |
| 11   | Drzwi tyłu nadwozia           |       | 70-120               |      |
| 12   | Drzwi tylne                   | P     | 80-110               |      |
| 13   | Błotnik tylny                 | P     | 80-110               |      |
| 14   | Drzwi tyłu nadwozia           |       | 70-120               |      |
| 15   | Drzwi tylne                   | L     | 80-110               |      |
| 16   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 80-110               |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane

zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany                   |      |         |
| 2    | Szyba przednia |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni  | L     | Zabrudzony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu         | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego | L     | Zarysowany kołpak  |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego | P     | Zarysowany kołpak  |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego    | L     | Zarysowany kołpak  |      |         |
| 4    | Tarcza koła tylnego    | P     | Zarysowany kołpak  |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                         |                                                                |
|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG                                                       |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG                                                       |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | Oslabiony w działaniu - do weryfikacji w warunkach serwisowych |
| 4 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG                                                       |

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Książka serwisowa      | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2   |
| 3 | Dowód rejestracyjny    | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK |

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na ramie oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z drogomierza  
  
Okolica numeru VIN wybitego na ramie skorodowana, numer VIN czytelny, zaleca się wykonanie konserwacji i naprawy w celu zatrzymania degradacji numeru VIN

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*