

Nr zlecenia: 60/25/07/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/07/25

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WAUZZZ4M8HD039211
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	WZ621EY
Model pojazdu:	Q7 TDI MR`15 E6 4M	Nr Info-Ekspert:	002-04550
Wersja:	S Tiptronic	Rok produkcji:	2017
Wskaźnik drogowości	290757 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/04/07		
Data ważności badania technicznego	2025/04/29		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe		
Dop. masa całkowita	3041 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	3956 ccm / 320kW (435KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	8 / widlasty / 32		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Brązowy 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Aplikacje dekoracyjne (dolny element) w kolorze szarym	36	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
2	Aplikacje dekoracyjne (górny element), aluminium szczotkowane	37	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Asystent podjazdu	38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Asystent świateł drogowych	39	Poduszki powietrzne boczne przednie

5	Autoalarm	40	Radioodtwarzacz CD + MP3
6	Czujnik deszczu	41	Reflektory przednie LED
7	Czujnik zmierzchu	42	Relingi dachowe aluminiowe
8	Drzwi tyłu nadwozia z elektrycznym wspomaganie zamykania	43	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
9	Dywaniki welurowe	44	Siedzenia w III rzędzie składane elektrycznie
10	Fotele przednie sportowe	45	Spryskiwacze reflektorów
11	Funkcja podłączenia przenośnych odtwarzaczy	46	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	47	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
13	Hamulec postojowy elektromechaniczny	48	System Audi Drive Select
14	Immobilizer	49	System Audi parking (tył)
15	Kierownica 4-ramienna	50	System Audi pre sense city wspomaganie bezpieczeństwa
16	Kierunkowskazy tylne dynamiczne	51	System kontroli ciśnienia w oponach
17	Klimatyzacja automatyczna	52	System nawigacji MMI Navigation plus (HDD)
18	Kolumna kierownicy regulowana	53	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
19	Koło zapasowe dojazdowe	54	System stabilizacji toru jazdy ESC
20	Komputer pokładowy	55	System Start/Stop
21	Kurtyny powietrzne boczne	56	Szyby atermiczne
22	Listwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej	57	Szyby barwione zielone
23	Listwa ozdobna drzwi w kolorze srebrnym Barcelonetta	58	Światła tylne LED
24	Listwy bocznych szyb w kolorze srebrnym	59	Tapicerka Alcantara z logo S line szwy ciemnosrebrne
25	Listwy progowe aluminiowe z emblematem "S"	60	Tarcze kół aluminiowe 20" 5-ramienne S-design
26	Lusterka do makijażu podświetlane	61	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
27	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	62	Wyświetlacz 8,3"
28	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	63	Wyświetlacz komputera pokładowego 7" kolorowy
29	Lusterka zewnętrzne w kolorze aluminium (górną część)	64	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
30	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	65	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
31	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	66	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	67	Zawieszenie pneumatyczne "Adaptive S air suspension"
33	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	68	Zderzaki w kolorze nadwozia
34	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	69	Złącze Audi Music Interface
35	Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego Ambiente LED		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Audio System Audi Sound
Wzmacniacz audio 180W
Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce
- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- Kierownica 3-ramienna, sportowa, wielofunkcyjna, obszyta skórą
Kierownica wielofunkcyjna

- Kierownica sportowa
- Kierownica 3-ramienna
- Kierownica pokryta skórą
- 6 Pakiet dla palących
- Zapalniczka
- Popielniczka
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent jazdy nocnej
- 2 Audio System Bose Surround Sound 3D
- 3 Dach panoramiczny (Open Sky)
- 4 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy (dopłata)
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 5 Fotele przednie z funkcją masażu i wentylacji
- Fotel kierowcy wentylowany
- Fotel pasażera wentylowany
- Fotel kierowcy z funkcją masażu
- Fotel pasażera z funkcją masażu
- 6 Hak holowniczy z asystentem parkowania przyczepą (dopłata)
- Hak holowniczy
- Asystent parkowania przyczepą
- 7 Kamera cofania
- 8 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 9 Lakier metalizowany
- 10 Pakiet Skórzany
- Tapicerka drzwi ze skóry
- Wykończenie konsoli centralnej skórą
- Wykończenie deski rozdzielczej skórą (dolna część)
- 11 Poduszki powietrzne boczne tylne
- 12 Reflektory LED Matrix-Beam pakiet
- Kierunkowskazy dynamiczne
- Reflektory skrętu statyczne
- Światła autostradowe
- Światła na złe warunki pogodowe
- 13 Szyby dodatkowo przyciemniane
- 14 Tapicerka ze skóry "Valcona" (dopłata)
- 15 Tarcze kół aluminiowe 21" 5-ramienne Tornado - design (dopłata)
- 16 Wyświetlacz 12,3" Audi virtual cockpit

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN	285/40 R21	109V	XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	6,5
Przednie prawe:	MICHELIN	285/40 R21	109V	XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	6,5
Tylne lewe:	MICHELIN	285/40 R21	109V	XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	6,5
Tylne prawe:	MICHELIN	285/40 R21	109V	XL PILOT ALPIN 5 SUV TL	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ
- (-)
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE
- (+)
- KOREKTA ZA PRZEBIEG
- (-)

KOREKTY RÓŻNE:

Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Wartość bazowa ustalona na podstawie ofert sprzedaży na pojazdy podobne, uwzględniając stan utrzymania wycenianego pojazdu.

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecionie z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Słupki przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Słupki przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Wnęka drzwi przednich	L	Zarysowania		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-150 µm	
2	Dach		120-150 µm	
3	Błotnik przedni	L	120-150 µm	
4	Drzwi przednie	L	120-150 µm	
5	Drzwi tylne	L	120-150 µm	
6	Błotnik tylny	L	120-150 µm	
7	Błotnik przedni	P	120-150 µm	
8	Drzwi przednie	P	120-150 µm	
9	Drzwi tylne	P	120-150 µm	
10	Błotnik tylny	P	120-150 µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-150 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Listwy ochronne drzwi bocznych		Liczne odpryski powłoki lakierowej		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Szyba przednia		Odpryski		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Przetarcia, mikropęknięcia		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Po zatrzymaniu pojazdu wyczuwalny intensywny zapach spalin. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

lekkiego

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Starcie powłoki lakierowej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	Nierównomierna praca silnika. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.			
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG			
3	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG			
4	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG			
5	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG			
6	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG			
7	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG			
8	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG			

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:
- usterka silnika
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu
Salon Polska
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.


ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 26.04.2023 DATA PODPIS 	X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO DATA PODPIS 	AKWIZYCJA LICZEBNIKA ---HAK--- 17 MAJ 2022 "ZAGAZNIK" NL/AAJ3718070 15 LIS. 2023 	
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 04.05.2024 SKP WX/131 WX/D/0133 04.05.2023 DATA PODPIS 	X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO DATA PODPIS 		
X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 29.04.2025 SKP DW/1111 ABTE cdek 29.04.2025 DATA PODPIS 	X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO DATA PODPIS 		

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu pojeźdźcy/rego, K - numer homologacji homologacji typu pojazdu, P1, P2, P3 - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru w kW/kg, S1, S2 - liczba miejsc siedzących/łóżących, E2/E3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/zniesienia pojazdów, J - homologacja pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy 2-osiowej/3-osiowej, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 71

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu