

Nr zlecenia: 72/02/09/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2025/09/02

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	6 F P P X X M J 2 P M P 0 6 5 3 0
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	CT6969V
Model pojazdu:	Ranger 2.0 TDCi MR`19 E6.2 3.3t	Nr Info-Ekspert:	011-11091
Wersja:	Wildtrak	Rok produkcji:	2021
Wskaźnik drogowości	187895 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/07/09		
Data ważności badania technicznego	2026/07/09		
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy		
Rodzaj kabiny	podwójna		
Dop. masa całkowita / Ładowność	3270 kg / 966 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / automatyczna		
Rozstaw osi	3220 mm		
Oznaczenie silnika	2.0 EcoBlue		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 157kW (213KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	29	Schówek w konsoli centralnej chłodzony
2	Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna	30	Stopnie boczne – z tworzywa ze wstawkami ze szcztokowanej stali

3	Czujniki parkowania - przód	31	Sygnalizacja hamowania awaryjnego
4	Czujniki parkowania - tył	32	System centralnego zamka z kluczem elektrycznym KeyFree
5	Dywaniki premium przód/tył	33	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
6	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	34	System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
7	Fartuchy p/błotne przednie	35	System Pre-Collision Assist
8	Fartuchy p/błotne tylne	36	System rozpoznawania znaków drogowych
9	Gniazdo 12V w II rzędzie siedzeń	37	System szyn do mocowania ładunku
10	Kamera cofania	38	Szyba przednia ogrzewana
11	Kierownica pokryta skórą ze szwami, sportowa	39	Szyba tylna ogrzewana
12	Klamki drzwi w kolorze Boulder Grey, klamka tylnej klapy w kolorze tworzywa	40	Szyby boczne tylne przyciemniane
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	41	Światła do jazdy dziennej
14	Koło zapasowe z tarczą aluminiową	42	Światła mijania włączane automatycznie
15	Konsola centralna Premium	43	Światła p/mgienne przednie LED
16	Kurtyny powietrzne boczne	44	Światło dodatkowe STOP
17	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	45	Tapicerka półskórzana Mettle/Journey w tonacji Ebony z logiem Wildtrak
18	Mechanizm ułatwiający podnoszenie/opuszczanie tylnej burty	46	Tarcze kół aluminiowe 18"
19	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach	47	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
20	Ogranicznik prędkości inteligentny	48	Wspomaganie układu kierowniczego EPAS
21	Ośłona chłodnicy w kolorze Boulder Grey	49	Wykładzina podłogowa dywanowa
22	Oświetlenie wnętrza nastrojowe	50	Wyłożenie skrzyni ładunkowej z tworzywa sztucznego
23	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	51	Zabudowa przestrzeni ładunkowej sportowa aerodynamiczna z oświetleniem skrzyni ładunkowej i światłem STOP + relingi
24	Podłokietnik siedzeń tylnych	52	Zaczepy wewnętrzne mocowania ładunku w skrzyni ładunkowej
25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	53	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Poduszki powietrzne boczne	54	Zderzak przedni w kolorze nadwozia
27	Przetwornica napięcia 230V	55	Zderzak tylny ze stopniem wykończenie Boulder Grey
28	Relingi dachowe		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie z kierunk. i oświetleniem podłoża - Boulder Grey
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- Pakiet Off-Road
Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna
Ośłona silnika stalowa
Ośłona skrzyni rozdzielczej stalowa
- Pakiet siedzeń przednich regulowanych elektrycznie i podgrzewanych
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- Radioodtwarzacz AM/FM z DAB+, 6 głośników, SYNC 3, wyświetlacz 8" +system nawigacji
System nawigacji satelitarnej
Sterowanie radiem w kierownicy
Głośniki 6 szt.
Sterowanie głosem systemu audio
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "iPod"
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner radiowy cyfrowy DAB

- Złącze "AUX"
- Złącze kart SD
- Funkcja wzywania pomocy
- Wyświetlacz 8" dotykowy
- Złącze USB 2 szt.
- System sterowania głosem
- 6 Reflektory LED
 - Reflektory przednie LED
 - Światła do jazdy dziennej LED
- 7 Reflektory przednie ksenonowe +światła do jazdy dziennej LED
 - Reflektory ksenonowe
 - Światła do jazdy dziennej LED
- 8 Systemy bezpieczeństwa ABS ,ESC, EBL ,EBA, LAC ,HDC ,HSA, TSC, ROM
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System kontroli obciążenia pojazdu LAC
 - System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM
 - System wspomagania nagłego hamowania EBA
 - System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
 - System kontroli trakcji ESC
 - System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
 - System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
 - System kontroli zjazdu HDC
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 10 Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości z systemem zapobiegającym kolizjom Pre-Collision Assist 1 (tylko kamera)
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - Ogranicznik prędkości inteligentny
 - System hamowania awaryjnego
 - System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
- 11 Wycieraczki z czujnikiem deszczu - pakiet
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła mijania włączane automatycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Lakier metalizowany
 - 2 Pakiet Funkcjonalny 20
 - Roleta aluminiowa przestrzeni ładunkowej

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TOYO SNOWPROX S954 SUV 265/60/R18	8,7
Przednie prawe:	*TOYO SNOWPROX S954 SUV 265/60/R18	8,5
Tylne lewe:	*TOYO SNOWPROX S954 SUV 265/60/R18	8,1
Tylne prawe:	*TOYO SNOWPROX S954 SUV 265/60/R18	8,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

12.10.2022r Zgłoszenie kradzieży pojazdu.

12.10.2022r Odnalezienie pojazdu lub zakończenie poszukiwań

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych z niewielką prędkością co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Ze względu na brak mocy silnika oraz nierówną pracę zastosowano korektę weryfikacji uszkodzeń mechanicznych.

Wartość bazowa pojazdu ustalona na podstawie ofert na pojazdy podobne, uwzględniając stan utrzymania wycenianego.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Słupki C	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Wnęka drzwi LP		Zarysowania		
7	Wnęka drzwi PP		Zarysowania		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-130	
2	Dach		80-130	
3	Błotnik przedni	L	80-130	
4	Drzwi przednie	L	80-130	
5	Drzwi tylne	L	80-130	
6	Błotnik tylny	L	80-130	
7	Błotnik przedni	P	80-130	
8	Drzwi przednie	P	80-130	
9	Drzwi tylne	P	80-130	
10	Błotnik tylny	P	80-130	
11	Pokrywa tylna		80-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odstaje		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Połamana obudowa		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika | Nierówna praca silnika, brak mocy |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające

z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

CT6969VXXXXXXXXXXXX0021600A40002953	WY		D.1 PRO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA III 00021AE TORUŃ t.1 47219176786681 t.2 87-100 TORUŃ SR0021AE0KA 118-114		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA REPUBLICA POLSKA Dowód Rejestracji	
	REGISTRACJA		D.2 PRO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA III 00021AE TORUŃ t.1 47219176786681 t.2 87-100 TORUŃ SR0021AE0KA 118-114		PREZYDENT MIASTA TORUŃ ul. WŁY GEN. SEKORSKIEGO 8 87-100 TORUŃ	
	MIAŁO WZGLĘDNE		C		ORGAN WYKONAWCZY	
	2821		f1 3278 kg f2 3278 kg f3 6888 kg		A CT 6969V	
	Masa całkowita liczący kierowcę		G 2884 kg J NIG		D	
	956 kg		K 65*2407/46*3080*85		E	
	Ciężar dopuszczalny na oś		L 2 O1 3580 kg O2 758 kg		F	
	16,13 tN		Pc 1996,88 cm ³ Ps 156,78 kW		G	
	Numer rejestracji		Pa 0 Q		H	
	AAD2649487		S1 5 S2		I	
		S3		J		
SERIA DV148 2904682		SERIA DV148 2904682		SERIA DV148 2904682		

Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu