

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	38/23/09/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	00986/PR/18
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Panele fotowoltaiczne Hanover Solar GmbH – 25 szt.
Nr fabryczny:	Według opisu
Data sporządzenia wyceny:	30-09-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 28-09-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie przez rzeczoznawcę: Szymon Mróz.

Przedmiotem raportu jest zestaw 25 sztuk paneli fotowoltaicznych Hanover Solar GmbH.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Panele fotowoltaiczne
Producent:	Hanover Solar GmbH
Model:	-
Rok produkcji:	2018 (przyjęto na podstawie dokumentacji)
Nr seryjny:	SPBT1712WHT1577 SPBT1712WHT1309 SPBT1712WHT1516 SPBT1712WHT1613 PSBT1712WHT1614 SPBT1712WHT1598 SPBT1712WHT1533 SPBT1712WHT1511 SPBT1712WHT1532 SPBT1712WHT1515 SPBT1712WHT1508 SPBT1712WHT1587 SPBT1712WHT1518 SPBT1712WHT0945 SPBT1712WHT1519 SPBT1712WHT1320 SPVT1712WHT1514 SPBT1712WHT1269 SPBT1712WHT1599 SPBT1712WHT1590 SPBT1712WHT0948 SPBT1712WHT1623 SPBT1712WHT1608 SPBT1712WHT1559 SPBT1712WHT1308
Wymiary:	1600x1000x40mm
Moc maksymalna:	275 W
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej:	38,52 V
Napięcie obwodu otwartego:	32,34 V
Prąd zwarciov:	9,1 A
Współczynnik temperaturowy mocy:	-0,45%/°C

Temperatura robocza:	45°C ± 2°C
Typ panelu:	Polikrystaliczny
Ilość:	25 szt.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Panele zmagazynowane wewnątrz budynku, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych, przedmioty zdemontowane, składowane na palecie – przed dalszą eksploatacją konieczność ponownego montażu. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad, usterek oraz braków w kompletacji po uruchomieniu.

Ze względu na sposób składowania brak możliwości szczegółowej weryfikacji stanu oraz kompletności.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego w postaci silnych zabrudzeń czy zarysowań wynikających z demontażu.

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej

Okazano dokumentację środka technicznego

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











