

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/29850/25/04/25
Nr zlecenia/szkody: 24/001255
Data zlecenia: 25-04-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0119466
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	GLE Coupe [292] 15-19
Typ/wersja	AMG GLE Coupe 43 4-Matic
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2305
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2880
Rozstaw osi 1/2	2915
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2996
Moc silnika [KM/kW]	390/287
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	FG3173R
VIN	WDC2923641A131957
Data 1. rejestracji	07-12-2018
Data nast. bad. techn.	24-04-2026
Rok produkcji	2018 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	104 551 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Continental, WinterContact TS 850 P	275/45 R21 110V	3,0 mm
	lewe	Continental, WinterContact TS 850 P	275/45 R21 110V	4,0 mm
tylna	prawo	Continental, WinterContact TS 850 P	315/40 R21 115V	3,0 mm

lewe	Continental, WinterContact TS 850 P	315/40 R21 115V	4,0 mm
------	--	-----------------	--------

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego dla fotela kierowcy i pasażera | 31. Lakier uni |
| 2. 4ETS - elektroniczny system kontroli trakcji | 32. Lampy LED ILS - światła adaptacyjne |
| 3. ABS | 33. Lampy tylne wykonane w technologii LED |
| 4. ADS - Adaptacyjny system amortyzacji | 34. Listwy boczne - chromowane |
| 5. ADS plus - Adaptacyjny system amortyzacji | 35. Lusterka boczne ustawiane elektrycznie |
| 6. ASR | 36. Lusterka boczne z funkcją podgrzewania |
| 7. Adaptacyjne światła hamowania (migające) | 37. Moduł Mercedes-Benz connect me |
| 8. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, poduszki boczne, poduszki kurtynowe) | 38. Przedni podłokietnik ze schowkiem |
| 9. Airbag kolan kierowcy | 39. Radio MB Audio 20 CD z 7 calowym ekranem, MP3/WMA/iPod/iPhone/Bluetooth/SD/USB |
| 10. Attention Assist - asystent wspomaganie koncentracji | 40. Schowek na okulary |
| 11. BAS - asystent układu hamulcowego | 41. Stylizacja AMG |
| 12. Collision Prevention Assist plus - sys. ostrzegający i hamujący przy małej odległości od innego poj | 42. System EASY-PACK klapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika |
| 13. Czujnik deszczu | 43. System ECO start/stop |
| 14. Czujniki zderzeniowe w przedniej strefie zgniotu (upfront) i czujnik kapotażu | 44. System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach |
| 15. Deska rozdzielcza (górna część) w sztucznej skórze ARTICO | 45. Szyby barwione |
| 16. Dynamic Select - selektor trybu jazdy (Comfort, Sport, Sport+, Zima, Individual) | 46. Tapicerka foteli ARTICO |
| 17. Dywaniki AMG | 47. Telefon alarmowy Mercedes-Benz |
| 18. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 48. Tempomat |
| 19. El. podnoszenie szyb, przód i tył | 49. Trzecie światło stop |
| 20. Felgi aluminiowe 21 AMG, 5-podwójnych z ogumieniem | 50. Tylne drzwi z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci |
| 21. Fotele przednie regulowane elektrycznie | 51. Tylne oparcie składane, dzielone |
| 22. Hamulec postojowy, elektryczny (komfortowy) | 52. Tylne podłokietnik ze schowkiem |
| 23. Immobilizer | 53. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |
| 24. Instalacja radiowa + 8 głośników | 54. Wspomaganie układu kierowniczego, sportowe bezpośrednie ze zmiennym przełożeniem |
| 25. Kamera parkowania - tył | 55. Wykończenie wnętrza w aluminium |
| 26. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa, spłaszczona w skórze Nappa, czarna | 56. Zamek centralny z pilotem |
| 27. Kieszenie w oparciach foteli przednich | 57. Zawieszenie pneumatyczne z automatyczną regulacją prześwitu |
| 28. Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa | 58. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności |
| 29. Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach | 59. Światła do jazdy dziennej LED |
| 30. Końcówki układu wydechowego (podwójne) chromowane | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Automatyczna dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera | - |
| 2. Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP | - |
| 3. Keyless-go - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka | - |
| 4. Koło zapasowe dojazdowe Minispare zamiast systemu TIREFIT | - |
| 5. Listwy progowe z aluminium z gumowymi wytłoczeniami | - |
| 6. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me | - |

7. Osłona pod silnikiem	-
8. Oświetlenie wnętrza Ambient	-
9. Pakiet Night	-
Dodatkowo przyciemnione szyby boczne tylne oraz szyba tylna	
Felgi aluminiowe 21 AMG, 5-podwójnych z ogumieniem	
Szyby atermiczne, przyciemniane	
10. Pakiet Pamięci	-
Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci	
4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego dla fotela kierowcy i pasażera	
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień	
11. Pakiet designo Exclusive	-
Fotele komfortowe, przód (wentylowane i podgrzewane)	
Fotele przednie z funkcją podgrzewania	
Podwójna osłona przeciwsłoneczna	
Podsufitka z mikrofibry Dianamica w kolorze czarnym	
12. Pakiet integracji smartphone-a	-
Carplay	
Android Auto	
Apple CarPlay	
13. Pakiet lusterek	-
Lusterko po stronie kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniające się	
Lusterka boczne składane elektrycznie	
Oświetlenie wnętrza Ambient z logo Mercedes	
14. Pakiet parkowania z kamerą 360	-
Parktronic z aktywnym asystentem parkowania	
Kamery ułatwiające parkowanie 360 stopni (4 sztuki)	
15. Pakiet utrzymania pasa ruchu	-
Aktywny asystent martwego punktu	
Asystent utrzymania pasa ruchu	
Asystent martwego punktu	
16. Remote Online - śledzenie informacji o pojeździe	-
17. System dźwiękowy Harman/Kardon (14 głośników)	-
18. System nawigacji satelitarnej COMAND ONLINE	-
19. Szyberdach panoramiczny, elektryczny	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd -
Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) -
podwyższona grubość powłoki lakierniczej/wcześniejsze naprawy -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 05-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-05-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 500
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	150 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	150 - 500
11	Ściana boczna prawa	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 7/38

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Odpryski na szybie czołowej. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 44.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.


Konsola tunelu śr. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Fotel prz. lew. - Inne 2



Fot. 54.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 56.
Zaglówek fotela prz. L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 58.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1