

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	45/12/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/039930
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Urządzenie wielofunkcyjne EPSON WF-C21000
Nr fabryczny:	X75G002739
Data sporządzenia raportu:	14-03-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 13.03.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest urządzenie wielofunkcyjne EPSON WF-C21000 służące do drukowania, skanowania oraz kopiowania dokumentów. Wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający podgląd dokumentów przed wydrukiem, przeglądanie, wybieranie, drukowanie określonych stron. Znajduje zastosowanie w biurach.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie wielofunkcyjne
Producent:	EPSON
Typ/model:	WF-C21000
Numer fabryczny:	X75G002739
Rok produkcji:	2024
Licznik wydruków:	3784

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Szybkość druku:	100 str/min
Technologia druku:	Atramentowa
Typ wydruku:	Czarny, Kolor
Rozdzielczość druku:	600x2400 DPI
Obsługiwane rozmiary:	A3, A4, A5, A6
Podajniki papieru:	4 szt. (pojemność wejściowa 2350 ark.)
Waga:	177 kg
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	-

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania przy pomocy zastępczego przewodu zasilającego – urządzenie uruchomiło się. Dokonano odczytania przebiegu, odczytania błędów oraz przejścia przez menu. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych – brak tonerów, papieru. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Maszyna przed dalszą eksploatacją wymaga obsługi serwisowej.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania obudowy, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- przewód zasilający – brak,

- zbiornik na zużyty atrament – brak,

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stan maszyny określa się jako dobry.

Materiały eksploatacyjne:

- czarny – brak tonera,
- cyjan – brak tonera,
- magenta – brak tonera,
- żółty – brak tonera,

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, serwisowania. Brak informacji odnośnie gwarancji przedmiotu.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.







