

Nr zlecenia: 26/27/05/2024/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 27.05.2024

Zleceniodawca:

PKO Leasing
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Piotr Bałaziński/ zatw. przez Pion Weryfikacji eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] V-2024

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**VIN: **WBY21CF070CK28007**Marka: **BMW**Nr rejestracyjny: **PL6061C**Model pojazdu: **iX MR`22 I20**Nr Info-Ekspert: **003-06388**Wersja: **xDrive50 Sport 105kWh**Rok produkcji: **2022**

Wskazanie drogomierza	44810 km
Data pierwszej rejestracji	23.05.2022
Data ważności badania technicznego	23.05.2024
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	3145 kg
Jednostka napędowa	elektryczna
Moc silnika	385kW (523KM)
Rodzaj napędu	2 siln. (nap. poszczególne osie)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent świateł drogowych
- 3 Asystent uwagi
- 4 Autoalarm
- 5 BMW Live Cocpit Plus
- 6 Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- 7 Czujnik kolizji
- 8 Czujnik zużycia klocków hamulcowych
- 9 Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 37 Reflektory LED
- 38 Schowek na rękawiczki
- 39 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- 40 Sygnał dźwiękowy dwutonowy
- 41 Symulacja odgłosu silnika na napędzie elektrycznym
- 42 System Active Protection
- 43 System BMW IconicSounds Electric, podkład dźwiękowy zwiększający doznania podczas jazdy
- 44 System dynamicznej kontroli stabilności DSC
- 45 System głośników HiFi Professional

	automatycznie		
10	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	46	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
11	Funkcja Follow-Me-Home	47	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
12	Gniazdo 12V	48	System ochrony pieszych pasywny
13	Hamulec postojowy elektromechaniczny	49	System rekuperacji
14	Immobilizer	50	System Start/Stop bezkluczykowy
15	Interfejs ładowania bezprzewodowego	51	Światła do jazdy dziennej
16	Klimatyzacja automatyczna	52	Światła stop dynamiczne
17	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	53	Światła tylne LED
18	Komputer pokładowy	54	Tapicerka Atelier ze skóry ekologicznej Sensatec
19	Kontroler iDrive	55	Teleservices
20	Książka samochodu elektroniczna	56	Tempomat z funkcją hamowania
21	Kurtyny powietrzne boczne	57	Trójkąt ostrzegawczy
22	Lusterko wewnętrzne bez ramki	58	Tuner radiowy cyfrowy DAB
23	Ładowanie AC/DC	59	Uchwyt na napoje
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	60	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
25	Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane	61	Układ kierowniczy aktywny
26	Oslony przeciwsłoneczne	62	Układ sterowania ciepłem
27	Oświetlenie Ambiente	63	Usługi Connected Drive Services
28	Oświetlenie powitalne	64	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
29	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	65	Wybór trybów jazdy
30	Oznaczenie modelu	66	Wycieraczka szyby tylnej
31	Podłoga bagażnika podwójna	67	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
32	Podłokietnik siedzeń tylnych	68	Zamek centralny
33	Poduszka powietrzna kierowcy	69	Zawieszenie adaptacyjne
34	Poduszka powietrzna pasażera	70	Zestaw naprawczy opon
35	Poduszki powietrzne boczne przednie	71	Złącze "USB"
36	Połączenie alarmowe automatyczne Emergency call		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - Usługi Concierge Services
 - Przygotowanie do Apple CarPlay
 - Usługi Zdalne
- 4 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 5 Pakiet Sport
 - Zderzaki sportowe
 - Zaciski hamulcowe w kolorze niebieskim
 - Progi w kolorze czarnym
 - Lakier niemetalizowany "Alpine White"
 - Tarcze kół aluminiowe 21" "areodynamic 1012" dwubarwne z frezowaniem 3D
 - Elementy areodynamiczne
- 6 Systemy asystujące kierowcę
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu

- System Speed Limit Info
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
- System ostrzegający przy wysiadaniu z samochodu
- System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Aplikacje Clear&Bolt, elementy obsługi ze szlifowanego szkła kryształowego i porowatego drewna na konsoli środkowej
 - 2 Audio System Bowers & Wilkins Diamond surround sound
 - Korektor dźwięku cyfrowy
 - Wzmacniacz audio 1615W
 - Głośniki 30 szt.
 - 3 BMW Live Cocpit Professional
 - System nawigacji satelitarnej
 - Wyświetlacz HUD kolorowy
 - Profil kierowcy
 - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza centralnego
 - 4 BMW Natural Interaction
 - System obsługi głosowej
 - System obsługi za pomocą gestów
 - 5 Dach panoramiczny Sky Lounge
 - 6 Fotele przednie aktywnie wentylowane
 - 7 Kamera wewnętrzna
 - 8 Kierownica podgrzewana
 - 9 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
 - 10 Podsufitka w kolorze antracytowym w połączeniu z dachem panoramicznym Sky Lounge
 - 11 Reflektory laserowe BMW
 - 12 System domykania drzwi
 - 13 System Dostęp komfortowy
 - 14 Systemy asystujące kierowcę Professional (dopłata)
 - Tempomat aktywny
 - System Stop & Go
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - System ostrzegający przy wysiadaniu z samochodu
 - Asystent pasa ruchu z aktywną ochroną przed kolizją boczną
 - Asystent kierowania i pasa ruchu
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu
 - Asystent zatrzymania awaryjnego
 - 15 Szyby tylne przyciemniane
 - 16 Tapicerka ze skóry naturalnej Suite (dopłata)
 - 17 Tarcze kół aluminiowe 22" "areodynamic 1020" dwubarwne z frezowaniem 3D (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 275/40 R22 107Y ALENZA 001	4,7
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 275/40 R22 107Y ALENZA 001	4,7
Tylne lewe:	*PIRELLI 275/40 R22 107Y PZERO ELECT	5,6
Tylne prawe:	*PIRELLI 275/40 R22 107Y PZERO ELECT	5,4

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Serwis pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-140	
2	Dach		100-140	
3	Błotnik przedni	L	100-140	
4	Drzwi przednie	L	100-140	
5	Drzwi tylne	L	100-140	
6	Błotnik tylny	L	100-140	
7	Błotnik przedni	P	100-140	
8	Drzwi przednie	P	100-140	
9	Drzwi tylne	P	100-140	
10	Błotnik tylny	P	100-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	L	Wybrzuszenie na boku opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- 1

Praca układu kierowniczego

BEZ UWAG
- 2

Głośność (stuki) zawieszenia

BEZ UWAG
- 3

Skuteczność hamulca zasadniczego

BEZ UWAG

Pojazd komunikuje konieczność wykonania przeglądu
Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- 1

Kluczyki (ilość sztuk)

Okazano 2 sztuki
- 2

Dowód rejestracyjny

TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1

Pochodzenie pojazdu

Krajowy
- 2

Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- 3

Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- ü

Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- ü

Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- ü

Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- ü

Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü

Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego- podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdów
- ü Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86




Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu