

Nr zlecenia: 44/31/07/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 31.07.2025

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                                     | Dane: [D] VIII-2025                                 |                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t   |                                                     | VIN: Z F A 2 5 0 0 7 R G 0 4 5 2 4 7                |                                                         |
| Marka:                                       | FIAT                                                | Nr rejestracyjny:                                   | PY2704E                                                 |
| Model pojazdu:                               | Ducato 33 2.2 H3-POWER MR`24 E6 3.3t                | Nr Info-Ekspert:                                    | 045-06649                                               |
| Wersja:                                      | L3H2                                                | Rok produkcji:                                      | 2024                                                    |
| Wskazanie drogomierza                        |                                                     | 42207 km                                            |                                                         |
| Data pierwszej rejestracji                   |                                                     | 09.10.2024                                          |                                                         |
| Data ważności badania technicznego           |                                                     | 09.10.2027                                          |                                                         |
| Rodzaj nadwozia                              |                                                     | furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3+4 osobowy |                                                         |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  |                                                     | 3300 kg / 985 kg                                    |                                                         |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów |                                                     | 2 / przedni (4x2) / manualna                        |                                                         |
| Rozstaw osi                                  |                                                     | 4035 mm                                             |                                                         |
| Jednostka napędowa                           |                                                     | z zapłonem samoczynnym                              |                                                         |
| Pojemność / Moc silnika                      |                                                     | 2184 ccm / 103kW (140KM)                            |                                                         |
| Doładowanie                                  |                                                     | Turbosp. z chłodn. powietrza                        |                                                         |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           |                                                     | 4 / rzędowy                                         |                                                         |
| Norma spalin                                 |                                                     | E6                                                  |                                                         |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   |                                                     | Biały 2-warstwowy typu uni                          |                                                         |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE                      |                                                     |                                                     |                                                         |
| L.p.                                         | Nazwa elementu wyposażenia                          | L.p.                                                | Nazwa elementu wyposażenia                              |
| 1                                            | Czujniki cofania                                    | 13                                                  | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa          |
| 2                                            | Drzwi tylne dwuskrzydłowe                           | 14                                                  | Sygnał ostrzegawczy cofania                             |
| 3                                            | Felgi stalowe 15"                                   | 15                                                  | System kontroli trakcji ESC                             |
| 4                                            | Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedzeniem | 16                                                  | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS |

|    |                                     |    |                                    |
|----|-------------------------------------|----|------------------------------------|
| 5  | Kamera cofania                      | 17 | Światła do jazdy dziennej          |
| 6  | Klimatyzacja                        | 18 | Tapicerka foteli "Crepe"           |
| 7  | Klosze reflektorów czarne           | 19 | Uchwyty do mocowania ładunków      |
| 8  | Osłona chłodnicy w kolorze nadwozia | 20 | Uconnect Box                       |
| 9  | Pakiet Aerodynamiczny               | 21 | Wspomaganie kierownicy elektryczne |
| 10 | Podłokietniki fotela kierowcy       | 22 | Zbiornik paliwa 90l                |
| 11 | Poduszka powietrzna kierowcy        | 23 | Zderzak przedni w kolorze czarnym  |
| 12 | Przegroda przestrzeni bagażowej     | 24 | Zestaw naprawczy koła Fix & Go     |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Radio z 5-calowym dotykowym ekranem, DAB
  - Złącze "USB"
  - System Bluetooth
  - Tuner radiowy cyfrowy DAB
  - Złącze "AUX"
  - Wyświetlacz 5" dotykowy
  - Radioodbiornik
- 3 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
  - Ogranicznik prędkości
  - Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Hak holowniczy
- 2 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 3 Półka pod sufitem
- 4 +Wyłożenie ścian bocznych oraz podłogi przestrzeni ładunkowej
- 5 +Zabudowa brygadowa

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                              | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *NEXEN 215/70 R15C 109/107T ROADIAN CTX | 4,0          |
| Przednie prawe: | *NEXEN 215/70 R15C 109/107T ROADIAN CTX | 4,0          |
| Tylne lewe:     | *NEXEN 215/70 R15C 109/107T ROADIAN CTX | 7,0          |
| Tylne prawe:    | *NEXEN 215/70 R15C 109/107T ROADIAN CTX | 7,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ     | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE              | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                 | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                      |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd  | ( - ) |
| Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                 | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Zgodnie z danymi z dowodu rejestracyjnego:

Marka: FIAT

Model: MULTI-CAB ABK-2401

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                              |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                                 |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej               |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej                                 |      |         |
| 5    | Słupek środkowy       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                              |      |         |
| 6    | Próg                  | L     | Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu |      |         |
| 7    | Próg                  | P     | Starcia powłoki lakierowej odsłaniające powierzchnię metalu |      |         |
| 8    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Odpryski, zarysowania powłoki lakierowej                    |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 70-120 µm            |      |
| 2    | Błotnik przedni     | L     | 70-120 µm            |      |
| 3    | Drzwi przednie      | L     | 70-120 µm            |      |
| 4    | Poszycie boku       | L     | 70-120 µm            |      |
| 5    | Błotnik tylny       | L     | 70-120 µm            |      |
| 6    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 70-120 µm            |      |
| 7    | Błotnik przedni     | P     | 70-120 µm            |      |
| 8    | Drzwi przednie      | P     | 70-120 µm            |      |
| 9    | Drzwi tylne         | P     | 70-120 µm            |      |
| 10   | Błotnik tylny       | P     | 70-120 µm            |      |
| 11   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 70-120 µm            |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być

traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia     | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Pęknięty, zarysowany   |      |         |
| 2    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zarysowana             |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowana             |      |         |
| 4    | Zderzak tylny             |       | Zarysowany, zabrudzony |      |         |
| 5    | Szyba przednia            |       | Odpryski               |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń ładunkowa nosi również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia (zarysowania, wgniecenia, itp.)

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                            |                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG                                                                                                                                       |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu                     | BEZ UWAG                                                                                                                                       |
| 3 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG                                                                                                                                       |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG                                                                                                                                       |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła          | BEZ UWAG                                                                                                                                       |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG                                                                                                                                       |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | Ograniczona siła hamowania. Widoczny wyciek płynu hamulcowego w okolicy lewego przedniego koła. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG                                                                                                                                       |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:  
- niski poziom płynu hamulcowego,  
Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- |   |                        |        |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK    |
| 3 | Podnośnik samochodowy  | TAK    |
| 4 | Instrukcja obsługi     | TAK    |
| 5 | Gaśnica                | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1 Pochodzenie pojazdu**  
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika

---

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

---

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

---

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu