

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	46/05/09/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	01377/PI/21
Wykonawca wyceny:	Piotr Bałaziński
Przedmiot wyceny:	Maszyna do pakowania Rexel MPF-1
Nr fabryczny:	0001
Data sporządzenia wyceny:	17-09-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 09-09-2025r. przeprowadzono oględziny na placu w miejscowości 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem wyceny jest Maszyna do pakowania Rexel MPF-1

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Maszyna do pakowania
Producent:	Rexel
Typ/model:	MPF-1
Numer fabryczny:	0001
Rok produkcji:	2021

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	-
Ciśnienie robocze:	6 bar
Zasilanie:	230 V
Siłownik pneumatyczny:	1x D125x600 2x 1501.64.0050
Udźwig maksymalny:	130 kg
Waga:	320 kg
Wypożyczenie:	- Brak

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz. Maszyna nie posiada zasilania własnego, do pracy wymaga podłączenia zasilania pneumatycznego o ciśnieniu 6 bar. Nie przeprowadzono próby pracy.

Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby ruchowej.

Wykryto liczne zabrudzenia eksploatacyjne oraz zarysowania

Stan wycenianej maszyny określa się jako bardzo dobry

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na maszynie znajduje się tabliczka z oznakowaniem CE.

Nie okazano dokumentacji do maszyny. Nie okazano wyposażenia dodatkowego

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszą wycena/opinia zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



























