

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	37/16/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/024788
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Totemy reklamowe 43" – 5 szt.
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia:	17-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 15.10.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny są totemy reklamowe 43" – 5 szt. przeznaczone do wewnątrz. Wykorzystywane do informowania oraz reklamowania, pełniąc wizytówkę formy, wskazówki lub nośnika informacji o produktach. Wykorzystywane na targach, w centrach handlowych, hotelach, urzędach.

UWAGA ! Pozostałe urządzenia widniejące w dokumentacji zdjęciowej a nie opisane w wycenie nie są objęte wyceną.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Totemy reklamowe – 5 szt.
Producent:	-
Model:	-
Numery fabryczne:	VSG/DG/22026, VSG/CUK/22002, VSG/DG/22035, VSG/UMKONIN/22001, VSG/UMKONIN/22004,
Rok produkcji:	-
Przekątna telewizora:	43 "
Telewizor:	Bezdotykowy
Materiał wykonania:	Profil aluminium, stal szczerkowana, laminat aluminiowy, sklejka, diody LED
Wymiary:	Stand: 700x84x1910 mm Podstawa: 550x250x50 mm Wysokość całkowita: 1960 mm
Zasilanie:	230 V
Wypożazenie:	Przewód zasilający Kluczyk do drzwiczek tylnych – 1 szt. Komputer Telewizor LG 43"

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenia zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenia podłączono do zasilania i uruchomiono – włącza się podświetlenie boków totemów oraz uruchamia się komputer i telewizor. Na ekranie pojawia się informacja o braku sygnału lub w przypadku innych urządzeń widoczne uruchomienie komputera. Brak możliwości sterowania. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Na urządzeniach nie stwierdzono tabliczek znamionowych. Na dolnych narożach odczytano numer identyfikacyjny urządzeń.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia obudów oraz zarysowania na oświetleniu bocznym. Nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych ani przebarwień na matrycach. Ze względu na sposób składowania brak możliwości dokładnej weryfikacji.

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









