

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/72695/24/09/20  
Nr zlecenia/szkody: 23/015376  
Data zlecenia: 20-09-2024

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala  
**mgr inż. Andrzej Szymkowiak**  
DEKRA Polska - O. Wrocław

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0155877
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	G klasa [463] 18-24
Typ	AMG G63 4x42
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2681
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3400
Rozstaw osi 1/2	2890
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	katalizator trójdrożny
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	3982
Moc silnika [KM/kW]	585/430
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	Z1CACJA
VIN	W1NYC7GJ5PX465398
Data 1. rejestracji	12-07-2023
Data nast. bad. techn.	12-07-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	14 723 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/INNY

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, SCORPION ATR	325/55 R22 116H	10,0 mm
	lewe	Pirelli, SCORPION ATR	325/55 R22 116H	10,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, SCORPION ATR	325/55 R22 116H	10,0 mm
	lewe	Pirelli, SCORPION ATR	325/55 R22 116H	10,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ABS</li> <li>2. AMG RIDE CONTROL</li> <li>3. Aktualizacje map darmowe przez okres 6 lat</li> <li>4. Asystent parkowania PARKTRONIC</li> <li>5. Asystent utrzymania pasa ruchu</li> <li>6. Asystent uwagi kierowcy</li> <br/> <li>7. Asystent znaków drogowych</li> <br/> <li>8. Chlapacze - przód i tył</li> <li>9. Deska rozdzielcza wykończona skórą nappa</li> <br/> <li>10. Dywaniki AMG</li> <li>11. ESP - układ stabilizacji toru jazdy</li> <li>12. Elementy wykończenia wnętrza - matowe włókno węglowe AMG</li> <li>13. Felgi aluminiowe 22 AMG, wieloramienne, matowe czarne/wysoki połysk, z ogumieniem 325/55 (RG8)</li> <li>14. Gaśnica</li> <li>15. Kamera 360 stopni</li> <li>16. Kamizelka odblaskowa dla kierowcy i pasażerów</li> <li>17. Kierownica AMG Performance wykończona mikrofibrą Dinamica</li> <li>18. Klimatyzacja automatyczna</li> <li>19. Kokpit szerokoekranowy</li> <li>20. Kontrola komfortu ENERGIZING</li> <li>21. Końcówki układu wydechowego AMG (dwie podwójne) chromowane</li> <li>22. Lakier metalik</li> <li>23. Lampy MULTIBEAM LED</li> <li>24. Listwy ochronne zewnętrzne z wykończeniem o wyglądzie włókna węglowego</li> <li>25. Listwy progowe w kolorze srebrnego chromu</li> <li>26. Lusterko wsteczne cyfrowe</li> <li>27. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me</li> <li>28. Osie portalowe</li> <li>29. Osłona silnika AMG z włókna węglowego</li> <li>30. Oświetlenie wnętrza Ambient - 64 kolory</li> <li>31. Pakiet aktywnych foteli wielokonturowych Plus</li> <li>32. Pakiet ochrony przed kradzieżą</li> <br/> <li>33. Podgrzewanie kierownicy wielofunkcyjnej</li> <li>34. Podsufitka z mikrofibry Dianamica w kolorze czarnym</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>35. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera</li> <li>36. Poduszki boczne powietrzne kierowcy i pasażera</li> <li>37. Poduszki powietrzne boczne - tył</li> <li>38. Pokrywa przestrzeni bagażowej EASY-PACK</li> <li>39. Przyciski wielofunkcyjne kierownicy AMG</li> <li>40. Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information</li> <li>41. Przygotowanie do instalacji systemu multimedialnego dla drugiego rzędu siedzeń</li> <li>42. Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych</li> <li>43. Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu</li> <li>44. Radio cyfrowe</li> <li>45. Siatka działowa</li> <li>46. Skrzynia automatyczna AMG SPEEDSHIFT TCT 9G</li> <li>47. Spojler dachowy, przód</li> <br/> <li>48. Stopnie boczne ze stali szlachetnej</li> <li>49. System COMAND Online</li> <li>50. System PRE-SAFE</li> <br/> <li>51. System jonizacji powietrza wewnątrz z filtrem powietrza</li> <li>52. System kontroli ciśnienia w ogumieniu</li> <li>53. System kontroli trakcji</li> <li>54. System mocowania fotelika dziecięcego i-Size</li> <li>55. System nagłośnienia Burmester surround</li> <br/> <li>56. Szyba przednia ogrzewana</li> <li>57. Szyberdach przesuwny</li> <li>58. Szyby elektrycznie sterowane przód i tył</li> <br/> <li>59. Szyby przyciemniane, termoizolacyjne</li> <li>60. Tapicerka skórzana Nappa - czarna (801A)</li> <li>61. Telefon alarmowy Mercedes-Benz</li> <br/> <li>62. Tuner TV</li> <li>63. Uchwyt na koło zapasowe PROFESSIONAL</li> <li>64. Układ wydechowy AMG Performance, aktywny</li> <li>65. Wkładka popielniczki do uchwytu na kubek</li> <li>66. Zaciski hamulcowe AMG, malowane na czerwono z przodu i z tyłu</li> <li>67. Zamek centralny z pilotem</li> <li>68. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności 100 l, 12 l rezerwy</li> </ol> |
|--|--|

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagażnik dachowy PROFESSIONAL .....</li> <li>2. Elementy wykończenia wnętrza - jasnobrązowe drewno o wysokim połysku .....</li> <li>3. Kierownica AMG Performance w skórze Nappa .....</li> <li>4. Lakier G manufaktur magno .....</li> <li>5. Pakiet AMG Night .....</li> </ol> | <p>Atrapa chłodnicy z wykończeniem AMG</p> <p>Felgi aluminiowe 22 AMG, wieloramienne, matowe czarne z ogumieniem 325/55 (RG9)</p> <p>Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym</p> |
|--|--|

Oslona podwozia w kolorze czarnym obsydian metalik	-
6. Pasy bezpieczeństwa G Manufaktur - beż macchiato	-
7. Tapicerka skórzana Nappa dwukolorowa	-
8. Uchwyt przy podsufitce ze skórzanym wykończeniem	-

### **Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu (netto) .....

### **Korekty**

Pierwsza rejestracja

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa .....

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2024 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 11-10-2024

Rzecznik DEKRA:  
Andrzej Sosnowski  
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	200 - 300
2	Błotnik przedni lewy	200 - 300
3	Słupek przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	200 - 300
5	Dach	200 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	200 - 300
9	Ściana boczna lewa	200 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	200 - 300
11	Ściana boczna prawa	200 - 300
12	Drzwi tylne prawe	200 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	200 - 300
15	Próg prawy	150 - 300
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	200 - 300

### Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

### Uwagi ogólne - dot. wyceny

#### **Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

---

#### **Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

---

#### **Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

#### **Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

---

#### **Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

#### **Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**

fabryczne

- 
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
  - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
  - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
  - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
  - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
  - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
  - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Kluczyki**

TAK

2

---

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pomiar powłoki lakierowej wykonane na folii. Zamontowany bagażnik na dachu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)




**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Koło zapasowe



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika



**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
Zestaw wskaźników - serwis



**Fot. 26.**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 28.**  
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 30.**  
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Tunel środkowy



**Fot. 32.**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**  
Dowód rej. Str. 1




**Fot. 34.**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 36.**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Instrukcje



**Fot. 38.**  
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 44.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 46.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**  
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 48.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 50.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 52.**  
Zdjęcie do protokołu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 54.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 56.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 58.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 60.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 62.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**  
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64.**  
Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**  
Fotel prz. lew. - Inne 1