

Nr zlecenia: 19/23/07/2026/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 2026/07/23

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W1KAH0DB2RF145386
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	W174RJ
Model pojazdu:	C 200 d MR`21 E6 206	Nr Info-Ekspert:	022-11951
Wersja:	Avantgarde	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	118658 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/12/05, (w Polsce: 2025/10/01)		
Data ważności badania technicznego	2026/12/05		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	2400 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1993 ccm / 120kW (163KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	tylny (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)	18	Reflektory LED High Performance
3	Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie Easy-Pack	19	Rozszerzone funkcje MBUX
4	Dywaniki welurowe	20	Sterownik Dynamic Select
5	Immobilizer	21	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

6	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	22	System Keyless-Go-starter
7	Kurtyny powietrzne boczne	23	System multimedialny MBUX (521)
8	Lakier czarny	24	Tempomat
9	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	25	Uchwyt na napoje podwójny
10	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	26	Wspomaganie układu kierowniczego
11	Oparcie siedzeń tylnych składane	27	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
12	Oslona części bagażowej Easy-Pack	28	Wykończenie konsoli centralnej w kolorze czarnym, błyszczącym
13	Pakiet aranżacji przestrzeni bagażowej	29	Zamek centralny zdalnie sterowany
14	Pakiet oświetlenia wnętrza	30	Zawieszenie AGILITY CONTROL z selektywną amortyzacją, obniżone
15	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Zbiornik paliwa 66l
16	Poduszka powietrzna pasażera		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Pakiet Advantage (PYM)
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Kamera cofania
System nawigacji satelitarnej HDD
Asystent parkowania Active Parking System
System Parktronic
Moduł komunikacyjny (LTE)
Preinstalacja serwisu Live Traffic Information
Wyświetlacz kierowcy 12,3"
- 3 Pakiet Avantgarde Line (PYE)
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą
Relingi dachowe aluminiowe
Dywaniki welurowe
Stylizacja zewnętrzna AMG
Pakiet foteli komfortowych
Układ hamulcowy z powiększonymi tarczami osi przedniej
Podsufitka w kolorze crystal grey
Tapicerka sztuczna skóra ARTICO/Norwich czarna (301A)
Tarcze kół aluminiowe 18" AMG 5-ramienne (RSJ) termolite grey, wysoki połysk
Oświetlenie Ambiente (891)
Wykończenie wnętrza elementami o srebrnoszarym diamentowym wzorze
Krata wlotu powietrza wzór Mercedes-Benz
- 4 Pakiet wyposażenia standardowego WEU (PYA)
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
Czujnik martwego pola lusterek
Klimatyzacja automatyczna Thematic 2 strefowa
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 4 stopniową
Zestaw naprawczy opon z kompresorem
System Apple Carplay
Funkcja Android Auto
Asystent świateł przednich Highbeam Assist Adaptacyjny
Oświetlenie Ambiente z projekcją logo marki
Usługi zdalne
Czytnik linii papilarnych
Wyświetlacz multimedialny 11,9"
Preinstalacja do cyfrowego transferu klucza
- 5 Pakiet zabezpieczenia pojazdu Urban Guard
Autoalarm
Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Tapicerka Artico czarna (101A) (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	NEXEN 225/50 R17 98V XL WINGUARD SPORT 2	7,3
Przednie prawe:	CONTINENTAL 225/50 R17 94H WIN.CONTACT TS 830P TL FR	3,8
Tylne lewe:	CONTINENTAL 225/50 R17 94H WIN.CONTACT TS 830P TL FR	3,8
Tylne prawe:	CONTINENTAL 225/50 R17 94H WIN.CONTACT TS 830P TL FR	3,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Artur Kawęcki

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl - brak uwag

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odkształcony	nadkole rozerwane	
2	Błotnik przedni	P	Odkształcony	nadkole rozerwane	
3	Pokrywa przednia		Odkształcona		
4	Drzwi boczne	L	Odkształcone		
5	Drzwi boczne	P	Odkształcone		
6	Poprzeczka dolna		Odkształcona		
7	Podłużnica przednia	L	Odkształcona		

8	Podłużnica przednia	P	Odkształcona		
9	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-130	
2	Dach		100-130	
3	Błotnik przedni	L	100-130	
4	Drzwi przednie	L	100-130	
5	Błotnik tylny	L	100-130	
6	Błotnik przedni	P	100-130	
7	Drzwi przednie	P	100-130	
8	Błotnik tylny	P	100-130	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	
10	Drzwi tylne	L	100-130	
11	Drzwi tylne	P	100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu

rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		brak	wzmocnione - zdeformowane	
2	Reflektor	L	rozerwany		
3	Reflektor	P	rozerwany		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Chłodnica powietrza (silnik doładowany)	Pęknięta obudowa		
2	Chłodnica wody	Odkształcona		
3	Wentylator chłodnicy	Uszkodzony		



UKŁAD NAPEŃDOWY

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Rama pomocnicza dolna	Zdeformowana		



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zagięta krawędź zewnętrzna		

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika **BEZ UWAG**

Ze względu na uszkodzenia pojazdu, nie wykonano próby ruchowej, uruchomiono jedynie silnik z zasilania zewnętrznego. Brak uwag.

Zaleca się przeprowadzenie oględzin w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad oraz braków w ukompletowaniu.

Na tablicy wskaźników wyświetlają się następujące komunikaty:

Usterka aktywnej maski silnika – patrz instrukcja obsługi

Lewe światło mijania

awaria lub niesprawność lewego światła mijania (żarówka/moduł LED).

Sprawdzić okładziny hamulcowe

Stabilizacja toru jazdy (ESC): usterka!

Wyłącz silnik i sprawdź płyn chłodzący.

Oświetlenie samochodu: usterka!

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1 szt. okazano
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Import indywidualny

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie

wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu