

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	21/30/04/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/011700
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Samoobsługowa myjnia dla psów WASH DOG BOX z kioskiem STANDARD
Nr fabryczny:	1540625-58-KMB-P0QFB
Data sporządzenia:	10-05-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 05.05.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest samoobsługowa myjnia dla psów WASH DOG SMART umożliwiająca samodzielne mycie i suszenie psa. Urządzenie znajduje się wewnątrz całorocznego kontenera.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Samoobsługowa myjnia dla psów
Producent:	Stabile Machines Sp. z o.o.
Typ/model:	WASH DOG SMART
Numer fabryczny:	1540625-58-KMB-P0QFB
Rok produkcji:	2025

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Wymiary kontenera:	3700x2400 mm
Wymiary wanny:	1370x570 mm
Programy:	Ciepła woda Szampon Odżywka Suszenie Mycie wanny
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie	Przewód zasilający Wrzutnik monet Czytnik banknotów Terminal płatniczy Zasobnik na ciepłą wodę Schodki podwójne Czytnik kodów QR Kaseton LED Klimatyzacja BOSCH Zabudowa meblowa z umywalką Siedzisko z wieszakiem Zabudowa z zestawem sprzątającym

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Kontener z myjnią przechowywany na placu depozytowym – bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin kontenera nie podłączono do zasilania – brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach placowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- przewód zasilający – przecięty,
- instalacja odpływowa – brak,
- przewód zasilania wodą – brak,
- poszycie zewnętrzne kontenera – liczne wgniecenia, deformacje,

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, historii serwisu, eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









