

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	21/25/02/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/053312
Wykonawca:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Głębosz Agrisem Cultiplow Platinum SR
Nr fabryczny:	24CTPPLSR119
Data sporządzenia:	03-03-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 02.03.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu depozytowego zleceniodawcy w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest głąbosz Agrisem Cultiplow Platinum SR. Jest to maszyna rolnicza montowana do ciągnika, przeznaczona do głębokiego spulchniania ziemi bez jej odwracania.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Głąbosz Agrisem
Producent:	Agrisem
Model:	Cultiplow Platinum SR
Numer fabryczny:	24CTPPLSR119
Rok produkcji:	2024

Podstawowe dane techniczne

Szerokość robocza:	3m
Liczba rzędów:	4
Rozstaw rzędów:	75cm
Głębokość robocza:	5-45 cm
Prześwit pod ramą:	65cm
Zapotrzebowanie mocy ciągnika:	110-210KM
Masa własna:	2050kg
Wyposażenie:	Tablice ostrzegawcze Wał rurowy

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez stałego zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin, nie było możliwości wykonania próby działania urządzenia ze względu na brak napędu własnego. Istnieje ryzyko ujawnienia ewentualnych wad lub niesprawności po uruchomieniu i rozpoczęciu eksploatacji.

Wizualnie stwierdzono ślady użytkowania eksploatacyjnego w postaci drobnych zarysowań, zabrudzeń oraz powierzchniowych ognisk korozji. Elementy robocze znajdują się w dobrym stanie technicznym. Ponadto jedna z tablic ostrzegawczych zdeformowana. Szczegółowy stan techniczny przedstawiono w załączonej dokumentacji fotograficznej.

Ogólny stan wizualny przedmiotu oceniono jako dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznaczenie CE, stanowiące deklarację producenta o spełnieniu wymagań obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





